

	RC 19 - PEDIDO DE REPARO		RC 19
			REV 00
SETOR: MÁQUINAS	RESPONSÁVEL PELO PREENCHIMENTO: CHEMAQ	FREQUÊNCIA: DEMANDA	
LOCAL: Vitória - ES	REBOCADOR: C Topázio	DATA: 14/11/2023	
EQUIPAMENTO / DESCRIÇÃO DO PROBLEMA			
Guincho de Proa / Mangotes hidráulicos e pneumáticos do guincho de proa estão ressecados e precisam ser trocados preventivamente.			
MATERIAL / SERVIÇO NECESSÁRIO PARA O REPARO			
Confecção de novos mangotes para a substituição.			
ABERTO: ( X )	EM ANDAMENTO: (   )	FECHADO: (   )	
RESPONSÁVEL PELO PEDIDO: Kaio Reis	Nº DO PEDIDO 027	CONCLUÍDO EM:	