

## RELATÓRIO DE ORDEM DE SERVIÇO

REVISÃO: 00 - 10/06/2022

ÁREA: ENGENHARIA E MANUTENÇÃO

RESPONSÁVEL DA ÁREA: DANIEL MORAIS

DATA: 19/12/23

LOCAL: Niterói

REBOCADOR: NEBLINA

RESPONSÁVEL: RONDINELLI

OFICINA: ELÉTRICA

HORÁRIO INICIAL

HORÁRIO FINAL

DATA	EQUIPE	TÉCNICO	HORÁRIO INICIAL	HORÁRIO FINAL
19/12	ELÉTRICA	MAURO	8:00	18:00
19/12	"	EDGAR	8:00	18:00
19/12	"	RONDINELLI	16:40	18:00
20/12	"	MAURO	7:30	10:40
20/12	"	EDGAR	7:30	10:40

## DESCRIÇÃO DA FALHA

- 1- LIGAR O GUINCHO DE ÂNCORA PI TESTE E SUBSTITUIR TOMADA DE CONTROLE QUE SE ENCONTRA OXIDADA.
- 2- INSTALAR HOLOGRITO DE BUSCA NOVO CI CONTROLE NO TIJUPÁ MEHONIP
- 3- ACOMPANHAR TESTE DO GUINCHO DE POPA - A pedido do Sr. José ADONIS

## SERVIÇO EXECUTADO (DESCREVER COMPONENTES TROCADOS E/OU REPARADOS)

(CONTINUA NO VERSO)

- 1- FOI LIGADO E SUBSTITUIDO A TOMADA DO CONTROLE, MAS DURANTE O TESTE APARECEU FALHA NO AÇIONAMENTO DESCOBRINDO QUE NO CABO DO CONTROLE, NECESSITOU SUBSTITUIR.
- 2- FOI FIXADO E LIGADO O ~~HOLOGRITO~~ HOLOGRITO DE BUSCA NOVO CI CONTROLE. O MISTO APRESENTA MOVIMENTOS DO CONTADOR DO COMANDO
- 3- Fd feito teste elétrico no acionamento e constatado falha mecânica e hidráulica

SERVIÇO FINALIZADO? ( ) SIM (X) NÃO - OBSERVAÇÃO

O SENHOR JOSÉ PELOU DO PROGRAMA A MECÂNICA E HIDRÁULICA PI VERIFICAR FALHA NO GUINCHO DE POPA. VAMOS PROGRAMAR A INVERSÃO DOS MOVIMENTOS NO HOLOGRITO DE BUSCA.

DUTOR: Anderson / NEI

COMANDANTE:

BARCO FORA DE OPERAÇÃO DURANTE A REALIZAÇÃO DO SERVIÇO? (X) SIM ( ) NÃO

CASO SIM, INFORMAR QUANTAS HORAS: 04

TURA DO RESPONSÁVEL: