



## RELATÓRIO DE ORDEM DE SERVIÇO

ÁREA: ENGENHARIA E MANUTENÇÃO

RESPONSÁVEL DA ÁREA: DANIEL MORAIS

REVISÃO: 01 - 10/06/2023

LOCAL: Niterói

REBOCADOR: NEBLINA

DATA: 15/12/23

RESPONSÁVEL: RONDINELLI

OFICINA: ELÉTRICA

HORÁRIO INICIAL

HORÁRIO FINAL

DATA	EQUIPE	TÉCNICO	HORÁRIO INICIAL	HORÁRIO FINAL
15/12	ELÉTRICA	MAURO	8:00	16:00
15/12	"	EDUAR	8:00	16:00
15/12	"	FRANKLIN	8:00	16:00
15/12	"	RODRIGO DL	8:00	16:00
15/12	"	EDUARDO	12:40	13:30

## DESCRIÇÃO DA FALHA

- 1 - REFLETOR DE LED PROA BE QUEIMADO
- 2 - POWER COMMANDER DA REDUTORA DE LC E/ FALHA - PROVÁVEL DEFETO
- 3 - DESMOBILIZAÇÃO DOS CABOS DO GUINCHO DE ÂNCORA - INTENÇÃO NO MC
- 4 - MOTOR DO ANAMPU DA MOTOBOMBA INOPERANTE - ANAMPU E DEFETO INTEN

## SERVIÇO EXECUTADO (DESCREVER COMPONENTES TROCADOS E/OU REPARADOS)

- 1 - FOI SUBSTITUÍDO O REFLETOR DO PROA LED. BÔ POR OUTRO NOVO
- 2 - FOI RETIRADO O POWER COMMANDER DO MCP-BB E INSTALADO NO MCP-L E FEITO TRATAMENTO E REVISÃO NO CHICOTE DA REDUTORA
- 3 - FOI DESLIGADO E RETIRADO OS CABOS DA CALDEIRARIA.
- 4 - FOI SUBSTITUÍDO O ANAMPU DA MOTOBOMBA E FEITO TESTE OK.

SERVIÇO FINALIZADO? ( ☒ SIM ( ) NÃO - OBSERVAÇÃO

CONDUTOR: ANDERSON - MUNRA

COMANDANTE: \_\_\_\_\_

BARCO FORA DE OPERAÇÃO DURANTE A REALIZAÇÃO DO SERVIÇO? ( ☒ SIM ( ) NÃO

CASO SIM, INFORMAR QUANTAS HORAS:

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL: \_\_\_\_\_