

RELATÓRIO DE ORDEM DE SERVIÇO

ÁREA: ENGENHARIA E MANUTENÇÃO

RESPONSÁVEL DA ÁREA: DANIEL MORAIS

REVISÃO DE: 01/01/2025

LOCAL: Niterói

(NO MAR PROXIMO(TE))

REQUISICIONADOR: SLB. MELODIA

DATA: 26/12/2020

RESPONSÁVEL: RONDINELLI

OFICINA: ELÉTRICA

HORÁRIO INICIAL

HORÁRIO FINAL

DATA

EQUIPE

TÉCNICO

26/12

ELÉTRICA

FRANKLIN

7:40

18:00

DESCRIÇÃO DA FALHA

- 1 - MOTOR DE ARRANQUE DO MCP-BE INOPERANTE - DEFEITO INTERNO DO ARRANQUE,
- 2 - BATERIAS DO MCP-BE E BAIXA TENSÃO E DATA 0003/2020 SEGUNDA LÍMIA
- 3 - ALARME DE ALAGAMENTO INOPERANTE - CHAVE BOIA DANIFICADA

SERVIÇO EXECUTADO (DESCREVER COMPONENTES TROCADOS E/OU REPARADOS)

- 1 - FOI RETIRADO O ARRANQUE E FEITO REPARO C/ ST DANIEL TVG, DANDO NÃO TERMO SOBRESSALENTO NO ALMOXARIFE ESTV FOI REALIZADO TESTE OK.
- 2 - FOI SUBSTITUÍDO AS 2 BATERIAS DO ISOAL POR BATERIAS USADAS E/ CARLA - TESTE OK
- 3 - FOI SUBSTITUÍDA A CHAVE BOIA, TESTE OK. APLICADO MATERIAL NOVO

SERVIÇO FINALIZADO ? () SIM (X) NÃO - OBSERVAÇÃO

VAI SER SOLICITADO BATERIAS NOVAS
 P/ OS MCP'S, ~~ESTV~~ E CONVIÇO.

TOQUES DE SEGUNDA LÍMIA E DATA DE 2020
 MCP-BB(2021) - MCP-BE(2022)

CONDUTOR: BRUNO

COMANDANTE: XENEL

BARCO FORA DE OPERAÇÃO DURANTE A REALIZAÇÃO DO SERVIÇO? () SIM (X) NÃO

CASO SIM, INFORMAR QUANTAS HORAS:

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL:

