

從事輸送帶偏移調整作業遭捲入災害

一、行業分類：預拌混凝土製造業

二、災害類型：被夾、被捲

三、媒介物：輸送帶

四、罹災情形：死亡1人

五、發生經過：

114年1月15日9時許，廠內設置之上傾斜輸送帶有砂石漏料情形，勞工潘員前往察看為輸送帶尾輪之皮帶有偏移情形，於是潘員獨自在尾輪處調整偏移皮帶，當日13時43分許，廠長要找潘員詢問砂石漏料處理情形，發現潘員在上傾斜輸送帶尾輪處，右手捲入輸送帶之皮帶與尾輪轉軸之間，且輸送帶尚在運轉中，於是廠長請同事關閉輸送帶電源，並撥打電話通報緊急救護，經119救護人員至現場急救時，發現潘員已死亡。

八、現場示意圖或照片：

