

從事切除作業發生被捲致死災害

核備文號：1081009994

- 一、行業種類：其他土木工程業(4290)
- 二、災害類型：被夾、被捲(07)
- 三、媒介物：一般動力機械—其他(手提研磨機)(159)
- 四、罹災情形：死亡1人
- 五、災害發生經過：

(一) 民國108年2月1日，雲林縣，呂○○。

(二) 據勞工稱述：災害發生於108年2月1日，呂罹災者在管溝內進行預埋鐵件突出處切除作業時，可能要變換姿勢或是轉身取物，因使用之手提研磨機研磨輪碰觸到呂罹災者脖子上頭套(脖圍)，導致頭套(脖圍)被轉動研磨輪捲入。

(三) 災害發生後呂罹災者送往醫急救，延至2月1日13時46分仍因傷重不治死亡。

八、現場示意圖或照片：



罹災者被發現時倒臥在管溝內管線上(模擬示意圖)

肇災之手提研磨機未設有研磨輪防護裝置(護罩)。

