

IMPIANTI A GAS



Grandi impianti termoelettrici

Propulsione navale

Industrie chimiche / petrolchimica

Propulsione aeronautica

CICLO DI RIFERIMENTO



CICLO JOULE REALE: $\begin{cases} \Delta S_{12} > 0 \\ \Delta S_{34} > 0 \end{cases}$

1-2: Comprens. adiab. irreversibile ($m > k$)

2-3: Radduz. a pressione costante

3-4: Espansione adiab. irrevers. ($m < k$)

4-1: Sottraz. a pressione costante

PARAMETRI DI PROGETTO:


$$\beta = \frac{p_2}{p_1} = \frac{p_3}{p_4}$$

RAPPORTO DI COMPRESS. MANOMETRICO


$$\Theta = \frac{T_3}{T_1}$$

RAPP. TRA TEMPERATURE MASSIMA E MINIMA

CICLO APERTO



CICLO CHIUSO



Entrambi i cicli illustrati a lato sono mantenuti in impianti monoalbero, tali che la potenza ottenuta dalla turbina sia trasferita direttamente all'utilizzatore e al compressore, tramite un unico collegamento.

RENDIMENTO

$$\eta = \frac{L}{Q_1} = \frac{L_T - L_C}{Q_1} = \frac{c_p(T_3 - T_4) - c_p(T_2 - T_1)}{c_p(T_3 - T_2)} = \frac{T_3 - T_2 + T_2 - T_4}{T_3 - T_2} = 1 - \frac{T_4 - T_1}{T_3 - T_2}$$

Ricordiamo che: $\beta_c = \frac{p_2}{p_1} = \left(\frac{T_2}{T_1}\right)^{\frac{k}{k-1}} = \beta_e = \frac{p_3}{p_4} = \left(\frac{T_3}{T_4}\right)^{\frac{k}{k-1}} \rightarrow \frac{T_2}{T_1} = \frac{T_3}{T_4} \rightarrow \frac{T_2}{T_3} = \frac{T_1}{T_4}$

DUNQUE: $\eta = 1 - \frac{T_4}{T_3} \frac{(1 - T_1/T_4)}{(1 - T_2/T_3)} = 1 - \frac{T_4}{T_3} = 1 - \frac{T_1}{T_2} = 1 - \frac{1}{\beta^k}$ dove $\mu = \frac{k-1}{k}$

Il rendimento dipende solo dal rapporto di compressione (e dalla natura del gas).

η AUMENTA


CON β E k


Se k aumenta, μ aumenta
 Se μ aumenta, β^{μ} diminuisce
 Se β aumenta, β^{μ} diminuisce \rightarrow Se β^{μ} diminuisce, η aumenta

LAVORO IDEALE

$$L^{\text{ID}} = L_T^{\text{ID}} - L_C^{\text{ID}} = c_p T_3 (1 - \beta^{-\mu}) - c_p T_1 (\beta^{\mu} - 1) = c_p T_1 \left(\Theta - \frac{\Theta}{\beta^{\mu}} - \beta^{\mu} + 1 \right)$$

Se Θ è fissato, L^{ID} è nullo per due valori di β : $\beta = 1$, $\beta = \Theta^{1/\mu}$





Quando il rendimento è elevato, solitamente non lo è il lavoro utile. Però:

- ▷ η dipende solo da β
- ▷ L^ID dipende da β e θ

Se aumento θ lasciando fissi β e μ , aumento il lavoro utile senza intaccare il rendimento!

CONDIZIONI DI MASSIMO LAVORO

$$\frac{dL}{d\beta} = c_p T_1 (\mu \theta \beta^{-\mu-1} - \mu \beta^{\mu-1}) = 0$$


$$\text{ergo } \theta \beta^{-\mu-1} = \beta^{\mu-1}, \beta^{2\mu} = \theta \rightarrow \beta = \theta^{1/2\mu}$$

COSA IMPLICA QUESTO RISULTATO?

Ricordiamo che: $T_2 = T_1 \beta^\mu = T_1 \theta^{1/2}$

$$\text{e che: } T_4 = T_3 \beta^{-\mu} = T_3 \theta^{-1/2} = T_1 \theta \theta^{-1/2} = T_1 \theta^{1/2} = T_2 \rightarrow T_4 = T_2$$


E SE VARIASSIMO β ?



$$\text{Con } \beta \rightarrow 1 \rightarrow \begin{cases} L^ID \rightarrow 0 \\ \eta \rightarrow 0 \end{cases}$$



$$\text{Con } \beta \rightarrow \beta_{\max} = \theta^{1/\mu} \rightarrow \begin{cases} L^ID \rightarrow 0 \\ T_2 \rightarrow T_3 \\ \eta \rightarrow \eta_{\text{carnot}} \end{cases}$$



$$\text{Perché } \eta(\beta = \beta_{\max}) = 1 - \theta^{-1} = 1 - \frac{T_1}{T_3} = \eta_c$$

CONDIZIONI DI MASSIMO RENDIMENTO

$\eta \rightarrow \eta_{\max}$ per $\beta \rightarrow \infty$ | Siccome aumentare β oltre β_{\max} non ci conviene se non vogliamo $L_c > L_r$, fermiamoci a $\beta \rightarrow \theta^{1/\mu}$

Per $\beta \rightarrow \beta_{\max} = \theta^{1/\mu}$, $\eta \rightarrow \eta_c$. Tuttavia $L \rightarrow 0$.

CASO CICLO REALE

Il lavoro reale dovrà tenere conto dei rendimenti adiabatici di espansione e compressione. →


Con il ridursi dei rendimenti, L^RE si riduce a partire da β , e si annulla per valori di β_{\max} decrescenti.

E IL RENDIMENTO?

$$\begin{aligned} \text{Siccome } Q_1 &= c_p (T_3 - T_2) = c_p T_1 \left(\theta - \beta^{\frac{\mu-1}{\mu}} \right) \\ &= c_p T_1 \left(\theta - 1 - \frac{\beta^\mu - 1}{\eta_{ad}^c} \right) \end{aligned}$$

$$\text{allora: } \eta_2 = \frac{L^RE}{Q_1} = \frac{\eta_{ad}^e (\theta - \theta \beta^{-\mu}) - \frac{1}{\eta_{ad}^c} (\beta^\mu - 1)}{\theta - 1 - \frac{\beta^\mu - 1}{\eta_{ad}^c}}$$

$$\text{Ergo } \eta_2 = f(\beta, \theta, \eta_{ad}^c, \eta_{ad}^e)$$



Posso scrivere gli η_{ad} in funzione degli η_{pol} .

$$\eta_{pol}^c = \frac{k-1}{k} \frac{m}{m-1}$$

$$\eta_{ad}^c = \frac{\beta^k - 1}{\beta^{k^*} - 1}$$

$$\text{con } k^* = k / \eta_{pol}^c$$

$$\eta_{pol}^e = \frac{k}{k-1} \frac{m-1}{m}$$

$$\eta_{ad}^e = \frac{1 - \beta^{-k^*}}{1 - \beta^{-k}}$$


$$\text{con } k^* = k \eta_{pol}^e$$

Potono essere sostituite in η_z !

Se η_{pol} aumenta, aumenta anche η_z .

Ciclo LIMITE


Mentre nel caso ideale il rendimento è sempre crescente con il rapporto di compressione, nel caso reale raggiunge un massimo e si annulla dove il lavoro reale di compressione uguaglia il lavoro reale di espansione.



$$\eta_{ad} = \begin{cases} 1 \\ 0.9 \\ 0.8 \end{cases}$$

Inoltre, nel caso reale il rendimento è funzione anche delle temperature, poiché dipende da θ .

Per questo motivo, si cercano di raggiungere i valori massimi per la temperatura T_3 , compatibilmente con la resistenza dei materiali.



Per contenere la temperatura massima entro i 1100°C è necessario adottare rapporti di miscela superiori a 30.

Il fluido di lavoro (aria+gas combusti) può quindi essere con buona approssimazione considerato composto dalla sola aria.

Il ciclo limite di un impianto a gas può essere considerato quasi uguale al ciclo ideale.

RAPPORTO DI MISCELA

$$\alpha = \frac{\dot{m}_A}{\dot{m}_C} \quad \left| \quad \begin{aligned} \dot{Q}_1 &= (\dot{m}_A + \dot{m}_C) (h_3 - h_2) = (\dot{m}_A + \dot{m}_C) c_p (T_3 - T_2) \\ &= \dot{m}_C H_i \eta_b \rightarrow \eta_b H_i = \frac{\dot{m}_{tot}}{\dot{m}_C} c_p (T_3 - T_2) = (\alpha + 1) c_p (T_3 - T_2) \end{aligned} \right.$$

$$\text{Da cui: } T_3 = T_2 + \frac{\eta_b H_i}{c_p (\alpha + 1)} \rightarrow \text{Maggiore } \alpha, \text{ minore } T_3 \text{ (e minore } \theta)$$

Rapporto di miscela richiesto in funzione della temperatura massima:

$$\alpha = \frac{\eta_b H_i}{c_p (T_3 - T_2)} + 1 \approx \frac{\eta_b H_i}{c_p (T_3 - T_2)}$$

NOTA: nel caso dei motori alternativi le temperature massime possono raggiungere valori superiori (cfr. macchine volumetriche e dinamiche) ed è quindi possibile operare con rapporti di miscela inferiori: il ciclo limite risulta sensibilmente diverso dal ciclo ideale.