

Ex 1: Using Phasors to Add Sinusoids

Tuesday, 4 August, 2020 11:54 AM

Suppose that,

$$v_1(t) = 20 \cos(\omega t - 45^\circ)$$

$$v_2(t) = 10 \sin(\omega t + 60^\circ)$$

Reduce the sum $v_s(t) = v_1(t) + v_2(t)$ to a single term.

$$V_s(t) = 20 \cos(\omega t - 45^\circ) + 10 \sin(\omega t + 60^\circ)$$

Step 1: Convert to cosine form

$$V_s(t) = 20 \cos(\omega t - 45^\circ) + 10 \cos(\omega t + 60^\circ - 90^\circ)$$

$$V_s(t) = 20 \cos(\omega t - 45^\circ) + 10 \cos(\omega t - 30^\circ)$$

Step 2: Represent in Phasor Form

$$V_s(t) = 20 \angle -45^\circ + 10 \angle -30^\circ$$

Step 3: Convert Phasor to Complex

$$V_s(t) = 20(\cos(-45^\circ) + j \sin(-45^\circ)) + 10(\cos(-30^\circ) + j \sin(-30^\circ))$$

$$V_s(t) = 20(0.7071 + j(-0.7071)) + 10(0.866 + j(-0.5))$$

$$V_s(t) = 22.8 - j 19.14$$

Step 4: Complex to Phasor form

$$V_s(t) = \sqrt{22.8^2 + (-19.14^2)} \angle \tan^{-1}\left(-\frac{19.14}{22.8}\right)$$

$$V_s(t) = 29.7 \angle -40^\circ$$

Step 5: Representing in Sinusoidal Voltage

$$V_s(t) = 29.7 \cos(\omega t - 40^\circ)$$

Ex 2: Reduce the following expressions by using phasors

Tuesday, 4 August, 2020 12:14 PM

$$v_1(t) = 10 \cos(\omega t) + 10 \sin(\omega t)$$

$$\text{Step 1: } 10 \cos(\omega t) + 10 \cos(\omega t - 90^\circ)$$

$$\text{Step 2: } 10 \angle 0^\circ + 10 \angle -90^\circ$$

$$\text{Step 3: } 10(\cos(0) + j \sin(0)) + 10(\cos(-90^\circ) + j \sin(-90^\circ))$$

$$v_1(t) = 10(1 + j \cdot 0) + 10(0 + j(-1))$$

$$V_1(t) = 10 - 10j$$

Step 4:

$$V_1(t) = \sqrt{10^2 + 10^2} \angle \tan^{-1}\left(-\frac{10}{10}\right)$$

$$V_1(t) = 14.14 \angle -45^\circ$$

$$\text{Step 5: } 14.14 \cos(\omega t - 45^\circ)$$

Ex 2.2

Tuesday, 4 August, 2020 12:14 PM

$$i_l(t) = 10 \cos(\omega t + 30^\circ) + 5 \sin(\omega t + 30^\circ)$$

Ex 2.3

Tuesday, 4 August, 2020 12:14 PM

$$i_2(t) = 20 \sin(\omega t + 90^\circ) + 15 \cos(\omega t - 60^\circ)$$