

 <b>GD Biotech</b> AGRI-AGRO SOLUTIONS	<b>Fiche de non conformité</b>	Version 1.0
GDB/FORM/01	SMQ	08/12/2021
Rédaction : S. MARTEL	Vérification : K. LEROUX	Approbation : L. LIETAR

La fiche de non conformité est à ouvrir en cas d'incident rencontré au cours du traitement du lot d'échantillons.

**N° : 220926\_01**

**Fiche ouverte le : 26/09/2022**

<b>Activité :</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Extraction	<input type="checkbox"/> Géotypage	<input type="checkbox"/> Analyse	<input type="checkbox"/> Autre
<b>Type d'incident :</b>	<input type="checkbox"/> Equipement	<input checked="" type="checkbox"/> Fournisseur	<input type="checkbox"/> Echantillons	<input type="checkbox"/> Manipulation
	<input type="checkbox"/> Contrôle qualité de REPETABILITE non valide			
	<input type="checkbox"/> Contrôle qualité de REPRODUCTIBILITE non valide			
	<input type="checkbox"/> Autre			
<b>Echantillon ou lot d'échantillons concernés :</b>		<b>GD431455 (A01) et GD435980 (H01) fiche extraction Blood_220926-01 -&gt; SAM220930</b>		
<i>(mentionner le CAB, le nom de la plaque, la position et toute autre information de traçabilité)</i>				
Description du problème				
Colonne 1 cassée dans centri suite à premier ajout de B5, A01 et H01 ne retiennent plus le liquide.				
D'autres activités ont-elles été impactées par le même problème ?				
	<input type="checkbox"/> OUI	Préciser :		
	<input checked="" type="checkbox"/> NON			
Nom de l'opérateur : Karine Le Roux				
Responsable : Ludivine Liétar				
Date : 26/09/2022				

Action(s) immédiate(s)
Vu avec responsable, extraction sur colonne individuelle des 2 prélèvements concernés pour les réinjecter dans la plaque SAM220930 (fait par Ludivine Liétar).
Nom de l'opérateur : Karine Le Roux
Responsable : Ludivine Liétar
Date : 26/09/2022

**Impact et conséquences sur l'activité**

Coût temps et consommable.

Nom de l'opérateur : Karine Le Roux

Responsable : Ludivine Liétar

Date : 26/09/2022

**Recherche des causes**

Pas de cause apparente, portoirs équilibrés -&gt; défaut consommable ? positionnement plaque colonnes sur plaque recueil ?

Nom de l'opérateur : Karine Le Roux

Responsable : Ludivine Liétar

Date : 26/09/2022

**Traitements, solutions trouvées, plan mis en place**

Cf. "actions immédiates".

Voir si récurrence du problème pour remontée au responsable achat / fournisseur.

Délai de mise en oeuvre :

Nom de l'opérateur : Karine Le Roux

Responsable : Ludivine Liétar

Date : 26/09/2022

**Suivi de l'efficacité :**

Action mise en oeuvre le :

Action efficace ?

☐

OUI

☐

NON

Commentaires : à suivre dans le temps

Nom de l'opérateur : Karine Le Roux

Responsable : Ludivine Liétar

**Fiche cloturée le : 26/09/2022**