

		Fiche de non conformité		Version 2.0	
GBF000001		SMG		06/10/2022	
Rédaction : K. LE ROUX, L. LIETAR		Vérification : S. MARTEL, S. MERLIN		Approbation : L. LIETAR	
La fiche de non conformité est à ouvrir en cas d'incident rencontré au cours du traitement du lot d'échantillons.					
N° d'enregistrement : 230519_02					
Fiche ouverte le : 24/05/2023					
Description de l'incident					
Incident constaté le : 22/05/23					
Au cours de l'activité : <input type="checkbox"/> Traitement des prélèvements <input type="checkbox"/> Extraction <input type="checkbox"/> Génodupage					
<input type="checkbox"/> Analyse <input checked="" type="checkbox"/> Autre : alerte Vigitemp					
Nombre d'échantillons concernés : 0					
Traçabilité (ex : SAM/puits, CAB, références, lots...) : clim labo extraction					
Description : dépassements de température (seuil haut) les 19,20,21,24/05/23 en salle extraction, impossible de remettre la clim en route, ne fonctionne pas.					
D'après Vigitemp températures max relevées 24,29°C, 24,48°C, 24,16°C, 24,10°C respectivement.					
Complété par : Ludvine Liétar Date : 24/05/2023					
Expertise					
Intervention Dalkia les 16 et 17 mai, qui après investigation de notre part (car aucun de nous n'a eu d'info suite à leur intervention) avait relevé le non fonctionnement de cette clim.					
Pas de dépassements de très longue durée ni à des températures très élevées -> jugé non impactant.					
Activité concernée : <input type="checkbox"/> Traitement des prélèvements <input checked="" type="checkbox"/> Extraction <input type="checkbox"/> Génodupage					
<input type="checkbox"/> Analyse <input type="checkbox"/> Autre					
Type(s) d'incident : <input checked="" type="checkbox"/> Equipement <input type="checkbox"/> Fournisseur <input type="checkbox"/> Echantillons <input type="checkbox"/> Manipulation					
<input type="checkbox"/> Autre					
Opérateur(s) concerné(s) : -					
Analyse des causes : -					
Complété par : Ludvine Liétar Date : 24/05/2023					
A compléter par le responsable concerné					
Responsable : Ludvine Liétar Date : 24/05/2023					
1/2					
Résolution de l'incident					
Réclamation faite auprès de Dalkia pour le manque d'informations.					
Clim du labo post-PCR (côté centre) mise en route + portes vers le labo extraction ouvertes pour essayer de pallier aux variations de température importantes.					
Complété par : Ludvine Liétar Date : 25/05/2023					
A compléter par le responsable concerné					
Responsable : Ludvine Liétar Date : 25/05/2023					
Suivi de la résolution : intervention Dalkia le 30/05/23, clim de nouveau fonctionnelle (à retremper sans action du technicien... bug télécommande ?)					
Complété par : Ludvine Liétar Date : 07/08/2023					
A compléter par le responsable concerné					
Responsable : Ludvine Liétar Date : 07/08/2023					
Impact(s)					
Client (si absence de résultat ou délai > 14 jours) : <input checked="" type="checkbox"/> Non <input type="checkbox"/> Oui					
Succès : <input type="checkbox"/> Non <input checked="" type="checkbox"/> Consommables					
<input type="checkbox"/> Opérateur					
<input type="checkbox"/> Autre					
Détails : -					
Complété par : Ludvine Liétar Date : 07/08/2023					
A compléter par le responsable concerné					
Responsable : Ludvine Liétar Date : 07/08/2023					
Pistes d'amélioration					
A court terme / à réaliser par : -					
A long terme / à réaliser par : -					
Complété par : Ludvine Liétar Date : 07/08/2023					
A compléter par le responsable concerné					
Responsable : Ludvine Liétar Date : 07/08/2023					
A compléter par le responsable concerné					
Responsable : Ludvine Liétar					
Fiche clôturée le : 07/08/2023					