

NAME : PUSHKEN DUGAM
Roll No : B22MED052

(1)

LAB - 8 (Screw Jack)

Step 1 : Calculate the core diameter

$$W = \sigma_c \frac{\pi}{4} d_c^2$$

Material for screw : [Steel 30C8]

$$W = 100 \text{ kN}$$

$$100 \times 1000 = 200 \times \frac{\pi}{4} (d_c)^2$$

$$d_c = \sqrt{\frac{4 \times 100 \times 1000}{200 \times \pi}}$$

$$d_c = 25.23772326 \text{ mm}$$

$$\Rightarrow \boxed{d_c \approx 25.24 \text{ mm}}$$

(pitch = 5mm)

$$\therefore \boxed{d = 30.24 \text{ mm}}$$

$$\boxed{d_m = 27.74 \text{ mm}}$$

Step 2 : Check for combined tension, compression, & bending.

$$M_t = \frac{W d_m}{2} \cdot \tan(\phi + \alpha)$$

$$M_t = \frac{100 \times 1000 \times 27.74 \times \tan(10.2 + 3.285)}{2}$$

$$\tan \alpha = 0.00574$$

$$\alpha = \tan^{-1}(0.00574)$$

$$\boxed{\alpha = 3.285^\circ}$$

$$\mu = 0.18$$

$$\tan(\phi) = 0.18$$

$$\boxed{\phi = 10.2^\circ}$$

$$\tan \alpha = \frac{l}{\pi d_m}$$

$$\tan \alpha = \frac{0.5}{3.14 \times 27.74}$$

$$M_t = 50 \times 1000 \times 27.74 \times \tan(13.485)$$

$$M_t = 332,605.218 \text{ N}\cdot\text{mm}$$

$$M_t = 332.6 \text{ KM}\cdot\text{mm}$$

$$(\text{shear stress}) \quad T = \frac{16 M_t}{\pi d_c^3} = \frac{16 \times (332,605.218)}{3.14 \times (25.24)^3}$$

$$T = 105 \text{ N/mm}^2$$

$$(\text{bending stress}) \quad \sigma_b = \frac{32 M_b}{\pi d_c^3}$$

$$M_b = P l_1$$

$$P = ~~420~~ 720 \text{ N}$$

$$M_b = 720 \times 750 \approx$$

$$M_b = 540 \text{ KM}\cdot\text{mm}$$

$$\sigma_b = \frac{32 \times 540 \times 1000}{3.14 \times (25.24)^3}$$

$$\sigma_b = 342.25 \text{ N/mm}^2$$

20 mm
↑

$$l_1 = \text{Max lift} + H + \text{clearance}$$

$$l_1 = ~~500~~ 500 +$$

$$H = z p$$

$$z = \frac{4 w}{\pi S_b (d^2 - d_c^2)}$$

$$z = \frac{4 \times ~~100~~ 100 \times 1000}{3.14 \times 10 \times (55.48)^2 (5)}$$

$$z = 45.92$$

$$z \approx 46$$

$$H = 46 \times 5 = 230 \text{ mm}$$

$$l_1 = 500 + 230 + 20 = 750 \text{ mm}$$

②

$$\frac{\tau}{k_s} = \frac{F_{\text{shear}}}{3.2 \pi d_p^3}$$

$$\begin{aligned} T_{\text{max}} &= \sqrt{\left(\frac{\sigma_o}{2}\right)^2 + \tau^2} \\ &= \sqrt{\left(\frac{(342.25)}{2}\right)^2 + (105)^2} \\ &= \sqrt{40,309.11377} \end{aligned}$$

$$T_{\text{max}} = 200.77 \text{ N/mm}^2$$

$$\Rightarrow \boxed{FOS = \frac{400}{200.77} \approx 2}$$

Step 3 : Check for buckling

$$\begin{aligned} \frac{Q}{K} &= \sqrt{\frac{I}{A}} = \sqrt{\frac{\pi d_c^2 / 8}{\pi d_c^2 / 4}} = \sqrt{\frac{1}{2}} \\ K &= 0.7071 \\ \frac{Q}{K} &= \frac{750}{0.7071} = 1060.66 \end{aligned}$$

$$K = \sqrt{\frac{I}{A}}$$

$$I = \frac{\pi}{64} \times d_c^4$$

$$K = \sqrt{\frac{\pi h \times d_c^4}{\pi h \times d_c^2}}$$

$$= \sqrt{\frac{d_c^2}{16}} = \sqrt{\frac{27.74^2}{16}}$$

$$K = \frac{27.74}{4} = 6.935$$

$$\frac{l}{k} = \frac{750}{6.938} = 108.147$$

$$\frac{S_{yt}}{2} = \frac{n \pi^2 E}{(l/k)^2} \quad n = 0.28$$

$$\frac{400}{2} = \frac{0.28 \times 3.14^2 \times 207,000}{(\cancel{108.147})^2 (l/k)^2}$$

$$(l/k)^2 = 50.50$$

$$\frac{l}{k} > (l/k)_{\text{critical}}$$

Use [Euler's Formula]

$$A = \pi d_m^2 / 4$$

$$P_{cr} = \frac{\pi^2 EA}{(l/k)^2} = \frac{(3.14)^2 \times 207,000 \times (3.14) \times (27.74)^2}{(50.50)^2 (\cancel{108.147})^2 \times 4}$$

$$\cancel{P_{cr} = 483,425.38}$$

$$P_{cr} = 483,425.38$$

$$W = 100,000 \text{ N}$$

$$FOS = \frac{483,425.38}{100} = 4.834$$

$$\text{Assumed FOS} = 2$$

$$\Rightarrow \boxed{\begin{array}{l} FOS > \text{Assumed FOS} \\ 4.834 > 2 \end{array}}$$

Step 4 Design of Nut

(3)

$$Z = 45.92 \approx 46$$

$$H = 46 \times 5 = 230 \text{ mm}$$

$$W = \frac{\pi}{4} (D^2 - d^2) \sigma_t$$

$$W = \frac{\pi}{4} (D^2 - 30.24^2) \times 82.74$$

$$\cancel{W} \quad D^2 = 30.24^2 = \frac{100,000}{82.74 \times \pi} \times 4$$

$$\rightarrow \boxed{D = 49.53 \text{ mm}}$$

$$W = \pi D t$$

$$W = 3.14 \times 49.53 \times t \times 105$$

$$t = \frac{100,000}{3.14 \times 49.53 \times 105}$$

$$\boxed{t = 6.123 \text{ mm}}$$

$$W = \frac{\pi}{4} (D_o^2 - D^2) \sigma_c$$

$$100,000 = \frac{\pi}{4} (D_o^2 - 49.53^2) \times 82.74$$

$$D_o^2 = \frac{100,000 \times 4}{\pi \times 82.74} + (49.53)^2$$

$$\boxed{D_o = 63.18 \text{ mm}}$$

Step 5 : design of handle

$$P_{ln} = M_t + \frac{\mu_c W}{4} (D_o + D_i)$$

$$D_o = 1.6d = 1.6 \times 30.24 = 48.384$$

$$D_i = 0.8d = 0.8 \times 30.24 = 24.192$$

$$\boxed{\mu_c = 0.2}$$

$$720 \times (l_n) = 332.6 \times 10^3 + \frac{0.2 \times 100 \times 10^3}{4} \times 2 \times \frac{0.6}{4} \times 30.24$$

$$720 \times (l_n) = 10^3 (332.6 + 362.88)$$

$$l_n = \frac{695.48}{720} \times 10^3$$

$$\boxed{l_n = 965.9 \text{ mm}}$$

$$d_n = \left(\frac{32 M_b}{\pi \sigma_b} \right)^{1/3} = 32$$

Step 6 : Design of wp.

$$t_n = 2 \times \text{thickness of nut collar.}$$

$$h = 2d = 2 \times 30.24 = 60.48 \text{ mm}$$

Step 6 : Design of base

(4)

$$R_5 = 1.5 \times D_o = 72.576 \text{ mm}$$

$$R_6 = 2.25 \times \text{outer radius of the } D_o = 108.864 \text{ mm}$$

$$t_2 = 0.25 \times d = 7.56 \text{ mm}$$

$$t_h = \text{thickness of nut collar} =$$

$$H' = \text{Max lift} + H + \text{clearance} = 750 \text{ mm}$$