

Chapter 1

Reviewmøde 14/10-2016

1 Generelt om Opgavens opbygning

- Søren's kommentarer
 - Rapporten bør kunne læses og forstås uden at læse dokumentationen. Se dokumentationen som bilag.
 - Beskrivelse af det overordnede system (på tværs af subsystems) er arkitektur. Når vi går ind i blokkene er det design.
 - Evt. præsenteret for for mange detaljer for tidligt i BDD-IBD fasen. Hold jer til de forskellige abstraktionsniveauer og overvej hvornår man skal grave dybere ned.
 - Mange blokke med lidt info, få blokke med meget info.
 - Flot arbejde, rækkefølgen er/føles ikke helt rigtig. Evt. Overblik -> Alt om subsystem A -> Subsystem B -> Subsystem C. Kan vejleder bedst lide det opdelt i subsystemer eller i BDD -> IBD -> ...
 - Sendt information har et navn. Den anvendte kommunikationsform har et andet navn.

2 Tværgående

- 150 m kan ikke bruges. UC + AT. Giver ikke mening med valg af ultralyd som afstandsmåler.

3 Rapport

- Specificering af valgte muligheder svære at forstå. Føles som for meget fokus på mulighederne i stedet for valget.
 - Specielt navigation virkede lidt rodet.
- MoSCoW
 - Vi har været rundhåndede med værdierne.
 - Opdater MoSCoW. Den føles uambitiøs i forhold til resten af rapporten.

- Sæt fokus på TRÅDLØS controller.
- Roveren og andre valg, som er håndteret uden videre overvejelse, skal ikke argumenteres, men blot præsenteres som den valgte løsning.
- Vær ærlig omkring RPi i stedet for DevKit8000.
- Tydeliggør testenvironment for prototypen.

4 Procesrapport

- Gør Timeline mere læselig
- Indsæt burn-down charts og dokumenter bedre hver enkelt sprint.
- Mere fokus på at den skal kunne præsenteres til eksamen

5 Dokumentation

- Overskrifterne virker ikke forklarende for hvad de indeholder.
- UC
 - Evt. giv Use Case "UC1 Define Search Area"
 - Læxlinjeafstand i UC diagrammer.
 - Extension i Manual Override for mangel på forbindelse.
 - Extensions som kan foregå på flere punkter kan beskrives med en stjerne.
 - UC Perform Search. Drive to boundary of the search area.
 - Tilpas UC til testområdet. Beskriv testområde og de ting det indeholder i rapporten.
 - Perform Search opfylder ikke sit mål.
 - Evt. SD over UC-flow. Flere sætninger føles som inforståede, anvend SD for at undgå indforståede sætninger.
 - Log vs Remote Control

AT

- Evt. ragged right i tabeller på steder hvor sætningerne er korte.
- Følger godt UC.
- Manual Override. Forøg testen.
- Uklart hvornår der køres en Ext., evt placer caption over eller giv egen subsection.

BDD

- 3V3 VS 3.3 V
- For meget info for tidligt. Lav mindre specifikke BDD'er.
- Afsnit BDD for IPS divergerer i opsætning.

- Power in mangler på Fig. 4.6, udspecificering af blokken ":Motor System".

SD

- 6.7 6.11 divergerer på alt boksene.

DM

- User som tændstikmand