



Acta No. 5

### ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN

Siendo martes 22 de agosto de 2023, se hace la entrega del **Nivel 29** en el edificio **Torre Mun**. Se da por concluido los trabajos mencionados a continuación.

- Resanado y lijado de muros y columnas. *OK* 22/AG/23
- Resanado y lijado del cubo ventilado. *FALTA UNA CHULEADA, PERFORADA DE CANTOS DE VIGAS*
- Resanado y lijado de escaleras. *FALTA LIMPIEZA  
PERFILADO DE CANTOS DE LOSAS*

El cliente certifica que la totalidad de los servicios señalados han sido terminados y se han sometido a las pruebas de validación y aceptación indicadas.



*[Signature]*  
22/AG/23

**Landwork Capital**

Neftalí Rodríguez

*[Signature]*  
**Constructora Maizmier**

Joel Garza  
Francisco Santoy



Acta No. 5



### ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN

Siendo martes 22 de agosto de 2023, se hace la entrega del **Nivel 28** en el edificio **Torre Mun**. Se da por concluido los trabajos mencionados a continuación.

- Resanado y lijado de muros y columnas.
- Resanado y lijado del cubo ventilado.
- Resanado y lijado de escaleras. **OK**

- 22/AG/23
- ① LIJADO DE COL
  - ② PERFIADO DE ONULAS DE LSA
  - ③ REBABEO CHULEO DE ULNAS CUBO

El cliente certifica que la totalidad de los servicios señalados han sido terminados y se han sometido a las pruebas de validación y aceptación indicadas.



**Landwork Capital**

Neftalí Rodríguez

**Constructora Maizmier**

Joel Garza  
Francisco Santoy



Acta No. 5

### ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN


Siendo martes 22 de agosto de 2023, se hace la entrega del **Nivel 27** en el edificio **Torre Mun**. Se da por concluido los trabajos mencionados a continuación.

- Resanado y lijado de muros y columnas.
- Resanado y lijado del cubo ventilado.
- Resanado y lijado de escaleras.


22/AG/23


FALTA BARRIDA, LIMPIEZA

El cliente certifica que la totalidad de los servicios señalados han sido terminados y se han sometido a las pruebas de validación y aceptación indicadas.




- ① CANTO DE LOSAS PERIMETRALES
- ② CHUBO, FILETES DE VIGAS CUBO



  
22/AG/23

**Landwork Capital**

Neftalí Rodríguez



**Constructora Maizmier**

Joel Garza  
Francisco Santoy




Acta No. 5

### ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN


Siendo martes 22 de agosto de 2023, se hace la entrega del **Nivel 26** en el edificio **Torre Mun**. Se da por concluido los trabajos mencionados a continuación.

- Resanado y lijado de muros y columnas. *OK* 22/A8/23
- Resanado y lijado del cubo ventilado. *FALTA CHUBED, PERFIADO, FILETES ULCAJ*
- Resanado y lijado de escaleras. *(FALTA LIMPIEZA)*

El cliente certifica que la totalidad de los servicios señalados han sido terminados y se han sometido a las pruebas de validación y aceptación indicadas.



① PERFIADO DE LOSAS PERIMETRO



*[Signature]*  
22/A8/23

**Landwork Capital**

Neftalí Rodríguez

*[Signature]*

**Constructora Maizmier**

Joel Garza  
Francisco Santoy





Acta No. 5


### ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN

Siendo martes 22 de agosto de 2023, se hace la entrega del **Nivel 25** en el edificio **Torre Mun**. Se da por concluido los trabajos mencionados a continuación.

- Resanado y lijado de muros y columnas. (OK) 22/AG/23
- Resanado y lijado del cubo ventilado. (FALTA RESABEO VIGAS, FILETES, VIGAS) 22/AG/23
- Resanado y lijado de escaleras. (OK) 22/AG/23


El cliente certifica que la totalidad de los servicios señalados han sido terminados y se han sometido a las pruebas de validación y aceptación indicadas.



  
22/AG/23

**Landwork Capital**

Neftalí Rodríguez



**Constructora Maizmier**

Joel Garza  
Francisco Santoy