

B Baustoffe

Prozess	Bauteil	Menge Bauteil	Kostengruppe	Masse in kg Bestand	Masse in kg Außenwandsanierung	Masse in kg Dachsanierung	Masse in kg Fenstersanierung	Masse in kg Komplettisanierung
Sand 0/2	Extensivbegrünung (Importiert)	90,16 m²	363 Dachbeläge	12171,6	12171,6	12171,6	12171,6	12171,6
Lava Körnung	Extensivbegrünung (Importiert)	90,16 m²	363 Dachbeläge	5950,56	5950,56	5950,56	5950,56	5950,56
Konstruktionsvollholz (Durchschnitt DE)	IBO_AW_01 (Importiert)	198,90 m²	331 Tragende Außenwände	3529,5	3529,5	3529,5	3529,5	3529,5
Schnittholz Lärche (12% Feuchte/10,7% H2O)	IBO_AW_01 (Importiert)	198,90 m²	335 Außenwandbekleidungen, außen	3285,83	3285,83	3285,83	3285,83	3285,83
Oriented Strand Board (Durchschnitt DE)	IBO_AW_01 (Importiert)	198,90 m²	331 Tragende Außenwände	2148,12	2148,12	2148,12	2148,12	2148,12
Konstruktionsvollholz (Durchschnitt DE)	Holzrahmen - Dämmung (Importiert)	90,16 m²	361 Dachkonstruktionen	2133,2	2133,2	2133,2	2133,2	2133,2
Gipskartonplatte (Feuerschutz)	IBO_AW_01 (Importiert)	198,90 m²	336 Außenwandbekleidungen, innen	1989,0	1989,0	1989,0	1989,0	1989,0
Konstruktionsvollholz (Durchschnitt DE)	IBO_AW_01 (Importiert)	198,90 m²	336 Außenwandbekleidungen, innen	1470,63	1470,63	1470,63	1470,63	1470,63
Zellulosefaserplatten	Holzrahmen - Dämmung (Importiert)	90,16 m²	361 Dachkonstruktionen	1384,86	1384,86	1384,86	1384,86	1384,86
Konstruktionsvollholz (Durchschnitt DE)	Holzrahmen - Dämmung (Importiert)	90,16 m²	361 Dachkonstruktionen	1066,6	1066,6	1066,6	1066,6	1066,6
Nadelschnittholz - getrocknet (Durchschnitt DE)	Holzrahmen belüftet (Importiert)	90,16 m²	363 Dachbeläge	1048,4	1048,4	1048,4	1048,4	1048,4
Mineralwolle (Fassaden-Dämmung)	IBO_AW_01 (Importiert)	198,90 m²	331 Tragende Außenwände	772,73	772,73	772,73	772,73	772,73
Knauf - Gipskartonplatten GKB - Bauplatte 12,5 mm (680 kg/m³ u. 8,5 kg/m²)	Holzrahmen - Dämmung (Importiert)	90,16 m²	361 Dachkonstruktionen	766,36	766,36	766,36	766,36	766,36
Nadelschnittholz - getrocknet (Durchschnitt DE)	Holzrahmen belüftet (Importiert)	90,16 m²	363 Dachbeläge	698,93	698,93	698,93	698,93	698,93
Folie für Gründach	Extensivbegrünung (Importiert)	90,16 m²	363 Dachbeläge	694,23	694,23	694,23	694,23	694,23
Zellulosefaserplatten	Holzrahmen - Dämmung (Importiert)	90,16 m²	361 Dachkonstruktionen	692,43	692,43	692,43	692,43	692,43
Mineralwolle (Innenausbau-Dämmung)	IBO_AW_01 (Importiert)	198,90 m²	336 Außenwandbekleidungen, innen	443,8	443,8	443,8	443,8	443,8
Dachbahnen EPDM	Holzrahmen belüftet (Importiert)	90,16 m²	363 Dachbeläge	172,21	172,21	172,21	172,21	172,21
Dreifachverglasung	2 m² Fenster dreifachverglast Aluminiumrahmen KfW 55 Standard	11,00 Stück	334 Außentüren und -fenster	171,03	171,03	171,03	-	-
PE-HD mit PP-Vlies zur Abdichtung	IBO_AW_01 (Importiert)	198,90 m²	335 Außenwandbekleidungen, außen	78,76	78,76	78,76	78,76	78,76
Fugendichtungsbänder PE/PP-Folie	2 m² Fenster dreifachverglast Aluminiumrahmen KfW 55 Standard	11,00 Stück	334 Außentüren und -fenster	73,57	73,57	73,57	-	-
Aluminium-Rahmenprofil, pulverbeschichtet	2 m² Fenster dreifachverglast Aluminiumrahmen KfW 55 Standard	11,00 Stück	334 Außentüren und -fenster	64,18	64,18	64,18	-	-
Dampfbremse PE	IBO_AW_01 (Importiert)	198,90 m²	336 Außenwandbekleidungen, innen	37,0	37,0	37,0	37,0	37,0
PE/PP Vlies	Extensivbegrünung (Importiert)	90,16 m²	363 Dachbeläge	17,85	17,85	17,85	17,85	17,85
Unterspannbahn PP	Holzrahmen belüftet (Importiert)	90,16 m²	363 Dachbeläge	13,2	13,2	13,2	13,2	13,2
eLCA Luftschicht	Holzrahmen belüftet (Importiert)	90,16 m²	363 Dachbeläge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Konstruktionsvollholz (Durchschnitt DE)	IBO_AW_01 (Importiert)	198,90 m²	335 Außenwandbekleidungen, außen	-	4117,76	-	-	4117,76
Konstruktionsvollholz (Durchschnitt DE)	IBO_AW_01 (Importiert)	198,90 m²	335 Außenwandbekleidungen, außen	-	2941,25	-	-	2941,25
Mineralwolle (Fassaden-Dämmung)	IBO_AW_01 (Importiert)	198,90 m²	335 Außenwandbekleidungen, außen	-	901,51	-	-	901,51
Konstruktionsvollholz (Durchschnitt DE)	IBO_AW_01 (Importiert)	198,90 m²	335 Außenwandbekleidungen, außen	-	588,25	-	-	588,25
eLCA Luftschicht	IBO_AW_01 (Importiert)	198,90 m²	335 Außenwandbekleidungen, außen	-	0,0	-	-	0,0
Mineralwolle (Flachdach-Dämmung)	Holzrahmen belüftet (Importiert)	90,16 m²	363 Dachbeläge	-	-	1464,2	-	1464,2
Konstruktionsvollholz (Durchschnitt DE)	Holzrahmen belüftet (Importiert)	90,16 m²	363 Dachbeläge	-	-	1244,37	-	1244,37
Blendrahmen PVC-U	2 m² Fenster dreifachverglast Aluminiumrahmen KfW 55 Standard	11,00 Stück	334 Außentüren und -fenster	-	-	-	176,18	176,18
Dreifachverglasung	2 m² Fenster dreifachverglast Aluminiumrahmen KfW 55 Standard	11,00 Stück	334 Außentüren und -fenster	-	-	-	171,03	171,03
Fugendichtungsbänder PE/PP-Folie	2 m² Fenster dreifachverglast Aluminiumrahmen KfW 55 Standard	11,00 Stück	334 Außentüren und -fenster	-	-	-	73,57	73,57