



Permit to Work

کام کرنے کا اجازت نامہ

Doc# FRM/IMS-16.02
Ver. 01
Issue Date: 10 May 22

جنرل ورک پرمٹ سروس گلوبل فٹ وئیر لمیٹڈ

نوٹ: تمام ورک پرمٹ والی جگہوں پر سگریٹ چٹا منع ہے

PTW #	8	Cross Reference	MOC
Date	2023-03-09	ایریا / مشین Outside FG Store	MOC Required Yes <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>
Start Time	09:15	کیا کام کرنے کی جگہ پر کوئی اور PTW بھی Issue ہوا ہے؟	MOC # _____
End Time	10:30	Cross Reference # _____	MOC Title _____
کام کی تفصیل Welding on handrailing of outside FG Store			
ورکنگ گروپ Maintenance ورکرز کے نام Javed, Wazir			
1 بجلی کے کام (مشین / انسولیشن) Electrical work (Machine/Isolation) ہاٹ ورک <input checked="" type="checkbox"/>			
3 اونچائی پر کام کرنے کے لیے Work at height بجلی کے کام <input type="checkbox"/>			
5 ایل۔ پی۔ جی پر مٹ چیک لسٹ LPG PTW Check List ڈیمولیشن / بول ورک <input type="checkbox"/>			

کام کرنے والی جگہ کے خطرات			
<input type="checkbox"/> آگ / دھماکہ	<input type="checkbox"/> آئین کی کمی	<input type="checkbox"/> سرسے گرنے والی جگہ	<input type="checkbox"/> چٹکی کا زہریلے سے گزرا
<input type="checkbox"/> بجلی سے چلنے والے آلات	<input type="checkbox"/> گیس نجات	<input type="checkbox"/> چٹکی کا زہریلے سے گزرا	<input type="checkbox"/> شہر کی یا سڑکی کا موم
<input type="checkbox"/> آئن آف فائر / خطرے کی دھمکی	<input type="checkbox"/> محدود رہائی / اخراج	<input type="checkbox"/> شہر کی یا سڑکی کا موم	<input type="checkbox"/> حرکت / حادثاتی خطرہ پر خود بخود چلنے والے آلات
<input type="checkbox"/> دھوکے آلات	<input type="checkbox"/> کنکریٹ کا کام	<input type="checkbox"/> ٹیکسٹائل / لیٹنگ	<input type="checkbox"/> ٹوک دار چیزیں
<input type="checkbox"/> گر / اسروٹ	<input type="checkbox"/> دھماکہ خیز مواد	<input type="checkbox"/> ٹوک دار چیزیں	<input type="checkbox"/> کھینچنے کے خطرات
<input type="checkbox"/> ہماری ذہن اٹھانا	<input type="checkbox"/> آئینوں کو ہارنے کا خطرہ	<input type="checkbox"/> کھینچنے کے خطرات	<input type="checkbox"/> کھینچنے کے خطرات
<input type="checkbox"/> تیز دھڑکنے والی	<input type="checkbox"/> بچھڑکنے والی	<input type="checkbox"/> بچھڑکنے والی	<input type="checkbox"/> بچھڑکنے والی
<input type="checkbox"/> تیز دھڑکنے والی	<input type="checkbox"/> بچھڑکنے والی	<input type="checkbox"/> بچھڑکنے والی	<input type="checkbox"/> بچھڑکنے والی
<input type="checkbox"/> شعلہ / چمکائی کے ذرائع	<input type="checkbox"/> ہائیڈروجن سے گرنے کا خطرہ	<input type="checkbox"/> ہائیڈروجن سے گرنے کا خطرہ	<input type="checkbox"/> ہائیڈروجن سے گرنے کا خطرہ

احتیاطی تدابیر			
<input type="checkbox"/> فلیک مشین	<input type="checkbox"/> آگ بجھانے والے آلات موجود ہیں	<input type="checkbox"/> فائر فائٹنگ	<input type="checkbox"/> فائر فائٹنگ
<input type="checkbox"/> آگ بجھانے والے آلات	<input type="checkbox"/> آگ بجھانے والے آلات	<input type="checkbox"/> آگ بجھانے والے آلات	<input type="checkbox"/> آگ بجھانے والے آلات
<input type="checkbox"/> آگ بجھانے والے آلات	<input type="checkbox"/> آگ بجھانے والے آلات	<input type="checkbox"/> آگ بجھانے والے آلات	<input type="checkbox"/> آگ بجھانے والے آلات
<input type="checkbox"/> آگ بجھانے والے آلات	<input type="checkbox"/> آگ بجھانے والے آلات	<input type="checkbox"/> آگ بجھانے والے آلات	<input type="checkbox"/> آگ بجھانے والے آلات

دیگر احتیاطی تدابیر

A بجلی کے کام کیلئے (مشین / انسولیشن)			
1۔ مین الیکٹریکل بینٹیل / ڈی بی سے مین بریکر آف کر دیا گیا ہے۔	ہاں	نہیں ضرورت نہیں	
2۔ بجلی کی کابینہ کی بجلی لگا دیا ہے۔	ہاں	نہیں ضرورت نہیں	
3۔ بینٹیل / بورڈ کو بند کر کے تالا لگا دیا گیا ہے۔	ہاں	نہیں ضرورت نہیں	
4۔ زمین بنانے پر کام کیا گیا ہے کہ مشین نہیں چلی رہی۔	ہاں	نہیں ضرورت نہیں	
سہرا وائزر / الیکٹریکل بینٹیل:			
B ٹیک / ویسل / پائپ لائن کے لیے			
5۔ ویسل اور متعلقہ لائنوں سے ہر قسم کا پریشر خارج کر دیا گیا ہے۔	ہاں	نہیں ضرورت نہیں	
6۔ ویسل کو خطرناک مال / گیس یا بخارات سے پاک کر دیا گیا ہے۔	ہاں	نہیں ضرورت نہیں	
7۔ ویسل میں آنے اور اس سے جانے والے تمام والو بند کر دیئے گئے ہیں۔	ہاں	نہیں ضرورت نہیں	
8۔ حفاظتی بورڈ آؤٹ اوپر لٹا کر اس کے آگے یا کارڈن آف کر دیا گیا ہے۔	ہاں	نہیں ضرورت نہیں	
9۔ کیا ویسل یا لائن Purge کیا گیا ہے؟	ہاں	نہیں ضرورت نہیں	

C اونچائی پر کام کرنے کیلئے (6 فٹ سے زائد اور 12 فٹ سے کم)			
10۔ اونچائی پر کام کرنے کیلئے بیڑی یا چھان محفوظ طریقے سے لگا دی گئی ہے۔	ہاں	نہیں ضرورت نہیں	
11۔ بیڑی / سکیلف لڈنگ استعمال کے لیے تعینات شدہ ہے۔	ہاں	نہیں ضرورت نہیں	
12۔ چھت / پلٹ فارم کام کرنے کے لیے محفوظ ہے۔	ہاں	نہیں ضرورت نہیں	
13۔ کام کی جگہ بدستور بنی یا نشتہ سے نشانہ بنی کر دی گئی ہے۔ (کارڈن آف)	ہاں	نہیں ضرورت نہیں	
ایریا یا پریشر کے خطرات:			
دھماکہ خیز (صرف ہاٹ کیلئے لازمی ہے)			
14۔ کام کرنے والے کو زہریلی آگ بجھانے والے آلہ کا علم ہے۔			
15۔ ویلڈنگ پلانٹ کو چیک کر لیا گیا ہے کہ وہ محفوظ حالت میں ہے۔			
16۔ آئین کی کمی یا دھماکہ خیز مینیریل / ڈی بی سے مین بریکر آف کر دیا گیا ہے۔			
17۔ گیس سائنڈر / ڈی بی سے مین بریکر آف کر دیا گیا ہے۔			
18۔ ویلڈنگ پلانٹ کو چیک کر لیا گیا ہے۔			
19۔ مینٹیننس / آف ایریا کو اطلاع کر دی گئی ہے۔			
20۔ مینٹیننس / آف ایریا کو اطلاع کر دی گئی ہے۔			

E حفاظتی آلات مندرجہ ذیل آلات استعمال کریں۔			
سینٹری فوڈ	دستانے	سینٹری ہارنس / ہیلمٹ	ویلڈنگ شیلڈ
سینٹری ہیلمٹ	حفاظتی چشمہ	ایئر پلگ / ہٹ	ویلڈنگ ایپر
F ورکنگ گروپ سپروائزر / انجینئر			
مجھے اس کام کے لیے ضروری اقدامات کا علم ہے۔ میں نے اپنے تمام ورکرز کو حفاظتی آلات مہیا کرنے کے علاوہ بینٹیل / ڈی بی سے مین بریکر آف کر دیا ہے۔			
یہ میری ذمہ داری ہے کہ کام کی جگہ کی جانچ کر دیا گیا ہو کہ وہ کام مکمل ہونے کی اطلاع دوں۔			

کام کرنے والے کا نام اور دستخط (ورکنگ گروپ سپروائزر / انجینئر):			
نوٹ: جیکبیلڈر / سپروائزر / ایریا کو اطلاع کر دیا گیا ہے کہ وہ کام مکمل ہونے کی اطلاع دوں۔			
G اجازت نامہ			
کام کے خطرات کو جاننے کیلئے جن افراد نے کام کی جگہ وزٹ کیا			
اجازت دینے والے کا نام دستخط (AUTHORIZER)			
H پرمٹ کی منتقلی / ایکسٹینشن / منسوخ			
منسوخ	منتقل	ایکسٹینشن	تک بڑھا دیا گیا ہے۔
دہرے			
کام کرنے والے کا نام اور دستخط (ورکنگ گروپ سپروائزر / انجینئر):			
اجازت دینے والے کا نام دستخط (AUTHORIZER)			

J فائر وائچر: فائر وائچر کیلئے پرمٹ اور ریٹائر کیا گیا ہے۔			
میں نے چیک کر لیا ہے کہ کام مکمل ہو گیا ہے۔ ایریا صاف ہے اور 4 گھنٹے تک چیک کر لیا گیا ہے۔			
کہ چمکائی ہوئی دھواں / آئینوں سے ایریا میں آگ لگنے کا خطرہ نہیں ہے۔			
اجازت دینے والے کا نام اور دستخط (AUTHORIZER)			
وقت اور تاریخ			
نام مقرر			
کیا متعلقہ ٹیمٹیک کر لی گئی ہے یا نہیں؟			
YES	NO		
نام (ڈیپارٹمنٹ / آفس):			
جس پرمٹ پر درج شدہ کام کی وجہ سے منسوخ کر دیا گیا ہو اس پر دوبارہ کام شروع نہیں ہوگا پرمٹ کو منسوخ کر کے اس کام کے لیے نیا پرمٹ تیار کیا جائے گا۔ کام کی جگہ پر مقررہ ایسی آلات اور خطرات کے خطرات ایک وقت پر ہونے چاہئیں۔			

ٹول بکس میٹنگ منٹس

LOTO Checklist

POTENTIAL HAZARDS

<input type="checkbox"/>	Electrical	<input type="checkbox"/>	Pneumatic	<input type="checkbox"/>	Mechanical (Moving Parts)
<input type="checkbox"/>	Hydraulic	<input type="checkbox"/>	Chemical	<input type="checkbox"/>	Combustible
<input type="checkbox"/>	Steam	<input type="checkbox"/>	Thermal Energy	<input type="checkbox"/>	Gravity

METHOD OF NEUTRALIZING ENERGY

<input type="checkbox"/>	Restrain Moving Parts	<input type="checkbox"/>	Discharge Pressure
<input type="checkbox"/>	Discharge / Disconnect Lines	<input type="checkbox"/>	Disconnect Electricity

Operator Sign. _____

Approver/Receiver Name & Sign. _____ Start Time: _____

SAFETY MARSHAL WITNESS

	Time	Yes / No
VISIT 1.		
2.		
3.		

نمبر شمار	تفصیل	ہاں	نہیں	ریمارکس
1	جس مشین پر کام کرنا ہے اس کی تمام قسم کی انرجی ختم کر دی گئی ہے۔			
2	ایکٹرکٹل کنکشن ختم کر کے تالا لگا دیا گیا ہے۔			
3	کیا تالے کی چابی میٹنٹس مینجر / فور مینجر / پروڈکشن مینجر کے حوالے کر دی گئی ہے۔			

کیا Isolation ختم کر دی گئی ہے؟ ☐ ہاں ☐ نہیں

Operator Sign. _____

Approver/Receiver Name & Sign. _____ End Time: _____

خصوصی ہدایات / طریقہ کار برائے ورک پرمٹ

دستخط

خصوصی ہدایات

اگر کام مقرر کردہ وقت سے زیادہ بڑھ جائے تو پرمٹ کا وقت صرف ایک بار بڑھایا جاسکتا ہے۔
یہ پرمٹ صرف اس کام کے لیے کارآمد ہے جس کا ذکر پرمٹ پر کیا گیا ہے۔

پرمٹ جاری ہونے کے بعد کام کرنے والے پر تمام حفاظتی تدابیر اختیار کرنے کی ذمہ داری ہوگی۔
ہاٹ جاب کا پرمٹ ایکسٹینڈ نہیں ہوگا۔

ایک بار پرمٹ جاری ہونے کے بعد اس میں کسی قسم کی رد و بدل کی اجازت نہیں ماسوائے وقت
وقت بڑھانے کے۔

پرمٹ کی کارڈ کاپی کام کرنے والے ورکر کے پاس کام کی جگہ پر موجود ہونا چاہیے۔

یہ ورک پرمٹ ایک دن کے لیے کارآمد ہوگا۔

EMERGENCY CONTACT NUMBERS

DISPENSERY	
SAFETY OFFICER	
MAIN GATE	443,428

