

ก่อนทำ Support หัวท่อน้ำเย็นแอร์ ชั้น7 ตึกA (งานหุ้มฉนวนท่อน้ำเย็นแอร์)



สาเหตุ ที่ต้องเปลี่ยน Support การหัวท่อ ของเดิมนี้ ทำให้ฉนวนบีบแบนเสียหายก่อนเวลาอันสมควร