

RIBE SFF besiktning krypgrunder



ADRESS: RIBEGATAN 6-8

DATUM: 2013-05-22

OBJEKT	OK	BRIST	KOMMENTAR	BILD NR
RÖRISOLERING	X			
RÖRUPPHÄNGNING	X			
RÖRTÄTHET	X			
GENOMFÖRINGAR	X			
HÅLIGHETER		X	Hål inunder grunden vid stuprör	1+2
VENTILATIONSNET		X	Trasigt hus 8	
FUKT & MÖGEL		X	Blöt sand då stupröret inte sitter rätt	
SPÅR AV INSKTER	X			
SPÅR AV RÅTTA/MUS		X	Spillning samt tassavtryck efter råtta	5+6
Sättning		x	Vid stuprör hus 6	

Övrigt om adressen: Krypgrunden används som förvarings plats av diverse saker se bild 3

Dåligt drag i radonutsuget, inget alls i hus 8. Bild 4

RIBE SFF besiktning krypgrunder

Bild 1



Bild 2



Bild 3



Bild 4



Bild 5



Bild 6



RIBE SFF besiktning krypgrunder



ADRESS: RIBEGATAN 10-24

DATUM: 2013-05-22

OBJEKT	OK	BRIST	KOMMENTAR	BILD NR
RÖRISOLERING		X	Råttor boar i isoleringen	7
RÖRUPPHÄNGNING	X			
RÖRTÄTHET	X			
GENOMFÖRINGAR		X	Otätat mellan husen i kabelrör	8
HÅLIGHETER		X	Sättning under 10 & 12	9
VENTILATIONSNET		X	Trasiga nät	10
FUKT & MÖGEL	X			
SPÅR AV INSKTER	X			
SPÅR AV RÅTTA/MUS		X	Spår efter råtta	11
Sättning				

Övrigt om adressen: Radon vent ok under 10,14,22,24. EJ ok under 12,16,18,22,24

RIBE SFF besiktning krypgrunder



Bild 7



Bild 9



Bild 11



Bild 8



Bild 10

RIBE SFF besiktning krypgrunder



ADRESS: RIBEGATAN 26-28

DATUM: 2013-07-02

OBJEKT	OK	BRIST	KOMMENTAR	BILD NR
RÖRISOLERING	X			
RÖRUPPHÄNGNING	X			
RÖRTÄTHET	X			
GENOMFÖRINGAR	X			
HÅLIGHETER	X			
VENTILATIONSNET	X			
FUKT & MÖGEL	X			
SPÅR AV INSKTER	X			
SPÅR AV RÅTTA/MUS		X	Spår samt spillning efter råtta	12&13
Sättning	X			

Övrigt om adressen:

Bild 12



Bild 13



ADRESS: RIBEGATAN 30-32

DATUM: 2013-07-02

OBJEKT	OK	BRIST	KOMMENTAR	BILD NR
RÖRISOLERING	X			
RÖRUPPHÄNGNING	X			
RÖRTÄTHET	X			
GENOMFÖRINGAR		X	Otät råttor springer mellan	14
HÅLIGHETER		X		
VENTILATIONSNET		X		
FUKT & MÖGEL	X			
SPÅR AV INSKTER	X			
SPÅR AV RÅTTA/MUS		X	Spår samt spillning efter råtta	16
Sättning		X	Under hus 32	15

Övrigt om adressen: Färg lager i grunden

Bild 16



Bild 14



Bild 15



RIBE SFF besiktning krypgrunder



ADRESS: RIBEGATAN 34-48

DATUM: 2013-07-02

OBJEKT	OK	BRIST	KOMMENTAR	BILD NR
RÖRISOLERING		X	Råttgång i rör isoleringen	20
RÖRUPPHÄNGNING	X			
RÖRTÄTHET	X			
GENOMFÖRINGAR		X	Otät rör genomföring	19
HÅLIGHETER		X	Runt om huset	18
VENTILATIONSNET	X			
FUKT & MÖGEL		X	Blöt sand, vatten rinner in vid sättning	17
SPÅR AV INSKTER	X			
SPÅR AV RÅTTA/MUS		X	Spillning efter råtta	
Sättning		X	Runt om huset	16

Övrigt om adressen:

Bild 16



Bild 18



Bild 17



Bild 19



Bild 20



OBJEKT	OK	BRIST	KOMMENTAR	BILD NR
RÖRISOLERING	X			
RÖRUPPHÄNGNING		X	Avloppsrör dåligt upphängt hus 58	21
RÖRTÄTHET	X			
GENOMFÖRINGAR		X	Otät rör genomföring	22+24
HÅLIGHETER		X		
VENTILATIONSNET	X			
FUKT & MÖGEL		X	Vatten har runnit in pga sättningar	23
SPÅR AV INSKTER	X			
SPÅR AV RÅTTA/MUS		X	Spillning av råtta	
Sättning		X		

Övrigt om adressen:

Bild 21



Bild 23



Bild 22



Bild 24



RIBE SFF besiktning krypgrunder



ADRESS: RIBEGATAN 60-72

DATUM: 2013-07-02

OBJEKT	OK	BRIST	KOMMENTAR	BILD NR
RÖRISOLERING	X			
RÖRUPPHÄNGNING	X			
RÖRTÄTHET	X			
GENOMFÖRINGAR		X	Otät, råttor springer mellan husen	25
HÅLIGHETER		X	Sättning, vatten rinner in	26&27
VENTILATIONSNET	X			
FUKT & MÖGEL		X	Lukt under hus 72	26&27
SPÅR AV INSKTER	X			
SPÅR AV RÅTTA/MUS		X		
Sättning		X		

Övrigt om adressen: Blöt sand stark odör under hus 72

Bild 25



Bild 27



Bild 26





ADRESS: RIBEGATAN 106-112

DATUM: 2013-07-02

OBJEKT	OK	BRIST	KOMMENTAR	BILD NR
RÖRISOLERING	X			
RÖRUPPHÄNGNING	X			
RÖRTÄTHET	X			
GENOMFÖRINGAR		X	Otät rör med kabel	30
HÅLIGHETER		X	Sättningar	29
VENTILATIONSNÄT	X			
FUKT & MÖGEL		X	Fukt under vatten rör	28
SPÅR AV INSKTER	X			
SPÅR AV RÅTTA/MUS		X	Råttor	

Övrigt om adressen:

Bild 28



Bild 30



Bild 29



ADRESS: RIBEGATAN 90-96

DATUM: 2013-07-02

OBJEKT	OK	BRIST	KOMMENTAR	BILD NR
RÖRISOLERING	X			
RÖRUPPHÄNGNING	X			
RÖRTÄTHET	X			
GENOMFÖRINGAR		X	Otät kabelgenomföring	31
HÅLIGHETER		X	Sättning	32
VENTILATIONSNET	X			
FUKT & MÖGEL	X			
SPÅR AV INSKTER	X			
SPÅR AV RÅTTA/MUS		X		

Övrigt om adressen:



Bild 31



Bild 32



ADRESS: RIBEGATAN 86-88

DATUM: 2013-07-02

OBJEKT	OK	BRIST	KOMMENTAR	BILD NR
RÖRISOLERING	X			
RÖRUPPHÄNGNING	X			
RÖRTÄTHET	X			
GENOMFÖRINGAR		X	Otät kabelgenomföring	33
HÅLIGHETER	X			
VENTILATIONSNET	X			
FUKT & MÖGEL	X			
SPÅR AV INSKTER	X			
SPÅR AV RÅTTA/MUS	x			

Övrigt om adressen: Färglager, däck med fälg i krypgrunden bild 34



Bild 33



Bild 34

RIBE SFF besiktning kryppgrunder



ADRESS: RIBEGATAN 136-138

DATUM: 2013-07-02

OBJEKT	OK	BRIST	KOMMENTAR	BILD NR
RÖRISOLERING	X			
RÖRUPPHÄNGNING	X			
RÖRTÄTHET	X			
GENOMFÖRINGAR	X			31
HÅLIGHETER	X			32
VENTILATIONSNET	X			
FUKT & MÖGEL		X	Fukt runt avloppsrör	
SPÅR AV INSKTER	X			
SPÅR AV RÅTTA/MUS	X			

Övrigt om adressen: Färgburkar samt annat bråte bild 35 & 36

RIBE SFF besiktning kryptgrunder



Bild 35



Bild 36



Bild 31



Bild 32

RIBE SFF besiktning krypgrunder



ADRESS: RIBEGATAN 78-84

DATUM: 2013-07-02

OBJEKT	OK	BRIST	KOMMENTAR	BILD NR
RÖRISOLERING	X			
RÖRUPPHÄNGNING	X			
RÖRTÄTHET	X			
GENOMFÖRINGAR		X	Se bild 30	
HÅLIGHETER	X			
VENTILATIONSNET	X			
FUKT & MÖGEL				
SPÅR AV INSKTER	X			
SPÅR AV RÅTTA/MUS		X	Spillning efter råttor	

Övrigt om adressen:

Bild 30



OBJEKT	OK	BRIST	KOMMENTAR	BILD NR
RÖRISOLERING	X			
RÖRUPPHÄNGNING	X			
RÖRTÄTHET	X			
GENOMFÖRINGAR		X	Se bild 30	
HÅLIGHETER	X			
VENTILATIONSNET	X			
FUKT & MÖGEL	X			
SPÅR AV INSKTER	X			
SPÅR AV RÅTTA/MUS		X	Spillning efter råttor	

Övrigt om adressen:

Bild 30



RIBE SFF besiktning kryppgrunder



ADRESS: RIBEGATAN 140-146

DATUM: 2013-07-02

OBJEKT	OK	BRIST	KOMMENTAR	BILD NR
RÖRISOLERING		X	Under 140-142	37
RÖRUPPHÄNGNING	X			
RÖRTÄTHET	X			
GENOMFÖRINGAR		X	Otät	38 & 39
HÅLIGHETER	X			
VENTILATIONSNÄT	X			
FUKT & MÖGEL		X	Fukt runt avloppsrör under 144-146	40
SPÅR AV INSKTER	X			
SPÅR AV RÅTTA/MUS		X	Spår av råttor	

Bild 37



Bild 38



Bild 39



Bild 40



RIBE SFF besiktning krypgrunder



ADRESS: RIBEGATAN 180-182

DATUM: 2013-07-02

OBJEKT	OK	BRIST	KOMMENTAR	BILD NR
RÖRISOLERING		X	Råttor springer samt fukt	41
RÖRUPPHÄNGNING	X			
RÖRTÄTHET	X			
GENOMFÖRINGAR		X	Otät genomföring	42
HÅLIGHETER	X			
VENTILATIONSNET	X			
FUKT & MÖGEL	X			
SPÅR AV INSKTER	X			
SPÅR AV RÅTTA/MUS		X	Springer på plasten	43

Övrigt om adressen:

Bild 41



Bild 43



Bild 42



RIBE SFF besiktning krypgrunder



ADRESS: RIBEGATAN 132-134

DATUM: 2013-07-02

OBJEKT	OK	BRIST	KOMMENTAR	BILD NR
RÖRISOLERING		X	Saknas på rör	46
RÖRUPPHÄNGNING	X			
RÖRTÄTHET	X			
GENOMFÖRINGAR		X	Otät	44,45
HÅLIGHETER	X			
VENTILATIONSNET	X			
FUKT & MÖGEL	X			
SPÅR AV INSKTER	X			
SPÅR AV RÅTTA/MUS	X			

Övrigt om adressen:

Bild 44



Bild 46



Bild 45



RIBE SFF besiktning krypgrunder



ADRESS: RIBEGATAN 114-118

DATUM: 2013-07-02

OBJEKT	OK	BRIST	KOMMENTAR	BILD NR
RÖRISOLERING				
RÖRUPPHÄNGNING		X	Lossnat från tak	48
RÖRTÄTHET				
GENOMFÖRINGAR		X	Otät genomföring	30
HÅLIGHETER			Sättningar under 116-118	47
VENTILATIONSNÄT				
FUKT & MÖGEL				
SPÅR AV INSKTER				
SPÅR AV RÅTTA/MUS				

Övrigt om adressen:

Bild 47



Bild 30



Bild 48



RIBE SFF besiktning krypgrunder



ADRESS: RIBEGATAN 120-126

DATUM: 2013-07-02

OBJEKT	OK	BRIST	KOMMENTAR	BILD NR
RÖRISOLERING	X			
RÖRUPPHÄNGNING	X			
RÖRTÄTHET	X			
GENOMFÖRINGAR		X	Otät genomföring	30
HÅLIGHETER	X			
VENTILATIONSNÄT	X			
FUKT & MÖGEL	X			
SPÅR AV INSKTER	X			
SPÅR AV RÅTTA/MUS	X			

Övrigt om adressen:

Bild 30



RIBE SFF besiktning kryppgrunder



ADRESS: RIBEGATAN 148-154

DATUM: 2013-07-02

OBJEKT	OK	BRIST	KOMMENTAR	BILD NR
RÖRISOLERING	X			
RÖRUPPHÄNGNING		X	Avrostade	51, 52
RÖRTÄTHET	X			
GENOMFÖRINGAR		X	Otäta	50
HÅLIGHETER	X			
VENTILATIONSNET				
FUKT & MÖGEL		X	Mikrobiell påväxt på marken	
SPÅR AV INSKTER	X			
SPÅR AV RÅTTA/MUS		X	Spring av råttor	

Övrigt om adressen:

Bild 49



Bild 51



Bild 50



Bild 52



RIBE SFF besiktning krypgrunder



ADRESS: RIBEGATAN 156-162

DATUM: 2013-09-12

OBJEKT	OK	BRIST	KOMMENTAR	BILD NR
RÖRISOLERING	X			
RÖRUPPHÄNGNING	X			
RÖRTÄTHET	X			
GENOMFÖRINGAR		X	Otät	30
HÅLIGHETER	X			
VENTILATIONSNÄT	X			
FUKT & MÖGEL	X			
SPÅR AV INSKTER	X			
SPÅR AV RÅTTA/MUS	X			

Övrigt om adressen:

Bild 30



OBJEKT	OK	BRIST	KOMMENTAR	BILD NR
RÖRISOLERING	X			
RÖRUPPHÄNGNING	X			
RÖRTÄTHET	X			
GENOMFÖRINGAR		X	Otät	53
HÅLIGHETER	X			
VENTILATIONSNÄT	X			
FUKT & MÖGEL	X			
SPÅR AV INSKTER	X			
SPÅR AV RÅTTA/MUS	X			

Övrigt om adressen:

Bild 53



OBJEKT	OK	BRIST	KOMMENTAR	BILD NR
RÖRISOLERING	X			
RÖRUPPHÄNGNING		X	Avrostad	
RÖRTÄTHET	X			
GENOMFÖRINGAR		X	Otät	53
HÅLIGHETER	X			
VENTILATIONSNET	X			
FUKT & MÖGEL	X			
SPÅR AV INSKTER	X			
SPÅR AV RÅTTA/MUS	X	X		

Övrigt om adressen: Kameran dog här

Bild 53



RIBE SFF besiktning kryppgrunder



ADRESS: RIBEGATAN 184-186

DATUM: 2013-09-12

OBJEKT	OK	BRIST	KOMMENTAR	BILD NR
RÖRISOLERING	X			
RÖRUPPHÄNGNING	X			
RÖRTÄTHET	X			
GENOMFÖRINGAR		X	Otät	56
HÅLIGHETER		X	Rinner in vatten från gatan i 184	54
VENTILATIONSNET	X			
FUKT & MÖGEL		X	Blött på marken	55
SPÅR AV INSKTER		X	Svartmyror	
SPÅR AV RÅTTA/MUS		X	Råttor springer	

Övrigt om adressen: Svartmyror i grunden, sanering utförd

Bild 54



Bild 56



Bild 55



RIBE SFF besiktning krypgrunder



ADRESS: RIBEGATAN 196-198

DATUM: 2013-09-12

OBJEKT	OK	BRIST	KOMMENTAR	BILD NR
RÖRISOLERING	X			
RÖRUPPHÄNGNING	X			
RÖRTÄTHET	X			
GENOMFÖRINGAR		X	Otät	53
HÅLIGHETER		X	Vatten rinner in	56
VENTILATIONSNÄT	X			
FUKT & MÖGEL		X	Våt mark	
SPÅR AV INSKTER	X			
SPÅR AV RÅTTA/MUS		X	Spring efter råttor	

Bild 56



Bild 53



OBJEKT	OK	BRIST	KOMMENTAR	BILD NR
RÖRISOLERING	X			
RÖRUPPHÄNGNING	X			
RÖRTÄTHET	X			
GENOMFÖRINGAR		X	Otät	53
HÅLIGHETER	X			
VENTILATIONSNET	X			
FUKT & MÖGEL	X			
SPÅR AV INSKTER	X			
SPÅR AV RÅTTA/MUS		X	Spring efter råttor	

Övrigt om adressen:

Bild 53



RIBE SFF besiktning krypgrunder



ADRESS: RIBEGATAN 200-202

DATUM: 2013-09-12

OBJEKT	OK	BRIST	KOMMENTAR	BILD NR
RÖRISOLERING	X			
RÖRUPPHÄNGNING	X			
RÖRTÄTHET	X			
GENOMFÖRINGAR		X	Otät	57
HÅLIGHETER	X			
VENTILATIONSNET	X			
FUKT & MÖGEL	X			
SPÅR AV INSKTER	X			
SPÅR AV RÅTTA/MUS		X	Spring efter råttor	

Övrigt om adressen:

Bild 57



RIBE SFF besiktning kryppgrunder



ADRESS: RIBEGATAN 204-210

DATUM: 2013-09-12

OBJEKT	OK	BRIST	KOMMENTAR	BILD NR
RÖRISOLERING		X	Råttor springer i isolering under 204	58
RÖRUPPHÄNGNING	X			
RÖRTÄTHET	X			
GENOMFÖRINGAR		X	Otäta genomföringar204-206, 208-210	
HÅLIGHETER	X			
VENTILATIONSNET	X			
FUKT & MÖGEL	X			
SPÅR AV INSKTER	X			
SPÅR AV RÅTTA/MUS		X	Spring efter råttor	

Övrigt om adressen:

Bild 58



RIBE SFF besiktning krypgrunder



ADRESS: RIBEGATAN 212-214

DATUM: 2013-09-12

OBJEKT	OK	BRIST	KOMMENTAR	BILD NR
RÖRISOLERING	X			
RÖRUPPHÄNGNING	X			
RÖRTÄTHET	X			
GENOMFÖRINGAR		X	Otät	53
HÅLIGHETER	X			
VENTILATIONSNET	X			
FUKT & MÖGEL	X			
SPÅR AV INSKTER	X			
SPÅR AV RÅTTA/MUS		X	Råttor springer i grunden	

Övrigt om adressen:

Bild 53



RIBE SFF besiktning kryppgrunder



ADRESS: RIBEGATAN 218-226

DATUM: 2013-09-12

OBJEKT	OK	BRIST	KOMMENTAR	BILD NR
RÖRISOLERING	X			
RÖRUPPHÄNGNING	X			
RÖRTÄTHET	X			
GENOMFÖRINGAR		X	Otät	53
HÅLIGHETER	X			
VENTILATIONSNET	X			
FUKT & MÖGEL	X			
SPÅR AV INSKTER	X			
SPÅR AV RÅTTA/MUS		X	Råttor springer i grunden	

Övrigt om adressen: mycket sand vid nedstigningsbrunn, bild 59. Organisktmaterial, bild 60

Bild 59



Bild 53



Bild 60



OBJEKT	OK	BRIST	KOMMENTAR	BILD NR
RÖRISOLERING	X			
RÖRUPPHÄNGNING	X			
RÖRTÄTHET	X			
GENOMFÖRINGAR		X	Otät	53
HÅLIGHETER	X			
VENTILATIONSNET	X			
FUKT & MÖGEL	X			
SPÅR AV INSKTER	X			
SPÅR AV RÅTTA/MUS		X	Råttor springer i grunden	

Övrigt om adressen:

Bild 53



RIBE SFF besiktning kryppgrunder



ADRESS: RIBEGATAN 236-238

DATUM: 2013-09-12

OBJEKT	OK	BRIST	KOMMENTAR	BILD NR
RÖRISOLERING	X			
RÖRUPPHÄNGNING	X			
RÖRTÄTHET	X			
GENOMFÖRINGAR		X	Otät	53
HÅLIGHETER		X	Katt sprang ut genom detta hål under 236	61,63
VENTILATIONSNÄT	X			
FUKT & MÖGEL	X			
SPÅR AV INSKTER	X			
SPÅR AV RÅTTA/MUS		X	Råttor springer i grunden	

Övrigt om adressen: Katt uppehåller sig i grunden, bild 61. Doft av urin och avföring efter katt, bild 62

Bild 61



Bild 63



Bild 62



Bild 64



Bild 53



OBJEKT	OK	BRIST	KOMMENTAR	BILD NR
RÖRISOLERING	X			
RÖRUPPHÄNGNING	X			
RÖRTÄTHET	X			
GENOMFÖRINGAR		X	Otät	53
HÅLIGHETER	X			
VENTILATIONSNET	X			
FUKT & MÖGEL	X			
SPÅR AV INSKTER	X			
SPÅR AV RÅTTA/MUS		X	Råttor springer i grunden	

Övrigt om adressen:

Bild 53



RIBE SFF besiktning kryppgrunder



ADRESS: RIBEGATAN 11-19

DATUM: 2013-09-11

OBJEKT	OK	BRIST	KOMMENTAR	BILD NR
RÖRISOLERING	X			
RÖRUPPHÄNGNING		X	Felaktig upphängning	65
RÖRTÄTHET	X			
GENOMFÖRINGAR		X	Otät	53
HÅLIGHETER	X			
VENTILATIONSNET	X			
FUKT & MÖGEL	X			
SPÅR AV INSKTER	X			
SPÅR AV RÅTTA/MUS		X	Råttor springer i grunden	

Övrigt om adressen:

Bild 65



Bild 53



OBJEKT	OK	BRIST	KOMMENTAR	BILD NR
RÖRISOLERING	X			
RÖRUPPHÄNGNING	X			
RÖRTÄTHET	X			
GENOMFÖRINGAR		X	Otät	53
HÅLIGHETER	X			
VENTILATIONSNET	X			
FUKT & MÖGEL	X			
SPÅR AV INSKTER	X			
SPÅR AV RÅTTA/MUS		X	Råttor springer i grunden	

Övrigt om adressen:

Bild 53



RIBE SFF besiktning krypgrunder



ADRESS: RIBEGATAN 33-43

DATUM: 2013-09-11

OBJEKT	OK	BRIST	KOMMENTAR	BILD NR
RÖRISOLERING	X			
RÖRUPPHÄNGNING		X	Avrostad under 35-37	66
RÖRTÄTHET	X			
GENOMFÖRINGAR		X	Otät	53
HÅLIGHETER	X			
VENTILATIONSNET	X	Rg 35 hål i ventilationsnät, rapporterat från område ansv.		
FUKT & MÖGEL	X			
SPÅR AV INSKTER	X			
SPÅR AV RÅTTA/MUS		X	Råttor springer i grunden	

Övrigt om adressen: Sättning under 35-37, bild 66

Bild 66



Bild 53



RIBE SFF besiktning krypgrunder



ADRESS: RIBEGATAN 45-55

DATUM: 2013-09-11

OBJEKT	OK	BRIST	KOMMENTAR	BILD NR
RÖRISOLERING	X			
RÖRUPPHÄNGNING	X			
RÖRTÄTHET	X			
GENOMFÖRINGAR		X	Otät	53
HÅLIGHETER		X	Sättning under 51	67
VENTILATIONSNÄT	X			
FUKT & MÖGEL	X			
SPÅR AV INSKTER	X			
SPÅR AV RÅTTA/MUS	X			

Övrigt om adressen:

Bild 67



Bild 53



OBJEKT	OK	BRIST	KOMMENTAR	BILD NR
RÖRISOLERING	X			
RÖRUPPHÄNGNING	X			
RÖRTÄTHET	X			
GENOMFÖRINGAR		X	Otät	53
HÅLIGHETER	X			
VENTILATIONSNET	X			
FUKT & MÖGEL	X			
SPÅR AV INSKTER	X			
SPÅR AV RÅTTA/MUS		X	Råttor springer i grunden	

Övrigt om adressen:

Bild 53



RIBE SFF besiktning krypgrunder



ADRESS: RIBEGATAN 61-63

DATUM: 2013-09-11

OBJEKT	OK	BRIST	KOMMENTAR	BILD NR
RÖRISOLERING	X			
RÖRUPPHÄNGNING	X			
RÖRTÄTHET	X			
GENOMFÖRINGAR		X	Otät	53
HÅLIGHETER	X			
VENTILATIONSNET	X			
FUKT & MÖGEL	X			
SPÅR AV INSKTER	X			
SPÅR AV RÅTTA/MUS		X	Råttor springer i grunden	

Övrigt om adressen:

Bild 53



RIBE SFF besiktning krypgrunder



ADRESS: RIBEGATAN 65-67

DATUM: 2013-09-11

OBJEKT	OK	BRIST	KOMMENTAR	BILD NR
RÖRISOLERING	X			
RÖRUPPHÄNGNING	X			
RÖRTÄTHET	X			
GENOMFÖRINGAR		X	Otät	53
HÅLIGHETER	X			
VENTILATIONSNET	X			
FUKT & MÖGEL	X			
SPÅR AV INSKTER	X			
SPÅR AV RÅTTA/MUS		X	Råttor springer i grunden	

Övrigt om adressen:

Bild 53





ADRESS: RIBEGATAN 69-71

DATUM: 2013-09-11

OBJEKT	OK	BRIST	KOMMENTAR	BILD NR
RÖRISOLERING	X			
RÖRUPPHÄNGNING	X			
RÖRTÄTHET	X			
GENOMFÖRINGAR	X			
HÅLIGHETER	X			
VENTILATIONSNET	X			
FUKT & MÖGEL	X			
SPÅR AV INSKTER	X			
SPÅR AV RÅTTA/MUS	X			

Övrigt om adressen:

RIBE SFF besiktning kryppgrunder



ADRESS: RIBEGATAN 73-75

DATUM: 2013-09-11

OBJEKT	OK	BRIST	KOMMENTAR	BILD NR
RÖRISOLERING	X			
RÖRUPPHÄNGNING	X			
RÖRTÄTHET	X			
GENOMFÖRINGAR		X	Otät	53
HÅLIGHETER	X			
VENTILATIONSNET	X			
FUKT & MÖGEL	X			
SPÅR AV INSKTER	X			
SPÅR AV RÅTTA/MUS		X	Råttor springer i grunden	

Övrigt om adressen: Organiskt material i gunden, bild 68

Bild 68



Bild 53



RIBE SFF besiktning krypgrunder



ADRESS: RIBEGATAN 79-85

DATUM: 2013-09-11

OBJEKT	OK	BRIST	KOMMENTAR	BILD NR
RÖRISOLERING	X			
RÖRUPPHÄNGNING	X			
RÖRTÄTHET	X			
GENOMFÖRINGAR		X	Otät	53
HÅLIGHETER	X			
VENTILATIONSNET	X			
FUKT & MÖGEL	X			
SPÅR AV INSKTER	X			
SPÅR AV RÅTTA/MUS		X	Råttor i grunden	

Övrigt om adressen:

Bild 53



OBJEKT	OK	BRIST	KOMMENTAR	BILD NR
RÖRISOLERING	X			
RÖRUPPHÄNGNING	X			
RÖRTÄTHET	X			
GENOMFÖRINGAR		X	Otät	53
HÅLIGHETER	X			
VENTILATIONSNET	X			
FUKT & MÖGEL	X			
SPÅR AV INSKTER	X			
SPÅR AV RÅTTA/MUS	X			

Övrigt om adressen:

Bild 53



RIBE SFF besiktning krypgrunder



ADRESS: RIBEGATAN 95-97

DATUM: 2013-09-11

OBJEKT	OK	BRIST	KOMMENTAR	BILD NR
RÖRISOLERING	X			
RÖRUPPHÄNGNING	X			
RÖRTÄTHET	X			
GENOMFÖRINGAR		X	Otät	53
HÅLIGHETER	X			
VENTILATIONSNET	X			
FUKT & MÖGEL	X			
SPÅR AV INSKTER	X			
SPÅR AV RÅTTA/MUS	X			

Övrigt om adressen:

Bild 53





ADRESS: RIBEGATAN 98-104

DATUM: 2013-09-11

OBJEKT	OK	BRIST	KOMMENTAR	BILD NR
RÖRISOLERING	X			
RÖRUPPHÄNGNING	X			
RÖRTÄTHET	X			
GENOMFÖRINGAR	X			
HÅLIGHETER	X			
VENTILATIONSNET	X			
FUKT & MÖGEL	X			
SPÅR AV INSKTER	X			
SPÅR AV RÅTTA/MUS	X			

Övrigt om adressen: Gamla spår efter råttor

OBJEKT	OK	BRIST	KOMMENTAR	BILD NR
RÖRISOLERING	X			
RÖRUPPHÄNGNING	X			
RÖRTÄTHET	X			
GENOMFÖRINGAR		X	Otät	53
HÅLIGHETER	X			
VENTILATIONSNET	X			
FUKT & MÖGEL	X			
SPÅR AV INSKTER	X			
SPÅR AV RÅTTA/MUS	X			

Övrigt om adressen:

Bild 53



