






## CAMBIAR FOOTPRINT CAPACITORES






FALTA TRANSISTOR PARA PPS



## FALTA RESISTENCIA PULL-UP EN INReloj



## ALIMENTACION RPI



MEJOR EL MOSFET BSS138  
ANALIZAR QUITAR LA RES QUE VA 3.3V

Title		
Size A1	Number	Revision
Date: 24.11.2022	Sheet of	