



这里工厂可能会不给焊

应先过ESD后过电阻...  
我忘了改了。。。。。。

这里要很粗  
电容还有灯1A电流  
C2A-3A

别变出来,电容越近  
越好,线直连就行