

DOSBox 0.74-3, Cpu speed: 3000 cycles, Frameskip 0, Progra... — □ ×

```
AX=003C BX=0000 CX=0003 DX=0000 SP=0000 BP=0000 SI=0000 DI=0000
DS=076A ES=075A SS=0769 CS=076B IP=000E NU UP EI PL NZ NA PE NC
076B:000E FEC9 DEC CL
-t
```

```
AX=003C BX=0000 CX=0002 DX=0000 SP=0000 BP=0000 SI=0000 DI=0000
DS=076A ES=075A SS=0769 CS=076B IP=0010 NU UP EI PL NZ NA PO NC
076B:0010 75FA JNZ 000C
-t
```

```
AX=003C BX=0000 CX=0002 DX=0000 SP=0000 BP=0000 SI=0000 DI=0000
DS=076A ES=075A SS=0769 CS=076B IP=000C NU UP EI PL NZ NA PO NC
076B:000C F6E1 MUL CL
-t
```

```
AX=0078 BX=0000 CX=0002 DX=0000 SP=0000 BP=0000 SI=0000 DI=0000
DS=076A ES=075A SS=0769 CS=076B IP=000E NU UP EI PL NZ NA PO NC
076B:000E FEC9 DEC CL
-t
```

```
AX=0078 BX=0000 CX=0001 DX=0000 SP=0000 BP=0000 SI=0000 DI=0000
DS=076A ES=075A SS=0769 CS=076B IP=0010 NU UP EI PL NZ NA PO NC
076B:0010 75FA JNZ 000C
-
```

DOSBox 0.74-3, Cpu speed: 3000 cycles, Frameskip 0, Progra... — □ ×

```
AX=0005 BX=0000 CX=0004 DX=0000 SP=0000 BP=0000 SI=0000 DI=0000
DS=076A ES=075A SS=0769 CS=076B IP=0010 NU UP EI PL NZ NA PO NC
076B:0010 75FA JNZ 000C
-t
```

```
AX=0005 BX=0000 CX=0004 DX=0000 SP=0000 BP=0000 SI=0000 DI=0000
DS=076A ES=075A SS=0769 CS=076B IP=000C NU UP EI PL NZ NA PO NC
076B:000C F6E1 MUL CL
-t
```

```
AX=0014 BX=0000 CX=0004 DX=0000 SP=0000 BP=0000 SI=0000 DI=0000
DS=076A ES=075A SS=0769 CS=076B IP=000E NU UP EI PL NZ NA PO NC
076B:000E FEC9 DEC CL
-t
```

```
AX=0014 BX=0000 CX=0003 DX=0000 SP=0000 BP=0000 SI=0000 DI=0000
DS=076A ES=075A SS=0769 CS=076B IP=0010 NU UP EI PL NZ NA PE NC
076B:0010 75FA JNZ 000C
-t
```

```
AX=0014 BX=0000 CX=0003 DX=0000 SP=0000 BP=0000 SI=0000 DI=0000
DS=076A ES=075A SS=0769 CS=076B IP=000C NU UP EI PL NZ NA PE NC
076B:000C F6E1 MUL CL
-
```

```
DOS FOR DOSBox 0.74-3, Cpu speed: 3000 cycles, Frameskip 0, Progra...
AX=076A BX=0000 CX=0026 DX=0000 SP=0000 BP=0000 SI=0000 DI=0000
DS=075A ES=075A SS=0769 CS=076B IP=0003  NU UP EI PL NZ NA PO NC
076B:0003 8ED8          MOV     DS,AX
-t

AX=076A BX=0000 CX=0026 DX=0000 SP=0000 BP=0000 SI=0000 DI=0000
DS=076A ES=075A SS=0769 CS=076B IP=0005  NU UP EI PL NZ NA PO NC
076B:0005 8A0E0000      MOV     CL,[0000]          DS:0000=05
-t

AX=076A BX=0000 CX=0005 DX=0000 SP=0000 BP=0000 SI=0000 DI=0000
DS=076A ES=075A SS=0769 CS=076B IP=0009  NU UP EI PL NZ NA PO NC
076B:0009 BB0100      MOV     AX,0001
-t

AX=0001 BX=0000 CX=0005 DX=0000 SP=0000 BP=0000 SI=0000 DI=0000
DS=076A ES=075A SS=0769 CS=076B IP=000C  NU UP EI PL NZ NA PO NC
076B:000C F6E1          MUL     CL
-t

AX=0005 BX=0000 CX=0005 DX=0000 SP=0000 BP=0000 SI=0000 DI=0000
DS=076A ES=075A SS=0769 CS=076B IP=000E  NU UP EI PL NZ NA PO NC
076B:000E FEC9          DEC     CL
-
```

```
DOS FOR DOSBox 0.74-3, Cpu speed: 3000 cycles, Frameskip 0, Progra...
AX=0078 BX=0000 CX=0001 DX=0000 SP=0000 BP=0000 SI=0000 DI=0000
DS=076A ES=075A SS=0769 CS=076B IP=000C  NU UP EI PL NZ NA PO NC
076B:000C F6E1          MUL     CL
-t

AX=0078 BX=0000 CX=0001 DX=0000 SP=0000 BP=0000 SI=0000 DI=0000
DS=076A ES=075A SS=0769 CS=076B IP=000E  NU UP EI PL NZ NA PO NC
076B:000E FEC9          DEC     CL
-t

AX=0078 BX=0000 CX=0000 DX=0000 SP=0000 BP=0000 SI=0000 DI=0000
DS=076A ES=075A SS=0769 CS=076B IP=0010  NU UP EI PL ZR NA PE NC
076B:0010 75FA          JNZ     000C
-t

AX=0078 BX=0000 CX=0000 DX=0000 SP=0000 BP=0000 SI=0000 DI=0000
DS=076A ES=075A SS=0769 CS=076B IP=0012  NU UP EI PL ZR NA PE NC
076B:0012 A30100      MOV     [0001],AX          DS:0001=0000
-t

AX=0078 BX=0000 CX=0000 DX=0000 SP=0000 BP=0000 SI=0000 DI=0000
DS=076A ES=075A SS=0769 CS=076B IP=0015  NU UP EI PL ZR NA PE NC
076B:0015 CC          INT     3
-
```