

```
DOSBox 0.74-3, Cpu speed: 3000 cycles, Frameskip 0, Progra...
AX=006C BX=0010 CX=0012 DX=006C SP=0000 BP=0000 SI=0004 DI=0000
DS=076A ES=075A SS=0769 CS=076B IP=002B  NU UP EI PL NZ NA PO NC
076B:002B 8A04          MOV     AL,[SI]          DS:0004=08
-t
AX=0008 BX=0010 CX=0012 DX=006C SP=0000 BP=0000 SI=0004 DI=0000
DS=076A ES=075A SS=0769 CS=076B IP=002D  NU UP EI PL NZ NA PO NC
076B:002D 46          INC     SI
-t
AX=0008 BX=0010 CX=0012 DX=006C SP=0000 BP=0000 SI=0005 DI=0000
DS=076A ES=075A SS=0769 CS=076B IP=002E  NU UP EI PL NZ NA PE NC
076B:002E 8A1C          MOV     BL,[SI]          DS:0005=02
-t
AX=0008 BX=0002 CX=0012 DX=006C SP=0000 BP=0000 SI=0005 DI=0000
DS=076A ES=075A SS=0769 CS=076B IP=0030  NU UP EI PL NZ NA PE NC
076B:0030 F6F3          DIV     BL
-t
AX=0004 BX=0002 CX=0012 DX=006C SP=0000 BP=0000 SI=0005 DI=0000
DS=076A ES=075A SS=0769 CS=076B IP=0032  NU UP EI PL NZ NA PE NC
076B:0032 03C2          ADD     AX,DX
-t
```

```
DOSBox 0.74-3, Cpu speed: 3000 cycles, Frameskip 0, Progra...
AX=0082 BX=0010 CX=0012 DX=0000 SP=0000 BP=0000 SI=0003 DI=0000
DS=076A ES=075A SS=0769 CS=076B IP=0022  NU UP EI PL NZ NA PE NC
076B:0022 8A14          MOV     DL,[SI]          DS:0003=16
-t
AX=0082 BX=0010 CX=0012 DX=0016 SP=0000 BP=0000 SI=0003 DI=0000
DS=076A ES=075A SS=0769 CS=076B IP=0024  NU UP EI PL NZ NA PE NC
076B:0024 2BC2          SUB     AX,DX
-t
AX=006C BX=0010 CX=0012 DX=0016 SP=0000 BP=0000 SI=0003 DI=0000
DS=076A ES=075A SS=0769 CS=076B IP=0026  NU UP EI PL NZ AC PE NC
076B:0026 46          INC     SI
-t
AX=006C BX=0010 CX=0012 DX=0016 SP=0000 BP=0000 SI=0004 DI=0000
DS=076A ES=075A SS=0769 CS=076B IP=0027  NU UP EI PL NZ NA PO NC
076B:0027 B400          MOV     AH,00
-t
AX=006C BX=0010 CX=0012 DX=0016 SP=0000 BP=0000 SI=0004 DI=0000
DS=076A ES=075A SS=0769 CS=076B IP=0029  NU UP EI PL NZ NA PO NC
076B:0029 8AD0          MOV     DL,AL
-t
```

```
DOSBox 0.74-3, Cpu speed: 3000 cycles, Frameskip 0, Progra...
AX=0007 BX=0010 CX=0000 DX=0000 SP=0000 BP=0000 SI=0001 DI=0000
DS=076A ES=075A SS=0769 CS=076B IP=001A NU UP EI PL NZ NA PO NC
076B:001A F6E3 MUL BL
-t
AX=0070 BX=0010 CX=0000 DX=0000 SP=0000 BP=0000 SI=0001 DI=0000
DS=076A ES=075A SS=0769 CS=076B IP=001C NU UP EI PL NZ NA PO NC
076B:001C 46 INC SI
-t
AX=0070 BX=0010 CX=0000 DX=0000 SP=0000 BP=0000 SI=0002 DI=0000
DS=076A ES=075A SS=0769 CS=076B IP=001D NU UP EI PL NZ NA PO NC
076B:001D 8A0C MOV CL,[SI] DS:0002=12
-t
AX=0070 BX=0010 CX=0012 DX=0000 SP=0000 BP=0000 SI=0002 DI=0000
DS=076A ES=075A SS=0769 CS=076B IP=001F NU UP EI PL NZ NA PO NC
076B:001F 02C1 ADD AL,CL
-t
AX=0082 BX=0010 CX=0012 DX=0000 SP=0000 BP=0000 SI=0002 DI=0000
DS=076A ES=075A SS=0769 CS=076B IP=0021 NU UP EI NG NZ NA PE NC
076B:0021 46 INC SI
-t
```

```
DOSBox 0.74-3, Cpu speed: 3000 cycles, Frameskip 0, Progra...
AX=0000 BX=0000 CX=0000 DX=0000 SP=0000 BP=0000 SI=0000 DI=0000
DS=076A ES=075A SS=0769 CS=076B IP=000E NU UP EI PL NZ NA PO NC
076B:000E BA0000 MOV DX,0000
-t
AX=0000 BX=0000 CX=0000 DX=0000 SP=0000 BP=0000 SI=0000 DI=0000
DS=076A ES=075A SS=0769 CS=076B IP=0011 NU UP EI PL NZ NA PO NC
076B:0011 8D360000 LEA SI,[0000] DS:0000=1007
-t
AX=0000 BX=0000 CX=0000 DX=0000 SP=0000 BP=0000 SI=0000 DI=0000
DS=076A ES=075A SS=0769 CS=076B IP=0015 NU UP EI PL NZ NA PO NC
076B:0015 8A04 MOV AL,[SI] DS:0000=07
-t
AX=0007 BX=0000 CX=0000 DX=0000 SP=0000 BP=0000 SI=0000 DI=0000
DS=076A ES=075A SS=0769 CS=076B IP=0017 NU UP EI PL NZ NA PO NC
076B:0017 46 INC SI
-t
AX=0007 BX=0000 CX=0000 DX=0000 SP=0000 BP=0000 SI=0001 DI=0000
DS=076A ES=075A SS=0769 CS=076B IP=0018 NU UP EI PL NZ NA PO NC
076B:0018 8A1C MOV BL,[SI] DS:0001=10
-t
```

```
DOSBox 0.74-3, Cpu speed: 3000 cycles, Frameskip 0, Progra...
Libraries [LIB]:
LINK : warning L4021: no stack segment

C:\>debug evalb.exe
-t
AX=076A BX=0000 CX=0045 DX=0000 SP=0000 BP=0000 SI=0000 DI=0000
DS=075A ES=075A SS=0769 CS=076B IP=0003  NU UP EI PL NZ NA PO NC
076B:0003 8EDB          MOV     DS,AX
-t
AX=076A BX=0000 CX=0045 DX=0000 SP=0000 BP=0000 SI=0000 DI=0000
DS=076A ES=075A SS=0769 CS=076B IP=0005  NU UP EI PL NZ NA PO NC
076B:0005 B80000       MOV     AX,0000
-t
AX=0000 BX=0000 CX=0045 DX=0000 SP=0000 BP=0000 SI=0000 DI=0000
DS=076A ES=075A SS=0769 CS=076B IP=0008  NU UP EI PL NZ NA PO NC
076B:0008 B80000       MOV     BX,0000
-t
AX=0000 BX=0000 CX=0045 DX=0000 SP=0000 BP=0000 SI=0000 DI=0000
DS=076A ES=075A SS=0769 CS=076B IP=000B  NU UP EI PL NZ NA PO NC
076B:000B B90000       MOV     CX,0000
-
```

```
DOSBox 0.74-3, Cpu speed: 3000 cycles, Frameskip 0, Progra...
AX=0008 BX=0010 CX=0012 DX=006C SP=0000 BP=0000 SI=0004 DI=0000
DS=076A ES=075A SS=0769 CS=076B IP=002D  NU UP EI PL NZ NA PO NC
076B:002D 46          INC     SI
-t
AX=0008 BX=0010 CX=0012 DX=006C SP=0000 BP=0000 SI=0005 DI=0000
DS=076A ES=075A SS=0769 CS=076B IP=002E  NU UP EI PL NZ NA PE NC
076B:002E 8A1C       MOV     BL,[SI]          DS:0005=02
-t
AX=0008 BX=0002 CX=0012 DX=006C SP=0000 BP=0000 SI=0005 DI=0000
DS=076A ES=075A SS=0769 CS=076B IP=0030  NU UP EI PL NZ NA PE NC
076B:0030 F6F3       DIV     BL
-t
AX=0004 BX=0002 CX=0012 DX=006C SP=0000 BP=0000 SI=0005 DI=0000
DS=076A ES=075A SS=0769 CS=076B IP=0032  NU UP EI PL NZ NA PE NC
076B:0032 03C2       ADD     AX,DX
-t
AX=0070 BX=0002 CX=0012 DX=006C SP=0000 BP=0000 SI=0005 DI=0000
DS=076A ES=075A SS=0769 CS=076B IP=0034  NU UP EI PL NZ AC PO NC
076B:0034 CC          INT     3
-
```