

Tabulation:

Sl. No	Voltage across resistor in volt	Series resistance ohm (R)	Voltage across diode in volts (V _D)	Current through diode in mA ($I = V_R/R$)
1.	3.45	1.89	1.66	2.804
2.	3.44	1.83	1.67	2.94
3.	3.43	1.71	1.67	3.27
4.	3.43	1.58	1.68	3.72
5.	3.42	1.45	1.69	4.33
6.	3.37	0.98	1.74	10.53

Diode series Resistance (R) =

Total resistance - 666 Ω

$$R = 1.89 - 0.66 = 1.23 \text{ k}\Omega$$

$$R = 1.83 - 0.66 = 1.17 \text{ k}\Omega$$

$$R = 1.71 - 0.66 = 1.05 \text{ k}\Omega$$

$$R = 1.58 - 0.66 = 0.92 \text{ k}\Omega$$


$$R = 1.45 - 0.66 = 0.79 \text{ k}\Omega$$

$$R = 0.98 - 0.66 = 0.32 \text{ k}\Omega$$

Scale

X axis: $1\text{cm} = 1\text{V}$

Y axis: $1\text{cm} = 1\text{mA}$



Connection loss:

$$V_{in} = 1V$$

s.no	Length of fibre (m)	Amplitude
1	1m	1V
2	3m	0.6V

Measurement:

Bending loss

$$\text{length} = 1m, V_{in} = 1V$$

s.no	Diameter of fibre (cm)	Amplitude
1	6	3
2	5	2.8
3	4	2.5
4	2	2
5	1	2.7

Connection loss:

$$e^{-\alpha(2-1)} = \frac{V_1}{V_2}$$

$$e^{-\alpha(3-1)} = \frac{1}{0.6}$$


$$e^{-2\alpha} = \frac{1}{0.6}$$

$$\log e^{-2\alpha} = \log \left(\frac{1}{0.6} \right)$$

$$\alpha = -0.11$$


Bending loss:

Model graph




Vol. (cm³)

X axis: 1cm = 0.5 cm³
Y axis: 1cm = 0.2 cm³



model graph:



s.no	Frequency (Hz)	$V_o(V)$	$V_i(V)$	Gain = $20 \log (V_o/V_i)$
1	300 Hz	3	3	-9.5
2	500 Hz	3.5	3.5	-10.89
3	1000 Hz	4	4	-12.04
4	1500 Hz	4	4	-12.04
5	1800 Hz	4	4	-12.04
6	2000 Hz	4	4	-12.04
7	2500 Hz	3.5	3.5	-10.89
8	3000 Hz	2	2	-6.02

$$\text{Band width} = F_2 - F_1$$

$$= 2500 - 500$$

$$= 2000$$


SEMI LOG PAPER (5 CYCLES x 100)

100 kHz

Frequency

Gain in dB = 20 dB

Frequency = 1 kHz




Tabulation

$$T = T_{ON} + T_{OFF}$$


Sno	Frequency (Hz)	T_{ON}	T_{OFF}	Bit rate = $\frac{1}{T_{ON}}$	Duty cycle = $\frac{T_{ON}}{T_{ON} + T_{OFF}}$
1	0.5 1	0.5	0.5	$\frac{1}{1ms} = 1000$ Hz	50%
2	0.5 2	0.25	0.25	$\frac{1}{0.5ms} = 2000$ Hz	50%

Model graph



$$\begin{aligned}
 \text{Duty cycle} &= \frac{T_{ON}}{T_{ON} + T_{OFF}} \\
 &= \frac{0.5}{1} \times 100 \\
 &= 50\%
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \text{Duty cycle} &= \frac{T_{ON}}{T_{ON} + T_{OFF}} \\
 &= \frac{0.25}{0.50} \times 100
 \end{aligned}$$



Sr	Height (h) cm	Diameter (D) cm	$R = D/2$	$NA = \frac{r}{\sqrt{r^2 + h^2}}$
1.	1	2.8	1.4	0.87373
2.	1.5	2.8	1.4	0.6823
3.	2	2.8	1.4	0.60

calculation

$$(i) N_A = \frac{r}{\sqrt{r^2 + d^2}}$$

$$= \frac{1.4}{\sqrt{1^2 + 1.4^2}}$$

$$= 0.87373$$

$$(ii) N_A = \frac{r}{\sqrt{r^2 + d^2}}$$

$$= \frac{1.4}{\sqrt{1.4^2 + 1.5^2}}$$

$$= 0.6823$$

$$(iii) N_A = \frac{r}{\sqrt{r^2 + d^2}}$$

$$= \frac{1.4}{\sqrt{1.4^2 + 2^2}}$$

$$= 0.60$$