



Cooperativa de Previsión de Servicios para
Consumo y Crédito de Córdoba Sta. Isabel Ltda.

R

201101475498

201101475498

CARTA DE PORTE

4444

CUIT Nro. 30-55827320-4				Ing. Brutos Nro. 904-230892-6				Fecha de Inicio de Actividades 05-01-75				FECHA 02/02/26, 20:52					
Administración Central Playa Sta. Isabel				Honduras 87				Tel. Y Fax 0351-4940729/0511/5696/5697				(X5017BFA) Córdoba					
Administración Playa Malvinas				Av. Olivo 4114 - Tortuguitas				Tel./Fax 03327 445546 al 49				(B1677AUT) Buenos Aires					
POR CUENTA Y ORDEN								CUIT				Cód. Cliente					
VOLKSWAGEN ARGENTINA S.A.								30-50401884-5				134000					
ORIGEN				DOMICILIO ORIGEN								CUIT					
El Molino				Ent. Centro Industrial Zarate. Km 3,5. Zarate, Buenos Aires								30-70989193-2					
DESTINO				DOMICILIO DESTINO								CUIT					
AUTOTAG S.A.				AVDA. CALCHAQUI 252 BERAZATEGUI - (Pcia. BUENOS AIRES)								30-71096342-4					
MODELO				Nro. DE VIN / DOMINIO				Nro. REMITO				FECHA REMITO		PCU		PAIS	
TERA				9BWBH6DF7TT355355								2026-02-20				Sin dato	
<div> 9BWBH6DF7TT355355</div>								EQUIPO		395		Por auto					

AREA	COD DAÑO	COD GRAV	DETALLE	AREA	COD DAÑO	COD GRAV	DETALLE	AREA	COD DAÑO	COD GRAV	DETALLE
LATERAL IZQUIERDO	08		PORTON LAT. IZQUIERDO	DERECHO	69		PARANTE CENTRAL DER.	TREN INF/TECHOSVARIOS	56		CAPOTA / TECHO VINILICO
	10		PUERTA DELANTERA IZQ.		71		PILAR PARABRISAS DER.		57		TAZA DE RUEDA
	11		PUERTA TRASERA IZQ.		73		PIOLAR TRAS. DER.		62		CONV. CATALITICO (ESCAPE)
	14		GUARDABARRO DEL. IZQ.		76		LAT. CABINA DER.		63		LARGUEROS BANCADA CAMIO
	15		GUARD. TRASERO IZQ.		79		EXT. CUARTO TRASERO DER.		65		PORTAEQUIPAJES DE VAN
	30		ESPEJO RETROV. EXT. IZQ.		89		PUERTA CABINA DORM. DER.		81		TAPA / TANQUE DE NAFTA
	70		PARANTE CENTRAL IZQ.		03		CUB. PARAG. DER. (PINT/CROM)		84		HERRAMIENTAS / CRIQUE
	72		PILAR PARABRISAS IZQ.		06		PROTECCION PARAGOLPE DER.		86		FILTRO DE AIRE/TUBO ADMIS.
	74		PILAR TRAS. IZQ.		20		PARABRISAS		90		BASTIDOR
	75		LAT. CABINA IZQ.		22		PARRILLA		91		CAÑO DE ESCAPE
PARTE TRASERA	78		PUERTA CAB. DORMIT. IZQ.	FRENTE	23		PLANCHA SUP./EXT. BAUL	INTERIOR	92		SOPORTE PORTANTE
	82		GUARDABARRO EXT. IZQ.		24		FAROS PRINC./LUCES GIRO		93		SISTEMA DE SUSPENSION
	88		PUERTA CABINA CUCHETA		25		FAROS ANTINIEBLA		99		COMP. DE MOTOR / OTROS
	04		CUB. PARAGOLPE TRASERO		27		CAPO		18		CUBREALFOMBRA DEL.
	21		LUNETA TRASERA		41		PANEL DEL. (RAD Y PARAG.)		19		CUBREALFOMBRA TRAS.
	34		PANEL EXTREMO TRASERO DER		42		PANEL DEBAJO PARAG. DEL.		26		TAPIZADO DE TECHO
	43		PANEL DEBAJO PARAG. TRA		59		LIMPIAPARABRISA		29		ESPEJO RETROVISOR INTERN
	45		LUCES TRAS		80		CUBRE TABLERO		33		RADIO / ESTEREO / CD / FREN
	52		TERCERA / QUIINTA PUERTA		01		ANTENA		48		PANEL INT. DEL. IZQ. (TELA)
	61		CAJA TRAS. (INTERIOR)		02		BATERIA / CAJA		50		PANEL INT. DEL. DER. (TELA)
LATERAL	64		SPOILER / ALERON TRAS.	TREN INF/TECHOSVARIOS	28		LLAVES		58		PARLANTES
	77		PANEL TRAS. DE CABINA		35		ZOCALO IZQ.		66		TABLERO DE INSTRUMENTOS
	83		GUARDABARRO EXT. DER.		36		ZOCALO DER.		67		ENCENDEDOR
	87		PANEL DIV. ENTRE CAB / CA		37		TECHO		68		ALFOMBRA DEL.
	07		PORTON LAT. DER.		38		ESTRIBO IZQ.		85		MICROFONO CB/TELEFONO
	09		PORTON DE CARGA DER.		39		ESTRIBO DER.		94		ASIENTO DEL. IZQ.
	12		PUERTA DEL. DER.		40		RUEDA DE AUXILIO		95		ASIENTO DEL. DER.
	13		PUERTA TRAS. DER.		44		TANQUE DE COMBUSTIBLE		96		ASIENTO TRAS.
	16		GUARDABARRO DEL. DER.		47		RUEDAS / LLANTAS (EXC. AUX.)		97		ALFOMBRA TRAS.
	17		GUARDABARRO TRAS. DER.		53		TECHO CORREDIZO		98		INTERIOR / OTROS
LATERAL	31		ESPEJO RETROV. EXT. DER.		54		ESTRUCTURA AUTOPORTANTE		32		INFORMACION ESPECIAL
	60		PARANTE CENTRAL DERECH		55		CAJA CARGA P/ ACC. REMOVIB.		00		SIN OBSERVACIONES

CODIGO DE DAÑOS PARA DESCRIBIR ESTADO DE LAS AREAS ANTERIORES							CODIGO DE GRAVEDAD PARA ESPECIFICAR EL TAMAÑO DE LAS AREAS ANTERIORES			
00	SIN OBSERVACIONES	09	RASPADO	20	VIDRIO RAJADO	33	DERRAME DE FLUIDOS EXTERIOR	CODIGO	0	SIN EXCEPCION
01	DOBLADO	10	INTERIOR MANCHADO/SUCIO	21	VIDRIO ROTO	34	BORDE DE PANEL MELLADO	CODIGO	1	MENOS DE 25 mm
02	ROTO (EXC. VIDRIOS)			22	VIDRIO MELLADO			CODIGO	2	DE 25 mm HASTA 75 mm
03	CORTADO	11	PERFORADO	23	VIDRIO RAYADO	35	PIEZA INCORRECTA	CODIGO	3	MAS DE 75 mm HASTA 150 mm
04	ABOLLADO (PINTURA ROTA O QUEBRADA)	12	RAYADO (EXC. VIDRIOS)	24	LUZ INDICADORA DAÑADA			CODIGO	4	MAS DE 150 mm HASTA 300 mm
		13	DESGARRADO			CODIGO	5	MAS DE 300 mm		
05	MELLADO (EXC. VIDRIO Y BLOQUE DE PANEL)	14	ABOLLADO (PINTURA/ CROMADO NO DAÑADO)	25	DAÑO EN CALCOMANIA FRANJA DE PINTURA/VETA DE MADERA	36	OPCIONAL NO FACTURADO	CODIGO	6	PUEDE REQUERIR REEMPLAZO / DAÑO SEVERO/FALTANTE
06	QUEBRADO (EXC VIDRIO)	15	MOLDURA/BURL/EMB DAÑADO			37	HERRAJES EXT. DAÑADOS	UNIDAD CARGADA CON LLUVIA		
07	ROZADO			19	MOLDURA/BURLETE/ EMB. SUELTO O FALTANTE	O. Origen / O. Destino		38	HERRAJES EXT. SUELTOS O DAÑADOS	
08	FALTANTE (EXC. MOLDURAS)	39	DEFECTO DE FABRICA							

OBSERVACIONES DE ORIGEN				OBSERVACIONES DE DESTINO			
(55) Tapa baúl (04) Abollado con pint. dañada Más de 30 cm LADO IZDO /// (11) Puerta - Trasera izquierda (34) Pint. saltada filo 0-2.5 cm							
FIRMA CHOFER				FIRMA Y SELLO DEL CONCESIONARIO			

PFC 7.5/01	FECHA	HORA
CAI Nro. 51314214127305	VENCIMIENTO 27/01/2026	IMPRENTA COOPTACORD LTDA AUTOIMPRESORES RG 100 AFIP