

Datos

Fecha	Marca	Modelo	VIN	Area	Avería	Gravedad	Observación	Bateas	Clima	Movimiento	Usuario
2026-01-06	VW	TERA	9BWBH6DF0TT364009	Alfombra - Delantera	Exterior manchado o sucio	Otros	varias	697	sunny	INGRESO	gpintos@cooptaco
2026-01-07	VW	POLO	9BWAL5BZ9TT643136	Llaves	Faltante	Otros	X1	252	sunny	INGRESO	gpintos@cooptaco
2026-01-07	VW	POLO	9BWAL5BZ6TT640517	TV/DVD Display	Rayado	0-2.5 cm		252	sunny	INGRESO	gpintos@cooptaco
2026-01-07	VW	TERA	9BWBH6DF5TT351823	Techo	Pint. saltada filo	0-2.5 cm	FILO	722	sunny	INGRESO	gpintos@cooptaco
2026-01-07	Honda	CRV	MRHRS6883SP060152	Neumático Tras. L/Der.	Pinchado	Otros	HSHDJF		sunny	INGRESO	gpintos@cooptaco
2026-01-07	VW	AMAROK	8AWJB62H4SA033108	Antena	Faltante	Otros			sunny	INGRESO	gpintos@cooptaco
2026-01-07	VW	AMAROK	8AWJW62H5SA042520	Tapa baúl	Abollado (sin pint. dañada)	7.5-15 cm	HDJDJD		sunny	INGRESO	gpintos@cooptaco
2026-01-07	VW	NIVUS	9BWCH6CH3TP035210	Techo	Exterior manchado o sucio	Más de 30 cm			sunny	INGRESO	gpintos@cooptaco
2026-01-07	VW	AMAROK	8AWDV22H8KA033738	Espejo exterior - Izquierdo	Pint. saltada	Otros			sunny	INGRESO	gpintos@cooptaco
2026-01-07	VW	AMAROK	8AWJD62H0TA000215	Puerta - Delantera izquierda	Rayado	7.5-15 cm	EN LA CP ESTÁ MAL CODIFICADO,FIGURA GUARD.DEL.IZQ.	2093	sunny	INGRESO	gpintos@cooptaco
2026-01-07	VW	TAOS	8AWBJ6B21SA816342	Puerta - Delantera izquierda	Pint. saltada filo	0-2.5 cm	FILO	2093	sunny	INGRESO	gpintos@cooptaco
2026-01-08	VW	POLO	9BWAL5BZXTT642075	Guardabarros - Delantero izquierdo	Abollado (sin pint. dañada)	2.5-7.5 cm	1 X 2	697	sunny	INGRESO	gpintos@cooptaco
2026-01-08	VW	SAVEIRO	9BWJL45U0TP051028	Puerta - Delantera izquierda	Abollado (sin pint. dañada)	0-2.5 cm		344	sunny	INGRESO	gpintos@cooptaco
2026-01-08	VW	TAOS HIGHLINE PITONIC	3VVJP6B22TM018925	Guardabarros - Delantero izquierdo	Abollado (sin pint. dañada)	2.5-7.5 cm		344	sunny	INGRESO	gpintos@cooptaco
				Guardabarros - Delantero izquierdo	Abollado (sin pint. dañada)	2.5-7.5 cm					
2026-01-08	VW	TERA	9BWBL6DF7TT356553	Techo	Abollado (sin pint. dañada)	0-2.5 cm		344	sunny	INGRESO	gpintos@cooptaco
				Parante - Central derecho	Abollado (sin pint. dañada)	7.5-15 cm					
2026-01-09	VW	NIVUS	9BWCH6CH6TP042877	Puerta - Delantera izquierda	Pint. saltada filo	0-2.5 cm	FILO		sunny	INGRESO	gpintos@cooptaco
2026-01-09	VW	TERA	9BWBH6DF7TT355355	Alfombra - Trasera	Pint. saltada filo	0-2.5 cm	FILO	395	sunny	INGRESO	gpintos@cooptaco
				Alfombra - Trasera	Rayado	Otros	mas base antena rotaedf				
				Alfombras - Traseras	Cortado	15-30 cm	delanteras y traseras				
				Alfombras - Delanteras	Abollado con pint. dañada	15-30 cm	x2				
2026-01-12	VW	VENTO GLI 350TSI DSG	3VW2E6BU8TM010769	Paragolpe - Delantero	Rayado	2.5-7.5 cm			sunny	INGRESO	gpintos@cooptaco

Fecha	Marca	Modelo	VIN	Area	Avería	Gravedad	Observación	Batea	Clima	Movi	Usuar
2026-01-12	VW	AMAROK	8AWJW62H1TA001853	Otros Interior	Cortado	Más de 30 cm	BURLETE PUERTA TRA. IZQ.		sunny	INGRESO	gpintos@cooptaco
2026-01-13	VW	TERA	9BWBH6DF2TT364559	Puerta - Delantera derecha	Abollado (sin pint. dañada)	0-2.5 cm		602	sunny	INGRESO	gpintos@cooptaco
2026-01-13	VW	POLO	9BWAL5BZ0TT640318	Puerta - Delantera izquierda	Pint. saltada filo	0-2.5 cm			sunny	INGRESO	gpintos@cooptaco
2026-01-13	VW	TERA	9BWBL6DF8TT346663	Puerta - Delantera izquierda	Pint. saltada filo	0-2.5 cm			sunny	INGRESO	gpintos@cooptaco
2026-01-13	VW	T-CROSS	9BWBH6BF5T4056704	Capot	Abollado (sin pint. dañada)	2.5-7.5 cm			sunny	INGRESO	gpintos@cooptaco
2026-01-14	VW	POLO	9BWAH5BZ8TT627737	Puerta - Delantera derecha	Abollado (sin pint. dañada)	0-2.5 cm		1	sunny	INGRESO	gpintos@cooptaco
2026-01-15	VW	TAOS	8AWBJ6B23SA817038	Puerta - Delantera izquierda	Pint. saltada	0-2.5 cm			sunny	INGRESO	gpintos@cooptaco
2026-01-15	VW	POLO	9BWAL5BZXTT641606	Puerta - Delantera derecha	Abollado (sin pint. dañada)	0-2.5 cm			sunny	INGRESO	gpintos@cooptaco
2026-01-16	VW	POLO	9BWAH5BZ8TT630136	Paragolpe - Trasero	Rayado	2.5-7.5 cm			sunny	INGRESO	gpintos@cooptaco
2026-01-16	VW	NIVUS	9BWCH6CH2TP042326	Techo	Abollado (sin pint. dañada)	0-2.5 cm			sunny	INGRESO	gpintos@cooptaco
				Espejo exterior - Izquierdo	Rayado	0-2.5 cm					
2026-01-19	VW	T-CROSS	9BWBH6BF6T4047929	Puerta - Delantera izquierda		0-2.5 cm			sunny	INGRESO	gpintos@cooptaco
2026-01-19	VW	TERA	9BWBL6DF8TT347411	Puerta - Delantera izquierda		0-2.5 cm	FILO	292	sunny	INGRESO	gpintos@cooptaco
2026-01-19	VW	POLO	9BWAL5BZ1TT624418	Puerta - Delantera izquierda	Pint. saltada filo	0-2.5 cm		333	sunny	INGRESO	gpintos@cooptaco
2026-01-19	VW	POLO	9BWAL5BZ2TT625111	Panel interior puerta - Delantero izquierdo	Pint. saltada filo	0-2.5 cm		552	sunny	INGRESO	gpintos@cooptaco
2026-01-19	VW	POLO	9BWAL5BZ6TT623829	Puerta - Delantera izquierda	Pint. saltada filo	0-2.5 cm		292	sunny	INGRESO	gpintos@cooptaco
2026-01-19	VW	POLO	9BWAL5BZ5TT628780	Puerta - Delantera izquierda	Pint. saltada filo	0-2.5 cm		244	sunny	INGRESO	gpintos@cooptaco
				Puerta - Delantera izquierda	Pint. saltada filo	0-2.5 cm					
2026-01-26			TESTR55URJJJ3444	Paragolpe - Delantero	Exterior manchado o sucio	7.5-15 cm	ÓXIDO	9999	rain	DESPACHO	slsener@gmail.c
2026-01-26	Honda	HRV	93HRV3860TK302720	Puerta - Delantera izquierda	Pint. saltada filo	0-2.5 cm		689	sunny	INGRESO	gpintos@cooptaco
2026-01-26			DJJDD83833JJJD8	Alfombras - Delanteras	Exterior manchado o sucio	15-30 cm			sunny	INGRESO	slsener@gmail.c
2026-01-26			RRR448444JRR88333	Alfombras - Delanteras	Exterior manchado o sucio	15-30 cm			sunny	DESPACHO	slsener@gmail.c
				Alfombras - Delanteras	Exterior manchado o sucio	15-30 cm					
				Alfombras - Delanteras	Exterior manchado o sucio	15-30 cm					
				Alfombras - Delanteras	Exterior manchado o sucio	15-30 cm					

Fecha	Marca	Modelo	VIN	Area	Avería	Gravedad	Observación	Batea	Clima	Movi	Usuar
				Alfombras - Delanteras	Exterior manchado o sucio	15-30 cm					
				Alfombras - Delanteras	Exterior manchado o sucio	15-30 cm					
				Alfombras - Delanteras	Exterior manchado o sucio	15-30 cm					
				Alfombras - Delanteras	Exterior manchado o sucio	15-30 cm					
				Alfombras - Delanteras	Exterior manchado o sucio	15-30 cm					
				Alfombras - Delanteras	Exterior manchado o sucio	15-30 cm					
				Alfombras - Delanteras	Exterior manchado o sucio	15-30 cm					
				Alfombras - Delanteras	Exterior manchado o sucio	15-30 cm					
				Alfombras - Delanteras	Exterior manchado o sucio	15-30 cm					
				Alfombras - Delanteras	Exterior manchado o sucio	15-30 cm					
				Alfombras - Delanteras	Exterior manchado o sucio	15-30 cm					
				Alfombras - Delanteras	Exterior manchado o sucio	15-30 cm					
				Alfombras - Delanteras	Exterior manchado o sucio	15-30 cm					
				Alfombras - Delanteras	Exterior manchado o sucio	15-30 cm					
				Alfombras - Delanteras	Exterior manchado o sucio	15-30 cm					
				Alfombras - Delanteras	Exterior manchado o sucio	15-30 cm					
				Alfombras - Delanteras	Exterior manchado o sucio	15-30 cm					
				Alfombras - Delanteras	Exterior manchado o sucio	15-30 cm					
				Alfombras - Delanteras	Exterior manchado o sucio	15-30 cm					
				Alfombras - Delanteras	Exterior manchado o sucio	15-30 cm					
				Alfombras - Delanteras	Exterior manchado o sucio	15-30 cm					
2026-01-26			RRR847477RRRRYYY1	Alfombra - Delantera	Exterior manchado o sucio	7.5-15 cm			sunny	DESPACH O	slsener@gmail.c
2026-01-26			CCCCMMMM00000000	Alfombra - Delantera	Exterior manchado o sucio	7.5-15 cm			sunny	INGRESO	slsener@gmail.c
2026-01-26			661110988733JJDDJ	Alfombras - Delanteras	Exterior manchado o sucio	7.5-15 cm	TEST OFFLINE		night	INGRESO	slsener@gmail.c
				Alfombras - Delanteras	Cortado	7.5-15 cm	TEST OFFLINE				


Fecha	Marca	Modelo	VIN	Area	Avería	Gravedad	Observación	Batea	Clima	Movimiento	Usuario
2026-01-26			DDJERE83883JDDJD3	Alfombras - Delanteras	Exterior manchado o sucio	Más de 30 cm	CONTAMINADO		night	INGRESO	slsener@gmail.c
2026-01-26			EEYYYYYYTEST000	Alfombras - Delanteras	Exterior manchado o sucio	15-30 cm	DAÑO DESDE SCANNERSCREEN		sunny	INGRESO	slsener@gmail.c
				Alfombras - Delanteras	Cortado	15-30 cm	DAÑO DESDE HISTSCREEN				
2026-01-26	Honda	VERIFICAR	93HRV00437T933456	Alfombras - Delanteras	Cortado	15-30 cm	DAÑO DESDE HISTSCREEN		sunny	INGRESO	slsener@gmail.c
2026-01-26			PPPPPPPPGGGGG0000	Alfombras - Delanteras	Defecto pintura	15-30 cm	TEST LUEGO DE DOS SCANS SIN DAÑOS		sunny	INGRESO	slsener@gmail.c
2026-01-26			E8383883JRJ838338	Alfombras - Delanteras	Abollado con pint. dañada	7.5-15 cm	TEST AGREGADO DE DAÑO INMEDIATO DESDE HISTORY		sunny	INGRESO	slsener@gmail.c
				Alfombras - Delanteras	Exterior manchado o sucio	7.5-15 cm	SEGUIDO 1, AGREGO DESDE HIST AGREGAR OTRO DAÑO				
				Alfombras - Delanteras	Abollado con pint. dañada	7.5-15 cm	TEST DESDE HIST AGREG OTRO DAÑO				
2026-01-26	Honda	HRV	93HRV3860TK302859	Alfombras - Delanteras	Exterior manchado o sucio	7.5-15 cm	SEGUIDO 1, AGREGO DESDE HIST AGREGAR OTRO DAÑO		night	INGRESO	slsener@gmail.c
2026-01-26	Honda	HRV		Alfombras - Delanteras	Abollado con pint. dañada	7.5-15 cm	TEST DESDE HIST AGREG OTRO DAÑO		night	DESPACHO	slsener@gmail.c
2026-01-27	Honda	HRV		Alfombras - Delanteras	Cortado	7.5-15 cm			night	INGRESO	slsener@gmail.c
				Alfombras - Delanteras	Abollado con pint. dañada	7.5-15 cm					
2026-01-27	Honda	HRV		Alfombras - Delanteras	Abollado con pint. dañada	7.5-15 cm	TEST ID2		night	DESPACHO	slsener@gmail.c
				Alfombras - Traseras	Cortado	Más de 30 cm					
2026-01-27	Honda	HRV		Alfombras - Traseras	Cortado	15-30 cm			night	DESPACHO	slsener@gmail.c
				Asiento - Delantero izquierdo	Cortado	7.5-15 cm					
				Alfombras - Traseras	Pinchado	Otros					
				Alfombra - Trasera	Abollado con pint. dañada	2.5-7.5 cm					
2026-01-27	Honda	HRV		Asiento - Delantero izquierdo	Cortado	7.5-15 cm	VERRRDEEE		night	INGRESO	slsener@gmail.c
				Alfombras - Delanteras	Cortado	15-30 cm					
				Alfombras - Delanteras	Cortado	15-30 cm					
				Alfombras - Delanteras	Cortado	15-30 cm					
2026-01-27			JJE22273273323HH3	Alfombras - Traseras	Pinchado	Otros			night	INGRESO	slsener@gmail.c
				Alfombras - Delanteras	Defecto pintura	15-30 cm					
				Alfombras - Traseras	Exterior manchado o sucio	15-30 cm					

Fecha	Marca	Modelo	VIN	Area	Avería	Gravedad	Observación	Bateria	Clima	Movimiento	Usuario
				Alfombras - Traseras	Cortado	15-30 cm					
2026-01-27			KEJEJW38DUHU37EH	Alfombras - Delanteras	Cortado	7.5-15 cm			rain	INGRESO	slsener@gmail.c
				Alfombras - Delanteras	Defecto pintura	7.5-15 cm					
2026-01-27			JJEJ38333J3M3J3E8	Alfombras - Delanteras	Defecto pintura	15-30 cm			rain	INGRESO	slsener@gmail.c
2026-01-27			DE33833EE829828SD	Alfombras - Delanteras	Defecto pintura	15-30 cm			rain	INGRESO	slsener@gmail.c
				Alfombras - Delanteras	Cortado	7.5-15 cm					
2026-01-27			EUR44RURU8338RJ3	Alfombras - Traseras	Exterior manchado o sucio	Más de 30 cm	TEST LUEGO DE ELIMINR TODOS LOS DAÑOS		rain	INGRESO	slsener@gmail.c
2026-01-27			EEE9393333JE38833	Alfombras - Delanteras	Exterior manchado o sucio	15-30 cm	TRST		sunny	INGRESO	slsener@gmail.c
2026-01-27			JEJW8822NNN2282J2	Alfombras - Delanteras	Cortado	15-30 cm	TEST OFFLINE		sunny	INGRESO	slsener@gmail.c
2026-01-27	Honda	HRV	93HRV3860TK302685	Espejo exterior - Derecho	Rayado	0-2.5 cm		544	sunny	INGRESO	gpintos@cooptaco
2026-01-27	Honda	HRV	93HRV3860TK302894	Parrilla	Roto	Más de 30 cm		544	sunny	INGRESO	gpintos@cooptaco
2026-01-27	VW	VERIFICAR	3VVAP6B28TM012840	Llanta Tras. L/Der.	Raspado	2.5-7.5 cm			sunny	INGRESO	gpintos@cooptaco
2026-01-27			38382JJDJ82822J32	Unidad	Afectado por granizo	Más de 30 cm	VARIAS	6631	dew	INGRESO	slsener@gmail.c
2026-01-27			TESTESTEST112294	Alfombras - Traseras	Cortado	15-30 cm		6631	dew	INGRESO	slsener@gmail.c
2026-01-27			EEUEUYYYYYY99228	Unidad	Afectado por granizo	2.5-7.5 cm	VARIAS	3322	sunny	DESPACHO	slsener@gmail.c
				Alfombras - Delanteras	Afectado por granizo	15-30 cm					
2026-01-28	VW	TERA	9BWBH6DF4TT347374	Unidad	Afectado por granizo	Más de 30 cm		516	sunny	INGRESO	gpintos@cooptaco
2026-01-28	VW	VERIFICAR	9BWAH6AF4TT348508	Guardabarros - Tras L/lzq	Rayado	0-2.5 cm		516	sunny	INGRESO	gpintos@cooptaco
2026-01-28	VW	TAOS	8AWBJ6B28SA816936	Paragolpe - Delantero	Rayado	Más de 30 cm	X VARIAS		sunny	DESPACHO	gpintos@cooptaco

Top Areas

Area	Casos
Alfombras - Delanteras	54
Puerta - Delantera izquierda	14
Alfombras - Traseras	9
Techo	4
Alfombra - Delantera	3


Top Areas - Gráfico



Top Averías

Avería	Casos
Exterior manchado o sucio	39
Cortado	18
Pint. saltada filo	12
Abollado (sin pint. dañada)	12
Rayado	9

Top Averías - Gráfico



Evolución

Fecha	Casos
2026-01-06	1
2026-01-07	10
2026-01-08	6
2026-01-09	5
2026-01-12	2
2026-01-13	4
2026-01-14	1
2026-01-15	2
2026-01-16	3
2026-01-19	7
2026-01-26	42
2026-01-27	31
2026-01-28	3

Evolución - Gráfico

