

CUIT Nro. 30-55827320-4		Ing. Brutos Nro. 904-230892-6		Fecha de Inicio de Actividades 05-01-75		FECHA 04/02/26, 13:26	
Administración Central Playa Sta. Isabel Honduras 87		Tel. Y Fax 0351-4940729/0511/5696/5697		(X5017BFA) Córdoba			
Administración Playa Malvinas Av. Olivo 4114 - Tortuguitas		Tel./Fax 03327 445546 al 49		(B1677AUT) Buenos Aires			
POR CUENTA Y ORDEN				CUIT		Cód. Cliente	
VOLKSWAGEN ARGENTINA S.A.				30-50401884-5		134000	
ORIGEN		DOMICILIO ORIGEN				CUIT	
El Molino		Ent. Centro Industrial Zarate. Km 3,5. Zarate, Buenos Aires				30-70989193-2	
DESTINO		DOMICILIO DESTINO				CUIT	
AUTOTAG S.A.		AVDA. CALCHAQUI 252 BERAZATEGUI - (Pcia. BUENOS AIRES)				30-71096342-4	
MODELO		Nro. DE VIN / DOMINIO		Nro. REMITO		FECHA REMITO	
TERA		9BWBH6DF7TT355355				2026-01-31	
						PAIS	
						Sin dato	
				EQUIPO		395	
				Por auto			

AREA	COD DAÑO	COD GRAV	DETALLE	AREA	COD DAÑO	COD GRAV	DETALLE	AREA	COD DAÑO	COD GRAV	DETALLE
LATERAL IZQUIERDO	08		PORTON LAT. IZQUIERDO	DERECHO	69		PARANTE CENTRAL DER.	TREN INF/TECHOS VARIOS	56		CAPOTA / TECHO VINILICO
	10		PUERTA DELANTERA IZQ.		71		PILAR PARABRISAS DER.		57		TAZA DE RUEDA
	11		PUERTA TRASERA IZQ.		73		PIOLAR TRAS. DER.		62		CONV. CATALITICO (ESCAPE)
	14		GUARDABARRO DEL. IZQ.		76		LAT. CABINA DER.		63		LARGUEROS BANCADA CAMIO
	15		GUARD. TRASERO IZQ.		79		EXT. CUARTO TRASERO DER.		65		PORTAEQUIPAJES DE VAN
	30		ESPEJO RETROV. EXT. IZQ.		89		PUERTA CABINA DORM. DER.		81		TAPA / TANQUE DE NAFTA
	70		PARANTE CENTRAL IZQ.		03		CUB. PARAG. DER. (PINT/CROM)		84		HERRAMIENTAS / CRIQUE
	72		PILAR PARABRISAS IZQ.		06		PROTECCION PARAGOLPE DER.		86		FILTRO DE AIRE/TUBO ADMIS.
	74		PILAR TRAS. IZQ.		20		PARABRISAS		90		BASTIDOR
	75		LAT. CABINA IZQ.		22		PARRILLA		91		CAÑO DE ESCAPE
PARTE TRASERA	78		PUERTA CAB. DORMIT. IZQ.	FRENTE	23		PLANCHAS SUP./EXT. BAUL	TREN INF/TECHOS VARIOS	92		SOORTE PORTANTE
	82		GUARDABARRO EXT. IZQ.		24		FAROS PRINC./LUCES GIRO		93		SISTEMA DE SUSPENSION
	88		PUERTA CABINA CUCHETA		25		FAROS ANTINIEBLA		99		COMP. DE MOTOR / OTROS
	04		CUB. PARAGOLPE TRASERO		27		CAPOT		18		CUBREALFOMBRA DEL.
	21		LUNETA TRASERA		41		PANEL DEL. (RAD Y PARAG.)		19		CUBREALFOMBRA TRAS.
	34		PANEL EXTREMO TRASERO DER.		42		PANEL DEBAJO PARAG. DEL.		26		TAPIZADO DE TECHO
	43		PANEL DEBAJO PARAG. TRA		59		LIMPIAPARABRISA		29		ESPEJO RETROVISOR INTERN
	45		LUCES TRAS		80		CUBRE TABLERO		33		RADIO / ESTEREO / CD / FREN
	52		TERCERA / QUIINTA PUERTA		01		ANTENA		48		PANEL INT. DEL. IZQ. (TELA)
	61		CAJA TRAS. (INTERIOR)		02		BATERIA / CAJA		50		PANEL INT. DEL. DER. (TELA)
LATERAL	64		SPOILER / ALERON TRAS.	TREN INF/TECHOS VARIOS	28		LLAVES	INTERIOR	58		PARLANTES
	77		PANEL TRAS. DE CABINA		35		ZOCALO IZQ.		66		TABLERO DE INSTRUMENTOS
	83		GUARDABARRO EXT. DER.		36		ZOCALO DER.		67		ENCENDEDOR
	87		PANEL DIV. ENTRE CAB / CA		37		TECHO		68		ALFOMBRA DEL.
	07		PORTON LAT. DER.		38		ESTRIBO IZQ.		85		MICROFONO CB/TELEFONO
	09		PORTON DE CARGA DER.		39		ESTRIBO DER.		94		ASIENTO DEL. IZQ.
	12		PUERTA DEL. DER.		40		RUEDA DE AUXILIO		95		ASIENTO DEL. DER.
	13		PUERTA TRAS. DER.		44		TANQUE DE COMBUSTIBLE		96		ASIENTO TRAS.
	16		GUARDABARRO DEL. DER.		47		RUEDAS / LLANTAS (EXC. AUX.)		97		ALFOMBRA TRAS.
	17		GUARDABARRO TRAS. DER.		53		TECHO CORREDIZO		98		INTERIOR / OTROS
	31		ESPEJO RETROV. EXT. DER.		54		ESTRUCTURA AUTOPORTANTE		32		INFORMACION ESPECIAL
	60		PARANTE CENTRAL DERECH		55		CAJA CARGA P/ ACC. REMOVIB.		00		SIN OBSERVACIONES

CODIGO DE DAÑOS PARA DESCRIBIR ESTADO DE LAS AREAS ANTERIORES							CODIGO DE GRAVEDAD PARA ESPECIFICAR EL TAMAÑO DE LAS AREAS ANTERIORES			
00	SIN OBSERVACIONES	09	RASPADO	20	VIDRIO RAJADO	33	DERRAME DE FLUIDOS EXTERIOR	CODIGO	0	SIN EXCEPCION
01	DOBLADO	10	INTERIOR MANCHADO/SUCIO	21	VIDRIO ROTO			CODIGO	1	MENOS DE 25 mm
02	ROTO (EXC. VIDRIOS)			22	VIDRIO MELLADO	34	BORDE DE PANEL MELLADO	CODIGO	2	DE 25 mm HASTA 75 mm
03	CORTADO	11	PERFORADO	23	VIDRIO RAYADO			CODIGO	3	MAS DE 75 mm HASTA 150 mm
04	ABOLLADO (PINTURA ROTA O QUEBRADA)	12	RAYADO (EXC. VIDRIOS)	24	LUZ INDICADORA DAÑADA	35	PIEZA INCORRECTA	CODIGO	4	MAS DE 150 mm HASTA 300 mm
		13	DESGARRADO					CODIGO	5	MAS DE 300 mm
05	MELLADO (EXC. VIDRIO Y BLOQUE DE PANEL)	14	ABOLLADO (PINTURA/ CROMADO NO DAÑADO)	25	DAÑO EN CALCOMANIA FRANJA DE PINTURA/VETA DE MADERA	36	OPCIONAL NO FACTURADO	CODIGO	6	PUEDE REQUERIR REEMPLAZO / DAÑO SEVERO/FALTANTE
06	QUEBRADO (EXC VIDRIO)	15	MOLDURA/BURL/EMB DAÑADO							
07	ROZADO									
08	FALTANTE (EXC. MOLDURAS)	19	MOLDURA/BURLETE/ EMB. SUELTO O FALTANTE	O. Origen / O. Destino	38	HERRAJES EXT. SUELTOS O DAÑADOS	UNIDAD CARGADA CON LLUVIA			

OBSERVACIONES DE ORIGEN	OBSERVACIONES DE DESTINO
(55) Tapa baúl (04) Abollado con pint. dañada Más de 30 cm LADO IZDO (11) Puerta - Trasera izquierda (34) Pint. saltada filo 0-2.5 cm (97) Alfombra - Trasera (04) Abollado con pint. dañada 2.5-7.5 cm (19) Alfombras - Traseras (04) Abollado con pint. dañada 0-2.5 cm (97) Alfombra - Trasera (04) Abollado con pint. dañada 15-30 cm (97) Alfombra - Trasera (04) Abollado con pint. dañada 2.5-7.5 cm (97) Alfombra - Trasera (18) Afectado factor climático 0-2.5 cm ... (hay más daños, consultar)	
FIRMA CHOFER	FIRMA Y SELLO DEL CONCESIONARIO