


上饶市浩瑞光学仪器有限公司安全风险管控“一图、一牌、三清单”

安全风险四色分布图



公司值班电话：13537766984

风险颜色说明



重大风险










一般风险



较大风险



低风险

序号	工序 / 作业场所	作业名称	主要事故类型	风险等级	风险管控责任人	风险管控措施	应急处置措施	风险告知牌
1	数控车床	车床作业	机械伤害 触电	III	车间主任	1. 组织员工安全培训 2. 规范佩戴防护用品	1. 切断电源 2. 救助伤员 3. 及时送医	<div></div> <div></div>
2	模切机	模切	机械伤害 触电	III	车间主任	1. 组织员工安全培训 2. 规范佩戴防护用品	1. 切断电源 2. 救助伤员 3. 及时送医	<div></div> <div></div>
3	配电间	电工	触电	III	当班班长	1. 制定电工岗位操作过程 2. 佩戴符合要求的绝缘手套; 3. 电工持证上岗	1. 切断电源 2. 救助伤员 3. 及时送医	<div></div>