









上饶市威皓光学仪器有限公司

一图一牌三清单

生产区域安全风险分布图	责任人	责任范围		生产区域“风险告知”清单
<div>1F</div> 	马长林	镀膜机安装区 喷砂房 镀膜治工具 涂墨烧烤房 后工程洗净 镀膜、镀膜前职场 涂墨职场 镜片出荷检 镜片成品仓 出荷平台	风险告知牌	<div></div>
<div>2F</div> 	王玲超	更衣区 办公区 芯取治工具室 物流中转仓 芯取洗净 粘合 镜片受入检 压滤机放置区 仓库 卫生间	管控措施清单	1、严格执行各岗位操作规范。 2、排查隐患，确保设备正常运行。 3、正确穿戴劳动防护用品。 4、按规范配备消防器材，定期检查。
	陈庭火 (宇瞳)	电梯	应急处置措施清单	1、定期排查保养设备。 2、发生突发状况时立即上报，并组织救援。 3、启动应急预案。 4、停止作业，疏散人员，做现场秩序维护。

图案说明

重大风险

较大风险

一般风险

低风险

紧急联系电话

报警

110

火警

119

急救

120

公司应急电话

15970315145