


3.1.1 Status Äkos

Äkostatusübersicht / 更改控制评估情况


- ÄKO Vorschau
- ÄKO im Durchlauf (> 3 Wochen)
- ÄKO im Durchlauf (≤ 3 Wochen)
- ÄKO abgeschlossen
- "Technisch Go," (ZUF)






3.1.2 Umsetzungsplan Äkos

- ÄKO abgeschlossen/genehmigt
- "TG"
- Zurück/Ablehnen/Nicht betroffen/nicht einzusetzen
- ÄKO umsetzen
- Neu ggue. letztem berichteten Status



Aeko Nr.	Projekt	FG	Title	Einsatzplan
TP06079	PA	K	Hinzufügen eine zusätzliche Klip, vergrößern Abdeckung hinten Steifigkeit. 增加卡口, 加强后保蒙皮翻边处的强度	PVS Block3
TP06121	PA	K	Optimierung des Abdeckung hinten und Fuehrungsprofil 后保安装困难, 优化导向件结构, 取消保险杠蒙皮的卡脚	PVS Block3
TP06246	PA/Combi	E	Änderung der Verschaltung für Türdekorleistebeleuchtung 门饰条氛围灯线束原理更改	PVS Block2
.....	


Aeko Nr.	Projekt	FG	Title	Einsatzplan
TP06349	PA	E	Änderung des Material von eingestellt Schraube 更改调节螺杆材料	0S Block1
TP06411	PA	E	Änderung des Leitungsstrang (Wegen Montage Problem) 线束更改 (解决PVS线束装配问题)	0S Block1
VP30073E	PA	F	AWE für neue Software Frontradsensor (VP29513) 雷达软件版本更新的偏差 (VP29513)	0S Block1
TP06365	PA/Combi	E	Entfall Multifunktionkamera(FMK genehmigt) 取消多功能摄像头选装包 (FMK已批准)	0S Block1
VP29653 TP06217	PA	F K	Einsatz Hydro-U1 Lager statt konventionale U1 Lager. (Kundenbeanstandung wegen Bodybomm) 用Hydro-U1轴承替代传统的 U1轴承 (解决车内异响客户抱怨)	0S Block3
TP06348	PA/Combi	E/K	Entfall Stopfen in Kofferraum (FMK genehmigt) 取消行李舱中的闷盖 (FMK批准)	0S Block3
.....	



3.1.1 Status Äkos


Äkostatustübersicht / 更改控制评估情况

- ÄKO Vorschau
- ÄKO im Durchlauf (> 3 Wochen)
- ÄKO im Durchlauf (< 3 Wochen)
- ÄKO abgeschlossen
- "Technisch Go,, (ZUF)



3.1.2 Umsetzungsplan Äkos

- ÄKO abgeschlossen/genehmigt
- "TG"
- Zurück/Ablehnen/Nicht betroffen/nicht einzusetzen
- ÄKO umsetzen
- Neu ggue. letztem berichteten Status



Aeko Nr.	FG	Title	Einsatzplan
DZ03867	K	Strukturoptimierung des Stossfänger Abdeckung vo. 前盖板蒙皮结构优化(轮罩干涉)	PVS Block5
DZ03926	E	Low Cost PDC Parameter Anpassung (Hut) 传感器更改 (Low Cost PDC) 的Hut部分	PVS Block3
DZ03963	K	Entfall die Abschottung in ZSB 5E9.809.203.A (Nur Zeichnung korrigieren) 5E9.809.203.A总成中取消发泡件 (仅图纸更改)	PVS Block6
.....

Aeko Nr.	FG	Title	Einsatzplan
DZ03943	E	Fertigungsverlagerung und Lokalisierung von Heckwischmotor 后刮水器电动机产地转移及国产化	0S Block1
DZ03997	E	Entfallen die 12V-Steckdose in Kofferraum (PSK genehmigt) 取消行李舱12V电源插座 (PSK批准)	0S Block1
DZ04174	K	Wird Dachreling 100% von Octavia Combi eingebaut Combi全系标装车顶行李架	0S Block1
DZ04185	A	Entfall gestickte Wörter "Scout" von Bezug auf Octavia Combi Combi 取消座椅面套上的 "Scout"字样	0S Block1
DZ03960	E	Modifizieren die Struktur der Innenleuchte vorn(Designbeanstandung) 内顶灯结构更改(设计抱怨)	0S Block3

