


中断及其处理

贺利坚 主讲




汇编语言程序设计
Assembly Language

中断的概念

🖥️ 中断：CPU不再接着（刚执行完的指令）向下执行，而是转去处理中断信息。

🖥️ 内中断：由CPU内部发生的事件而引起的中断

🖥️ 外中断：由外部设备发生的事件引起的中断




8086的内中断

🖥️ CPU内部产生的中断信息

- 📁 除法错误，比如：执行div指令产生的除法溢出
- 📁 单步执行
- 📁 执行into指令
- 📁 执行int 指令

🖥️ 8086的中断类型码

- (1) 除法错误：0
- (2) 单步执行：1
- (3) 执行 into 指令：4
- (4) 执行 int n指令，立即数 n 为中断类型码。



```
assume cs:codesg, ss:stacksg, ds:datasg
stacksg segment
    db 200h dup (0)
stacksg ends
datasg segment
    szmsg db 13,10,'hello world!',13,10,'$'
datasg ends
codesg segment
start:
    mov ax,datasg
    mov ds,ax
    lea dx,szmsg
    mov ah,9
    int 21h

    mov ax,4c00h
    int 21h
codesg ends
end start
```

```
C:\>ptest
hello world!
C:\>_
```

中断处理程序

🖥️ CPU接到中断信息怎么办？

📄 执行中断处理程序

🖥️ 中断处理程序在哪里？

📄 中断信息和其处理程序的入口地址之间有某种联系，CPU根据中断信息可以找到要执行的处理程序。

🖥️ 中断向量表

📄 由中断类型码，查表得到中断处理程序的入口地址，从而定位中断处理程序。

0号中断元对应的 中断处理程序的入口地址
1号中断元对应的 中断处理程序的入口地址
2号中断元对应的 中断处理程序的入口地址
3号中断元对应的 中断处理程序的入口地址
⋮

8086CPU的中断向量表：

0000:0000	IP	}	0号中断处理程序 入口地址
0000:0002	CS		
0000:0004	IP	}	1号中断处理程序 入口地址
0000:0006	CS		
0000:0008	IP		共1024个字节
0000:000A	CS		
0000:000C	IP		
0000:000E	CS		
0000:0010			
0000:0012			
0000:03FC		}	255号中断处理程序 入口地址
0000:03FE			

$(IP) = (N * 4)$, $(CS) = (N * 4 + 2)$, N为中断类型码

案例：系统中的0号中断

```
-a
073F:0100 mov ax, 8
073F:0103 mov bh,0
073F:0105 div bh
073F:0107
-t

AX=0008 BX=0000 CX=0000 DX=0000 SP=00FD BP=0000 SI=0000 DI=0000
DS=073F ES=073F SS=073F CS=073F IP=0103  NU UP EI PL NZ NA PO NC
073F:0103 B700          MOV     BH,00
-t

AX=0008 BX=0000 CX=0000 DX=0000 SP=00FD BP=0000 SI=0000 DI=0000
DS=073F ES=073F SS=073F CS=073F IP=0105  NU UP EI PL NZ NA PO NC
073F:0105 F6F7          DIV     BH
-t

AX=0008 BX=0000 CX=0000 DX=0000 SP=00F7 BP=0000 SI=0000 DI=0000
DS=073F ES=073F SS=073F CS=F000 IP=1060  NU UP DI PL NZ NA PO NC
F000:1060 FE38          ???     [BX+SI]          DS:0000=CD
-d 0:0 f
0000:0000 60 10 00 F0 BB 13 A3 01-08 00 70 00 B1 13 A3 01  .....p.....
-
```

mov ax, 8
mov bh, 0
div bh

0000:0000	IP
0000:0002	CS
0000:0004	IP
0000:0006	CS
0000:03FC	
0000:03FE	

DOS 中，都是微软编写的代码。
有些代码，是它们内部掌握的，DEBUG 不给你显示。

你想要用 FE38 这条指令，只能用机器语言来编程。
因为，微软没有公开对应的汇编语言。


中断过程

中断过程

- 中断过程由CPU的硬件自动完成；
- 用中断类型码找到中断向量，并用它设置CS和IP

8086CPU的中断过程

- (1) 从中断信息中取得中断类型码
- (2) 标志寄存器的值入栈——中断过程中要改变标志寄存器的值，需要先行保护
- (3) 设置标志寄存器的第8位TF 和第9位IF的值为0
- (4) CS的内容入栈；
- (5) IP的内容入栈；
- (6) 从中断向量表读取中断处理程序的入口地址，设置IP和CS。




- (1) 取得中断类型码N；
- (2) pushf
- (3) $TF = 0, IF = 0$
- (4) push CS
- (5) push IP
- (6) $(IP) = (N * 4), (CS) = (N * 4 + 2)$

TF(Trap Flag): 陷阱标志，
用于单步调试；

IF(Interrupt Flag): 中断
标志；

中断过程演示



内中断响应过程

