


Jueves 23 de febrero de 2023

El día lunes 6 de febrero de 2023 el chofer **Estigarribia Héctor** al abrir la tapa lateral trasera lado del chofer donde esta guarda manguera de la **cisternas 102**, (observa que la tapa esta golpeada, doblada y rota se ajunta fotos.







Revisando las cámaras se observa que la C-108 entrando marcha atrás impacta del lado derecho (**lado del acompañante**), contra la tapa que se encontraba abierta de la C-102.

El chofer según libre de acta era **Cristian Villegas** que manejaba la C-108.

Por lo que pudieron ver en el video, en ese momento guiando la C-108 estaba de portero el **llenador Elías Ortiz**.

Después que el camión frenara por el golpe se dirige el portero a ver el impacto.

Tanto como el chofer y el portero dieron aviso de lo ocurrido.