

El día viernes 10 de febrero de 2023

Sector: frente sobre camino de cintura

El viernes a la tarde, el ingeniero jeremías carlón haciendo una recorrida técnica con personal de aguas-service, observa que se encuentra los tanque de red de encendió sin sus válvulas de purga de 21. Y encuentra el tejido desprendido en la parte del container.

Como se ven en las fotos los tanques sin sus válvulas de purga.





Se cierra informe:

Se realiza reparación del tejido bajo OT 23-87 y se está buscando en las cámaras si se llega a visualizar algo.

Se buscó en las cámaras y no se llega a visualizar nada.

El tejido reparado.

