

Jueves 4 de mayo de 2023

El día ya indicado Hs 12:36 el señor **Sergio Ledo** encuentra el cable de alimentación de bomba de la C-102 doblado en forma de gancho como se ve en la foto inmediatamente llama a calidad para que vea junto con él.


El cable.



El cable se encontraba doblado del lado del steck, tenida 2 chicotes de acero puesto con una abrazadera y recubierto con cinta aisladora, agarrando también el cable de masa como se ve en la segunda foto.

Este doble estaba hecho para que los choferes no tiren del cable y a si no rompan el steck.

La reparación del cable se encontraba a cargo del electricista **Ivan Martínez**.



Se cierra

Se manda a los técnico a ver el cable y no tenía nada malo, no sufrió ningún daño de ningún índole, solo tenía ese doble en forma de gancho.

Se le hace la reparación fue **supervisada por Cristian Serrate y ejecutada por Ivan Martínez**. Acomodando mejor el cable de acero como se ve en la foto y dando su conformidad el ingeniero Jeremía Carlon.



