

CODIGO DE COLORES

INSTALADO SIN DETALLES

Son los Forros de Htas Instalados autorizados por Chino

INSTALADO CON RETRABAJO

Son los forros de htas Instalados pendientes de retrabajar alguna parte, esto es solicitado por Chino.

Estación	Descripcion del proceso	Modelo de Herramienta	Modelo de Extension	Modelo de Dado	OK con termofit	fecha
PT 01 LH	INSTALACION BRACKET PARA PISTON DE PORTALON	EB33LA15-40	S/EXT	TX 40	OK	15/05/2021
PT 02 RH	INSTALACION BRACKET PARA PISTON DE PORTALON	EB33LA15-40	S/EXT	N/A	OK	15/05/2021
PT 15 LH	AJUSTE DE TOPE LATERAL DE CARROCERIA	EB22PB-16	M490-4	TORX 30MM	OK	15/05/2021
PT 15 RH	AJUSTE DE TOPE LATERAL DE CARROCERIA	EB22PB-16	M490-4	TORX 30MM	OK	15/05/2021
PT 26 LH	AJUSTE TUERCAS DE TLOOS	EB22LA13-18	EX376-6	13MM23	OK	10/06/2021
PT 26 RH	AJUSTE TUERCAS DE TLOOS	EB22LA13-18	EX376-6	13MM23	OK	10/06/2021
107 RH	AJUSTE BRACKET MODULO DCM	EB22LA13-18	EX257-4	MB10MM21	OK	18/05/2021
108 RH	AJUSTE BRACKET ROCKET PANEL SHIELD	EA33LA14-29	EX376-2	MB13MM23	OK	17/05/2021
109 LH	AJUSTE BASE CHICOTE LIBERADOR	EB12LA10-6	QR108/M490-2	TX25	OK	19/05/2021
111 RH	BRACKET DE MODULO BCM	EA23LA13-18	QR308/250-10	MB10MM21	OK	18/05/2021
114 CELL	AJUSTE BRACKET ARNES FRONTAL	B23LA15-35	EX376-2	MB10MM23	OK	17/05/2021
114 CELL	AJUSTE BRACKET ARNES FRONTAL	B23LA15-35	EX376-2	MB10MM23	OK	17/05/2021
115 LH	AJUSTE DE CONJUNTO DE PEDALERA CON BOOSTER	EB22LA15-40	EX376-15	MB13MM33	OK	17/05/2021
116 LH	AJUSTE CABLE DE TRANSMISION MPR	EB33LA15-40	EX376-15	MB13MM23	OK	17/05/2021
CEL 116 RH/ 117 RH	BRACKET CHAROLA BATERIA		EX257-2		OK	19/05/2021
122 LH	DEFLECTOR DE CALOR	QXX2AT15PS6	EX250-6	MB10MM21	OK	01/06/2021
120 RH	INSTALACION "B" PILAR RAM	EA23LA13-18	EX257-3	M7MM11	OK	18/05/2021
121 LH	INSTALACION "B" PILAR RAM	EA23LA13-18	EX257-3	M7MM11	OK	se regresaron a taller para retrabajar
122 RH	AJUSTE ANTENA SHARK	EA23LA13-10	EX257-6	M8MM11	OK	18/05/2021
124 LH	INSTALACION CORTINA DE AIRE	EB22LA13-18	EX376-2	MB10MM23	OK	04/06/2021
124 RH	INSTALACION CORTINA DE AIRE	EB22LA13-18	EX376-2	MB10MM23	OK	26/05/2021
125 LH	INSTALACION CORTINA DE AIRE	EB22LA13-18	EX376-2	MB10MM23	OK	18/05/2021
125 RH	INSTALACION CORTINA DE AIRE	EB22LA13-18	EX376-2	MB10MM23	OK	18/05/2021
131 RH	BACKUP TABLERO				OK	Se regresaron a taller para retrabajar
203 LH	AJUSTE DE AJUSTADOR DE HOMBRO	EB33LA18-48	EX376-2	834TX50 1.62	OK	08/06/2021
203 RH	AJUSTE DE MOLDURA A BRACKET RH SUP.DE TABLERO	EB12PB-4	EX250-4	M7MM11	OK	08/06/2021
204 LH	AJUSTE DE TIERRA EN LARGUERO LH	EB22LA13-18	QR308/250-12	M8MM11	OK	10/06/2021
204 RH	AJUSTE DE AJUSTADOR DE HOMBRO	EB33LA19-60	S/EXT	834TX50 1.62	OK	04/06/2021
206 RH	AJUSTE DE TIERRAS DE CAJUELA	EA23LA13-18	EX257-4	M8MM11	OK	26/05/2021
216 RH	AJUSTE RPA	EB22LA13-13	EX250-8	MB10MM21	OK	28/05/2021
233 LH	AJUSTE DE STRIKER DE ASIENTO TRASERO	EB33LA18-35	EX376-3	MB10MM23	OK	28/05/2021
301R	AJUSTE DE TOPE LATERAL DE PORTALON	EB22LA13-13	EX257-3	M8MM11	OK	29/05/2021
304R	AJUSTE DE ANCLA DE CINTURON TRASERO A PISO	EB33LA19-60	EX377-6	13MM23	OK	29/05/2021
308R	AJUSTE DE CRISTAL TRASERO A MECANISMO DE CERRADURA	EB22LA13-13	EX257-6	MB10MM21	OK	29/05/2021
314L	AJUSTE DE CHAROLA PORTAMONEDAS	E12PB-4	EX250-4	M7MM11	OK	29/05/2021
314R	AJUSTE DE CHAROLA PORTAMONEDAS	EB12PB-4	EX250-4	M7MM11	OK	01/06/2021
318L	AJUSTE DE TRAILER HITCH	EB44MA22A-120	N/A	18MM25	OK	01/06/21
318R	AJUSTE DE TRAILER HITCH	EB44MA22A-120	N/A	18MM25	OK	01/06/21
411 LH	AJUSTE DE PROTECTOR DE LLANTA EXTRA	LUM12 HRX5	EX250-6	MB10MM21	OK	01/06/2021
411 RH	AJUSTE GOMA DE ESCAPE	EB33LA15-40	EX376-6	MB10MM13	OK	01/06/2021
416 C	AJUSTE SHIELD DE LINEAS	EB12PB-4	EX250-5	M8MM11	OK	29/05/2021
501 LH	AJUSTE HEATSHIELD	LTV0009 R05-6	S/EXT	MB9MM21	OK	01/06/2021
503 LH	AJUSTE DE FACIA TRASERA P/ LATERAL	LUM12 HRX5	EX250-4	M8MM11	OK	01/06/2021
504 LH	AJUSTE DE LAMPARA TRASERA	EA23LA13-10	EX257-3	MB10MM21	OK	02/06/2021
504 RH	AJUSTE DE LAMPARA TRASERA	EA23LA13-10	EX257-3	MB10MM21	OK	02/06/2021
512 LH	AJUSTE DE SUSPENSION TRASERA	EB55LB4-460	EX510-6	18MM15	OK	
517 LH	AJUSTE DE LOWER PATH A SHOTGUN	EB33LA15-40	EX376-3	M13MM23	OK	01/06/2021

pendiente de aprobacion / revisar dado

50% FALTA EL TORX  
  
pendiente de aprobacion

Se daño 2/6/21, se cambiara

522 RH	AJUSTE DE CLAXON/BOLSTIER	EB22LA13-18	EX376-6	M10MM23	OK	03/06/2021	con juego, hay que revisar
524 LH	INSTALACION DE FACIA LH	LTV29 2R12-10	EX376-3	M10MM23	OK	02/06/2021	
702 LH	AJUSTE DE TERMINAL POSIT.Y NEGAT.	EA23LA3-18	EX376-4	10MM23	OK	02/06/2021	
706 LH	AJUSTE DE LINEA DE GASOLINA	EA23LA3-18	EX376-3	MB10MM33	OK	02/06/2021	
707LH	AJUSTE DE FILTRO DE AIRE	EB12LA13-13	EX257-8	M7MM11	OK	03/06/2021	
719LH	AJUSTE DE TAPA DE MOTOR 2.0	EA23LA3-18	EX257-8	MB10MM21	OK	03/06/2021	
602LH	INSTALACION DE DEFLECTOR TRASERO	QXX2PT08PQ4	EX250-4	M7MM11	OK	03/06/2021	
523 LH	AJUSTE DE CLAXON	EB22LA13-18	EX376-4	M10MM13	OK	03/06/2021	
522 RH	AJUSTE DE CLAXON/BOLSTIER	EB22LA13-18	EX376-6	M10MM23	OK	03/06/2021	
515 LH	AJUSTE DE BOLSTIER PARTE SUPERIOR	EB22LA13-18	S/EXT	MB10MM21	OK	04/06/2021	
519 LH	TAPA DE PCM	EB12PB-6	EX250-2	M8MM11	OK	04/06/2021	
515RH	AJUSTE DE BOLSTIER PARTE SUPERIOR	EB22LA13-18	S/EXT	MB10MM21	OK	04/06/2021	
702 RH	AJUSTE MOLDURA U	EB22LA13-18	NA	M10MM13	OK	04/06/2021	
214 LH	AJUSTE DE MOLDURA SUPERIOR DE PILAR B	EA23LA13-18	EX257-2	M7MM11	OK	08/06/2021	
214 RH	AJUSTE DE MOLDURA SUPERIOR DE PILAR B	EA23LA13-18	EX257-2	M7MM11	OK	08/06/2021	
624LH	REMOSION DE TUERCA DE DISCO DEL Y TRAS	LTV29-2 R12-10	N/A	19MM13	OK	10/06/2021	
624RH	REMOSION DE TUERCA DE DISCO DEL Y TRAS	LTV29-2 R12-10	N/A	19MM13	OK	10/06/2021	
228 LH	AJUSTE DE LLANTA EXTRA	EA23LA13-10	QR308/ EX370-6	ESPECIAL	OK	10/06/2021	
219 RH	AJUSTE DE FRAME DE ASIENTO TRASERO	EB34LA22A-115	EX508-6	18MM35	OK	10/06/2021	
213 RH	AJUSTE BRACKET DE FRAME DE ASIENTO TRASERO	EB34LA22A-115	EX508-4	18MM25	OK	10/06/2021	
212 RH	AJUSTE DE CINTURON DELANTERO EN PILAR B INFERIOR	EA33LA19-60	S/EXT	854TX50 1.62	OK	10/06/2021	
215 LH	AJUSTE DE SENSOR DE IMPACTO EN PILAR C	EB22LA13-18	BIT HOLDER M490-2	440TX30X	OK	10/06/2021	
513 LH	AJUSTE DE AMORTIGUADOR TRASERO	E55MB2F1-127	EX510-6	SF18MM35	OK	10/06/2021	
213 LH	AJUSTE DE MODULO EPM	EX255-3	EB12LA10-6	EX255-3	OK	11/06/2021	pendiente de aprobacion
908 RH	AJUSTE APLIQUE PILAR (B) PUERTA DELANTERA	E12PB-4	EX250-2	M7MM11	OK	11/06/2021	pendiente de aprobacion
908 LH	AJUSTE APLIQUE PILAR (B) PUERTA DELANTERA	E12PB-4	EX250-2	M7MM11	OK	11/06/2021	pendiente de aprobacion
905 LH	AJUSTE APLIQUE PILAR (B) PUERTA TRASERA	EB12PB-6	EX250-3	M7MM11	OK	11/06/2021	pendiente de aprobacion
901 LH	AJUSTE DE DOOR CHECKER FRONTAL LH	EA23LA13-18	S/EXT	10MM23	OK	11/06/2021	pendiente de aprobacion
730 LH	PREAJUSTE DOOR CHECKER TRASERO	EB22PB-16	EX250-2	MB10MM21	OK	11/06/2021	pendiente de aprobacion
732LH	AJUSTE DE BISAGRA DEL Y TRAS	EA33LA14-35	NA	M10MM13	OK	11/06/2021	pendiente de aprobacion
737LH	CUBIERTA DE WIPER TRASERO	EB12PB-4	EX250-3	M5.5MM11	OK	11/06/2021	pendiente de aprobacion
613LH	CUBIERTA PARA TORRE DE AMORTIGUADOR	EB12LA10-6	EX255-6	M10MM21	OK	11/06/2021	pendiente de aprobacion
808 RH	AJUSTE DE LINEA DE A/C	EB33LA15-40	S/EXT	13MM13	OK	11/06/2021	pendiente de aprobacion
803 RH	AJUSTE DE BRACKET ARNES PTU	EB33LA15-40	EX257-4	MB13MM21	OK	11/06/2021	pendiente de aprobacion
103 LH	AJ. DASH INSULATOR (DEFLECTOR)	QXX2PT04PQ4	EX250-5	MB10MM23	OK	12/06/2021	pendiente de aprobacion
103 LH	AJ. DASH INSULATOR (DEFLECTOR)	QXX2PT08PQ4	EX250-5	MB10MM23	OK	12/06/2021	pendiente de aprobacion
702 LH	AJUSTE DE ARNES DE ACCESORIOS	EB33LA15-27	EX376-2	13MM23	OK	12/06/2021	pendiente de aprobacion
606 RH	INST DE CUBIERTA DE MOTOR METALICA 2.0	EB33LA18-35	EX376-4	MB13MM23	OK	12/06/2021	pendiente de aprobacion
600 SUR	AJUSTE DE MOFLE V CLAM	EB33LA15-40	EX376-8	16MM23	OK	12/06/2021	pendiente de aprobacion
730 RH	PREAJUSTE DOOR CHECKER TRASERO	EB22PB-16	EX250-2	MB10MM21	OK	12/06/2021	pendiente de aprobacion