

CODIGO DE COLORES

INSTALADO SIN DETALLES	Son los Forros de Htas Instalados autorizados por Chino
INSTALADO CON RETRABAJO	Son los forros de htas Instalados pendientes de retrabajar alguna parte, esto es solicitado por Chino.

Estación	Descripcion del proceso	Modelo de Herramienta	Modelo de Extension	Modelo de Dado	OK con termofit	fecha	
PT 01 LH	INSTALACION BRACKET PARA PISTON DE PORTALON	EB33LA15-40	S/EXT	TX 40	OK	15/05/2021	
PT 02 RH	INSTALACION BRACKET PARA PISTON DE PORTALON	EB33LA15-40	S/EXT	N/A	OK	15/05/2021	
PT 15 LH	AJUSTE DE TOPE LATERAL DE CARROCERIA	EB22PB-16	M490-4	TORX 30MM	OK	15/05/2021	
PT 15 RH	AJUSTE DE TOPE LATERAL DE CARROCERIA	EB22PB-16	M490-4	TORX 30MM	OK	15/05/2021	
PT 26 LH	AJUSTE TUERCAS DE TLOOS	EB22LA13-18	EX376-6	13MM23	OK	15/05/2021	
PT 26 RH	AJUSTE TUERCAS DE TLOOS	EB22LA13-18	EX376-6	13MM23	OK	15/05/2021	
107 RH	AJUSTE BRACKET MODULO DCM	EB22LA13-18	EX257-4	MB10MM21	OK	18/05/2021	
108 RH	AJUSTE BRACKET ROCKET PANEL SHIELD	EA33LA14-29	EX376-2	MB13MM23	OK	17/05/2021	
109 LH	AJUSTE BASE CHICOTE LIBERADOR	EB12LA10-6	QR108/M490-2	TX25	OK	19/05/2021	
111 RH	BRACKET DE MODULO BCM	EA23LA13-18	QR308/250-10	MB10MM21	OK	18/05/2021	
114 CELL	AJUSTE BRACKET ARNES FRONTAL	B23LA15-35	EX376-2	MB10MM23	OK	17/05/2021	
114 CELL	AJUSTE BRACKET ARNES FRONTAL	B23LA15-35	EX376-2	MB10MM23	OK	17/05/2021	
115 LH	AJUSTE DE CONJUNTO DE PEDALERA CON BOOSTER	EB22LA15-40	EX376-15	MB13MM33	OK	17/05/2021	
116 LH	AJUSTE CABLE DE TRANSMISION MPR	EB33LA15-40	EX376-15	MB13MM23	OK	17/05/2021	
CEL 116 RH/ 117 RH	BRACKET CHAROLA BATERIA		EX257-2		OK	19/05/2021	
122 LH	DEFLECTOR DE CALOR	QXX2AT15PS6	EX250-6	MB10MM21	OK	01/06/2021	
120 RH	INSTALACION "B" PILAR RAM	EA23LA13-18	EX257-3	M7MM11	OK	18/05/2021	
121 LH	INSTALACION "B" PILAR RAM	EA23LA13-18	EX257-3	M7MM11	OK	se regresaron a taller para retrabajar	
122 RH	AJUSTE ANTENA SHARK	EA23LA13-10	EX257-6	M8MM11	OK	18/05/2021	
124 LH	INSTALACION CORTINA DE AIRE	EB22LA13-18	EX376-2	MB10MM23	OK	04/06/2021	pendiente de aprobacion / revisar dado
124 RH	INSTALACION CORTINA DE AIRE	EB22LA13-18	EX376-2	MB10MM23	OK	26/05/2021	
125 LH	INSTALACION CORTINA DE AIRE	EB22LA13-18	EX376-2	MB10MM23	OK	18/05/2021	
125 RH	INSTALACION CORTINA DE AIRE	EB22LA13-18	EX376-2	MB10MM23	OK	18/05/2021	
131 RH	BACKUP TABLERO				OK	Se regresaron a taller para retrabajar	
203 LH	AJUSTE DE AJUSTADOR DE HOMBRO	EB33LA18-48	EX376-2	834TX50 1.62	OK	Se regresaron a taller para retrabajar	
203 RH	AJUSTE DE MOLDURA A BRACKET RH SUP.DE TABLERO	EB12PB-4	EX250-4	M7MM11	OK	Se regresaron a taller para retrabajar	
204 LH	AJUSTE DE TIERRA EN LARGUERO LH	EB22LA13-18	QR308/250-12	M8MM11	OK	19/05/2021	
204 RH	AJUSTE DE AJUSTADOR DE HOMBRO	EB33LA19-60	S/EXT	834TX50 1.62	OK	04/06/2021	pendiente de aprobacion
206 RH	AJUSTE DE TIERRAS DE CAJUELA	EA23LA13-18	EX257-4	M8MM11	OK	26/05/2021	
216 RH	AJUSTE RPA	EB22LA13-13	EX250-8	MB10MM21	OK	28/05/2021	
233 LH	AJUSTE DE STRIKER DE ASIENTO TRASERO	EB33LA18-35	EX376-3	MB10MM23	OK	28/05/2021	
301R	AJUSTE DE TOPE LATERAL DE PORTALON	EB22LA13-13	EX257-3	M8MM11	OK	29/05/2021	
304R	AJUSTE DE ANCLA DE CINTURON TRASERO A PISO	EB33LA19-60	EX377-6	13MM23	OK	29/05/2021	
308R	AJUSTE DE CRISTAL TRASERO A MECANISMO DE CERRADURA	EB22LA13-13	EX257-6	MB10MM21	OK	29/05/2021	
314L	AJUSTE DE CHAROLA PORTAMONEDAS	E12PB-4	EX250-4	M7MM11	OK	29/05/2021	
314R	AJUSTE DE CHAROLA PORTAMONEDAS	EB12PB-4	EX250-4	M7MM11	OK	01/06/2021	
318L	AJUSTE DE TRAILER HITCH	EB44MA22A-120	N/A	18MM25	OK	01/06/21	Se daño 2/6/21, se cambiara
318R	AJUSTE DE TRAILER HITCH	EB44MA22A-120	N/A	18MM25	OK	01/06/21	
411 LH	AJUSTE DE PROTECTOR DE LLANTA EXTRA	LUM12 HRX5	EX250-6	MB10MM21	OK	01/06/2021	
411 RH	AJUSTE GOMA DE ESCAPE	EB33LA15-40	EX376-6	MB10MM13	OK	01/06/2021	
416 C	AJUSTE SHIELD DE LINEAS	EB12PB-4	EX250-5	M8MM11	OK	29/05/2021	
501 LH	AJUSTE HEATSHIELD	LTV0009 R05-6	S/EXT	MB9MM21	OK	01/06/2021	
503 LH	AJUSTE DE FACIA TRASERA P/ LATERAL	LUM12 HRX5	EX250-4	M8MM11	OK	01/06/2021	
504 LH	AJUSTE DE LAMPARA TRASERA	EA23LA13-10	EX257-3	MB10MM21	OK	02/06/2021	pendiente de aprobacion
504 RH	AJUSTE DE LAMPARA TRASERA	EA23LA13-10	EX257-3	MB10MM21	OK	02/06/2021	pendiente de aprobacion
512 LH	AJUSTE DE SUSPENSION TRASERA	EB55LB4-460	EX510-6	18MM15	OK		
517 LH	AJUSTE DE LOWER PATH A SHOTGUN	EB33LA15-40	EX376-3	M13MM23	OK	01/06/2021	
522 RH	AJUSTE DE CLAXON/BOLSTIER	EB22LA13-18	EX376-6	M10MM23	OK	03/06/2021	con juego, hay que revisar
524 LH	INSTALACION DE FACIA LH	LTV29 2R12-10	EX376-3	M10MM23	OK	02/06/2021	pendiente de aprobacion
702 LH	AJUSTE DE TERMINAL POSIT.Y NEGAT.	EA23LA3-18	EX376-4	10MM23	OK	02/06/2021	pendiente de aprobacion
706 LH	AJUSTE DE LINEA DE GASOLINA	EA23LA3-18	EX376-3	MB10MM33	OK	02/06/2021	pendiente de aprobacion
707LH	AJUSTE DE FILTRO DE AIRE	EB12LA13-13	EX257-8	M7MM11	OK	03/06/2021	pendiente de aprobacion
719LH	AJUSTE DE TAPA DE MOTOR 2.0	EA23LA3-18	EX257-8	MB10MM21	OK	03/06/2021	pendiente de aprobacion
602LH	INSTALACION DE DEFLECTOR TRASERO	QXX2PT08PQ4	EX250-4	M7MM11	OK	03/06/2021	pendiente de aprobacion
523 LH	AJUSTE DE CLAXON	EB22LA13-18	EX376-4	M10MM13	OK	03/06/2021	pendiente de aprobacion
522 RH	AJUSTE DE CLAXON/BOLSTIER	EB22LA13-18	EX376-6	M10MM23	OK	03/06/2021	pendiente de aprobacion
515 LH	AJUSTE DE BOLSTIER PARTE SUPERIOR	EB22LA13-18	S/EXT	MB10MM21	OK	04/06/2021	pendiente de aprobacion
519 LH	TAPA DE PCM	EB12PB-6	EX250-2	M8MM11	OK	04/06/2021	pendiente de aprobacion
515RH	AJUSTE DE BOLSTIER PARTE SUPERIOR	EB22LA13-18	S/EXT	MB10MM21	OK	04/06/2021	pendiente de aprobacion
702 RH	AJUSTE MOLDURA U	EB22LA13-18	NA	M10MM13	OK	04/06/2021	pendiente de aprobacion