

Orden de Trabajo: 234895	Nombre del Cliente: Ransa.	Reporte de Visita:
Fecha: 09/06/22	Técnico: Jesús Ullca	Ubicación del Equipo:
Modelo: NOB30 35EANL36TE138	Daño reportado por el Cliente:	
Número de horas: 18402	Número de Serie: C861N03341J	OT#

¿Qué encontró mal?

ruedas motorizadas - rueda costera dañada
fuga de aceite cilindro inclinación

Trabajo efectuado para corregir el daño:

Se desmonta rueda motorizada
Se desmonta rueda costera
Se desmonta cilindro de inclinación fuga de
aceite hidráulico y se reinstalan vinchos rotos

monta rueda motorizada nueva
monta rueda de costera nueva
cambia Kit de cables de inclinación
se cambia vinchos de inclinación

Repuestos utilizados:

2 ruedas costeras
1 rueda motorizada con aire
1 Kit de cables hidráulicos inclinación

Recomendaciones:

no tiene 1 hora 13 minutos

Nombre del Cliente: Daniel Carrasco	Firma del Cliente: 	Firma del Técnico: 	Fecha: 09/06/22	TRABAJO FINALIZADO
Hora de salida del Taller:	Hora de arribo al sitio:	Hora de salida del sitio:	Hora de arribo al Taller:	SI <input checked="" type="checkbox"/>
				NO <input type="checkbox"/>