

pn接合（平衡状態）

拡散電流とドリフト電流が釣り合って電流が流れなくなる

