

**1. DESCRIZIONE DELLA NON CONFORMITÀ**

Riscontrata in: ☒ accettazione ☐ produzione ☐ collaudo finale ☐ sistema aziendale ☐ reclamo cliente

Commessa n°:03986

Articolo (codice descrizione):9545005017

Descrizione:

**Trattamento di zincatura elettrolitica non completo nel 100% della superficie, vedi foto pagina seguente.**

Analisi della/e causa/e:

**In analisi da parte del fornitore**

Causata da: ☐ progettazione ☐ sviluppo disegni ☐ produzione ☐ sbavatura ☐ imballo spedizione

CDL: MU: OP: FORNITORE: .....emmegizincatura....

**2. TRATTAMENTO NON CONFORMITÀ ADDOTTATO**

Risolta come: ☐ rilavorato ☐ accettato in concessione ☒ rifiutare/scartare ☐ rilavorato dal cliente ☐ altro

Descrizione:

**rimandare i pezzi al fornitore per sistemazione**

Compilato da: MASSIMO FASAN

Data 11/11/22

Ricevuto da AQ: MASSIMO LEVARATO

Data 14/11/22

**3. VERIFICA DELLA RISOLUZIONE**

Verificatore trattamento NC: MASSIMO LEVARATO

eseguito in data:

Risultato verifica efficienza/efficacia:

☐ OK non conformità chiusa

☐ KO vedi nuovo RNC n°

☐ vedi RAC n°

Visto AQ:MASSIMO LEVARATO

Data: 14/11/22

**4. RILEVAZIONE COSTI**

Ore impiegate:

Ordine prod.:

Task:

Materiali

Lavorazioni

Addebiti cliente

