

NC n° 14 Data: 30/09/2021

Riferimenti e Descrizione Non Conformità Siamo a segnalare che: Il materiale consegnato in data 14/09/2021 CON Vs DDT 7152, presenta i filetti deformati impedendo l'avvitamento delle boccole sugli stessi. Il materiale è stato riparato, e vi vengono addebitati i costi di tale operazione.	Non Conformità FORNITORE
	Cod. Fornitore: F0025
	Fornitore: EMMEGI SRL
	DDT : 7152 Del: 14/09/2021
	Cod. Art.: 576002582-2
	Descrizione Articolo: COLLETTORE FLUSSAGGIO
	Quantità consegnata: 30PZ
	Quantità accettata in deroga: nessuna
Quantità respinta: 30pz	
Non conformità riscontrata presso: <input checked="" type="checkbox"/> Accettazione <input type="checkbox"/> Produzione <input type="checkbox"/> Cliente	

SOLUZIONE NON CONFORMITÀ

Descrizione <u>Attività a carico di Lorifer srl</u>	
<u>Attività richiesta al fornitore:</u> <input type="checkbox"/> Rottamare <input type="checkbox"/> Richiesta sostituzione <input type="checkbox"/> Ripristinare <input type="checkbox"/> Riparare <input type="checkbox"/> Ritiro <input checked="" type="checkbox"/> Vedi note	
Entro il:	Allegati SI <input checked="" type="checkbox"/> - NO <input type="checkbox"/>FOTO...

VERIFICA EFFICACIA SOLUZIONE NON CONFORMITÀ

Effettuata da:	Esito: OK <input type="checkbox"/> , NOK <input type="checkbox"/>	Data:
----------------	---	-------

NOTE

- Vengono addebitati i costi di ripresa del materiale
- Chiediamo di procedere con uno sconto in fattura/nota di accredito, in accordo con il ns Uff. acquisti.

COSTI NON CONFORMITÀ

Ore:	Costo orario:	Materiali:	Costo materiali:	Costi di trasporto:	Totale costi: € 360
------	---------------	------------	------------------	---------------------	-------------------------------

Rilevata da:	Visto CQ: Basso Jessica	Visto Amm.re: Basso Loris
--------------	-------------------------	---------------------------