



Non verniciare l'interno  
del foro



## SEZIONE A-A



3 (ex Ø12.5)	vidali	22/04/2014
ta sulla verniciatura.	vidali	17/02/2014
(ex Ø40.5) e toll. 0/+0.1 (ex -0.1/+0.1)	vidali	21/11/2013