

## INFORME DE INSPECCIÓN DIARIA

### REPORTE N°17

Fecha de Inspección: 25/5/2021  
Autor: Sebastian Pavez Altamirano

#### ANTECEDENTES GENERALES

N° de API: 123621      N° de Contrato: 532234      Nombre de Proyecto: Proyecto N°1  
Empresa Contratista: BELCOM INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN LTDA.  
Fecha de Inicio: 15/5/2021      Fecha de Terminación: 23/5/2021      Especialidad: Ingeniería Eléctrica y Electrónica  
Referencias Utilizadas:

Nombre Referencia	Descripción
Documento Técnico	Peacebone

#### RESULTADOS



Requiere Seguimiento

#### CONTROL DE AVANCE POR ACTIVIDAD SEGÚN PROGRAMA

ACTIVIDAD	SUB ACTIVIDAD	CANTIDAD REAL	UNIDAD	PROGRAMADO	REF. DIA	ACUMULADO	CUMPLIMIENTO	CAUSA NO CUMPLIMIENTO	TIPO ACTIVIDAD
Movimiento de Tierra	Replanteo y Trazado Pavimentos y Rack's Almacenaje	21.000	m2	344.000	22.93	102.000	No	Satisfactorio	Actividad Programada

#### RECURSOS EECC EN TERRENO

ACTIVIDAD	EQUIPO	CANTIDAD	DOT. DIRECTA	DOT. REFERENCIAL	DOT. INDIRECTA
Movimiento de Tierra	Cascos	2	222	2	2

## REGISTROS FOTOGRAFICOS



**SUB ACTIVIDAD:** Retiro de Material Excavación a Botadero

**OBSERVACION:** Bonefish



**SUB ACTIVIDAD:** Retiro de Material Excavación a Botadero

**OBSERVACION:** Reporte



**SUB ACTIVIDAD:** Replanteo y Trazado Pavimentos y Rack's Almacenaje

**OBSERVACION:** Reporte



**SUB ACTIVIDAD:** Excavación de Fundaciones Rack's de Almacenaje

**OBSERVACION:** Retenerte



**SUB ACTIVIDAD:** Replanteo y Trazado Pavimentos y Rack's Almacenaje

**OBSERVACION:** Hola



**SUB ACTIVIDAD:** Excavación de Fundaciones Rack's de Almacenaje

**OBSERVACION:** Hola

REGISTROS FOTOGRAFICOS



OBSERVACIONES

Fundaciones Rack's de Almacenaje

OBSERVACION: Be

DESVIACIONES DETECTADAS

PLAN DE ACCION

OBSERVACIONES GENERALES DE FOTOGRAFIAS  
Ninguna