



Relatório da Obra: B PENÍNSULA

APTO 604

Modelarte

Informações Gerais

ID da Obra: 1
Cliente: DANIEL CORREIA DE MEIRELES
Projeto: DANIEL CORREIA DE MEIRELES
Status: EmAndamento
Data Início: 02/06/2025
Progresso Atual: 0%

Etapas

1. PLANEJAMENTO INICIAL (PRÉ-OBRA) (0%)

2. ETAPA DE REMOÇÕES E PROTEÇÕES (0%)

4. ALVENARIA E ESTRUTURA (0%)

9. PINTURA E DETALHAMENTO FINAL (0%)

6. FORROS E DIVISÓRIAS EM GESSO (0%)

8. INSTALAÇÕES FINAIS E ACABAMENTOS (0%)

Insumos Utilizados

Recebido por: Alessandro Martins da Silva Gonçalves

Insumo	Unidade	Qtd	Recebido?	Recebido em:
Argamassa AC-3 cola branca	Saco(s)	20,00	Sim	
Bocais	Unidade(s)	4,00	Sim	
Caixa de luz 4x4	Unidade(s)	4,00	Sim	
Caixa de parafuso	Caixa(s)	1,00	Sim	
Caixinha 4x2 un	Unidade(s)	6,00	Sim	
Caixinha 4x4 un	Unidade(s)	10,00	Sim	
Cantoneira	Unidade(s)	18,00	Sim	



Relatório da Obra: B PENÍNSULA

APTO 604

Modelarte

Insumo	Unidade	Qtd	Recebido?	Recebido em:
Cantoneira	Unidade(s)	5,00	Sim	05/09/2025
Cola para cano aquaterm	Tubo(s)	1,00	Sim	
conduíte 1"	Rolo(s)	3,00	Sim	
Cruzeta 3mm Cortag saco	Saco(s)	5,00	Sim	
Cunha Cortag saco	Saco(s)	5,00	Sim	
Espaçador 2mm Cortag saco	Saco(s)	7,00	Sim	
fita crepe automotiva	Rolo(s)	3,00	Sim	
Fita crepe larga un	Unidade(s)	3,00	Sim	
Fita crepe un	Unidade(s)	2,00	Sim	
Fita telada	Rolo(s)	2,00	Sim	
Fita telada	Rolo(s)	1,00	Sim	
fitas crepes	Rolo(s)	2,00	Sim	
folha de drywall ST	Unidade(s)	3,00	Sim	
Joelho CPVC 28mm	Unidade(s)	2,00	Sim	
Jogo de pino com rosca completo	Unidade(s)	1,00	Sim	
Lâmpadas	Unidade(s)	4,00	Sim	
Lixa 180 un	Unidade(s)	10,00	Sim	
Lixa de ferro 80	Unidade(s)	3,00	Sim	
lona plástica	Rolo(s)	1,00	Sim	
lonas salva-piso	Rolo(s)	1,00	Sim	
Luva CPVC 22mm	Metro(s)	1,00	Sim	
Massa drywall (balde grande)	Lata(s)	1,00	Sim	
Massa PVA balde	Litro(s)	3,00	Sim	
Pano de chão un	Unidade(s)	2,00	Sim	
panos de chão	0	3,00	Sim	
Parafuso GN25	Caixa(s)	50,00	Sim	
Parafuso metal-metal	Unidade(s)	200,00	Sim	
Parafuso metal-metal	Unidade(s)	100,00	Sim	
Perfil metálico	Unidade(s)	23,00	Sim	
Piso varanda m²	Metro(s)	15,00	Sim	
	Quadrado(s)			
Placa de drywall	Unidade(s)	20,00	Sim	
Porca	Unidade(s)	200,00	Sim	
Prego	Unidade(s)	200,00	Sim	
Qualimassa saco	Saco(s)	4,00	Sim	
Regulador	Unidade(s)	55,00	Sim	



Relatório da Obra: B PENÍNSULA

APTO 604

Modelarte

Insumo	Unidade	Qtd	Recebido?	Recebido em:
Regulador	Unidade(s)	25,00	Sim	
Selador	Unidade(s)	1,00	Sim	
Tirante	Unidade(s)	10,00	Sim	
Tirante	Unidade(s)	2,00	Sim	
Tubo CPVC 28mm	Metro(s)	1,00	Sim	
vassoura	Unidade(s)	1,00	Sim	

Recebido por: Camila Mattos

Insumo	Unidade	Qtd	Recebido?	Recebido em:
Fita crepe larga un	Unidade(s)	2,00	Não	
Rolo de pintura anti-pingo	Unidade(s)	1,00	Não	
tinta 18L Suvinil	Lata(s)	1,00	Não	
Tinta 18L Suvinil Standard Branco Neve	Lata(s)	1,00	Não	
Tinta Papel Picado - Suvinil (acetinado)	Lata(s)	1,00	Não	

Recebido por: Modelarte

Insumo	Unidade	Qtd	Recebido?	Recebido em:
massa PVA Suvinil	0	1,00	Não	
Pincel de acabamento	Unidade(s)	2,00	Não	

Servicos Utilizados

Recebido por: Modelarte

Servico	Qtd
Serviço 1	1,00

Funcionários Alocados

Funcionário	Função	Início	Fim
Modelarte	Coordenação	27/08/2025	N/A
Alessandro Martins da Silva Gonçalves	Coordenação	27/08/2025	N/A



Relatório da Obra: B PENÍNSULA

APTO 604

Modelarte

Funcionário	Função	Início	Fim
Rayana Garrido da Rocha	Engenheiro Civil	27/08/2025	N/A
Felipe Pereira Sant'Anna	Ajudante	01/09/2025	N/A
Camila Mattos	Administrador	01/09/2025	N/A
James Theodoro Mattos	Gestor de Obra	01/09/2025	N/A

Equipamentos Alocados

Equipamento	Início	Fim
Escada Extensível	05/09/2025	N/A
Compactador de Solo	05/09/2025	N/A

Retrabalhos

Descrição	Responsável	Status
Aba de Obras - 1 obra(s) encontrada(s).	Gilson Acioli Correia	Pendente

Pendências

Descrição	Responsável	Status
Aba de Obras - 1 obra(s) encontrada(s).	Alessandro Martins da Silva Gonçalves	Pendente

Documentos

- F05_DM_Executivo_iluminação cotada_R01_A3.pdf (pdf)
- F03_DM_Executivo_eletrica_R01_A3.pdf (pdf)
- F04_DM_Executivo_iluminação_R01_A3.pdf (pdf)

Imagens



Relatório da Obra: B PENÍNSULA

APTO 604

Modelarte

