

СОГЛАСОВАНО (1)				КАРТА АНАЛИЗА НЕСООТВЕТСТВИЯ										УТВЕРЖДАЮ (2)			
				Вид документа (3)		Структурное звено (4)		Номер КАН (5)		Дата оформления (6)							
				КАН № 21/4504-Н-037 от 16.12.2021		2111		21/4502-Н-139		17.12.2021		Дата утверждения (7)					
Наименование изделия (8)				Обозначение изделия/обозначение изделия, в которое входит несоответствующее изделие (9)				Заводской номер (10)	Дата изготовления (11)	Количество изделий			отклонённых (14)				
										предъявленных (12)	несоответствующих (13)						
Компенсатор				9-ABV-9999.20.050				A2134567	Июнь-2021	1	1	-					
Наработка изделия до обнаружения неисправного состояния (15)			Принадлежность изделия (16)		Предъявитель претензии (17)		Вид претензии (18)		Дата поступления КАН (19)		Вид контроля, испытаний (20)		Воздействующий фактор (21)		Влияние на работоспособность (22)		
Цикл	Час	Месяц															
-	-	-	Код	30, 1	Код	13	Код	21	17.12.2021	Код	12	Код	10	Код	2		
Характер выявленного несоответствия (23)														Код	233		
В составе изделия9-ABV-9999.20.050отсутствует одна из восемнадцати пружин 1,0×9,0×28,0 ОСТ 952720-96.																	
												ОТК(24)	С.А. Ключинн				
Данные о несоответствующих комплектующих изделиях																	
			Обозначение (25)										Изготовитель (26)				
Деталь, сборочная единица																	
Покупная продукция																	
Техническая сущность несоответствия (27):														Код (28)	233		
Отсутствие деталей, сборочных единиц в сборке																	
Причина несоответствия (29):														Код (30)			
Виновник несоответствия:																	
Структурное звено (31)		ФИО (32)		Должность, подпись(33)													
Последующий документ				Заключение													
Вид документа (34)	Структурное звено (35)	Номер (36)	Дата (37)	По претензии (38)		По учёту (39)		О возмещении расходов (40)		Об использовании изделий (41)		О заделе (42)		О выпущенных изделиях (43)		Предмет анализа (44)	
				Код		Код		Код		Код		Код		Код		Код	
Отметка ОТК (45)																	

<b>Результаты анализа:</b>							
1. Входной контроль корпуса в сборе зав.№ 159 изготовленного АО «КМЗ-Спецмаш» в 2019 году проведен в соответствии с требованиями решения от 28.03.2019 № 195-2021-3-2/64275 и по результатам входного контроля данный корпус в сборе признан годным для использования по назначению. Протокол входного контроля от 04.09.2019 №19.1928/11.							
2. Входной контроль корпусов в сборе зав.№№027, 062 проведен контролерами Мордвинковой и Киреевой в объеме требований ТП 181-ТП196, по результатам входного контроля данные корпуса в сборе признаны годными для использования по назначению. Протоколы входного контроля № 20.935/11 от 07.05.20, №20.1356/11 от 24.07.2020							
Причиной выявленных несоответствий явилось:							
- по п.1 не ритмичное изготовление и поставка корпусов снаряжённых АО «ГосНИИ «КРИСТАЛЛ» в ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ»							
- по п.2 не внимательность контролеров при проведении входного изделиякорпусов в сборе9-ABV-9999.20.050.							
<b>Содержание мероприятия</b>		<b>Срок выполнения</b>	<b>Исполнитель</b>		<b>К</b>	<b>Отметка о выполнении</b>	
			<b>Структурное звено</b>	<b>Фамилия, подпись</b>		<b>№, дата отчетного документа</b>	<b>подпись ОТК, дата</b>
1. Направить письмо в АО «НПК «КБМ» о выявленных несоответствиях и согласовании использования корпусов снаряжённых.		06.11.2020	4502	Клюшин С.А.			
2. Виновникам выявленных несоответствий по п.2 результата анализа снизить фонд оперативной премии за ноябрь 2020 года на 50%		30.11.2020	4502	Шукшин А.А.			
3. При положительном решении АО «НПК «КБМ» об использовании корпусов снаряжённых при проведении ПСИ 9-ABV-9999 с установленными корпусами снаряжёнными контроль взаимозаменя-		2 рабочих дня после получения	4504	Хлестков А.Н.			
емостикалибром A83.5379 для зав.№№ 089, 129 и шаблоном B838.2313 для зав.№ 037 не производить		положительного ответа от «КБМ»					
Дата и подписи лиц, принимавших участие в анализе и разработке мероприятий							
	Цех	Цех	ОТК	Ведущий конструктор	СГТ	ВП	СОГЛАСОВАНО ВП  _____
Фамилия							
Подпись							
Дата							