



Sheet: SD Karte



Am meinem 1541II Board sind folgende modifikationen durchgeführt worden:


- PIN 40 von U10 (Gate Array 251828) von Platine getrennt (BYTE READY)
- U8 (VIA 6522) ausgelötet und gesockelt
- Dauerläufer behoben durch trennen einer Leiterbahn (genauer beschreiben)

Erstellt: von: Thorsten Kattanek

Sheet: /
File: 1541-rebuild.sch

Title: 1541-rebuild

Size: A4	Date: 2015-09-15	Rev: 1.0
KiCad E.D.A.	kiCad (2015-07-16 BZR 5955, Git 27eafcb)-product	Id: 1/2



Erstellt: von: Thorsten KattaneK

Sheet: /SD Karte/
File: sd_karte.sch

Title: 1541-rebuild

Size: A4	Date: 2015-09-15	Rev: 1.0
KiCad E.D.A. kicad (2015-07-16 BZR 5955, Git 27eafcb)-product		Id: 2/2