

RELATÓRIO TÉCNICO FOTOGRÁFICO



RELATÓRIO TÉCNICO FOTOGRÁFICO		Contrato:	2025.7421.1507
		Nr. Ordem de Serviço:	250078497
		Elaboração: Ygor Augusto Fernandes	Data de Elaboração: 14/06/2025
Agência:	1772/00	Tipo de relatório:	Data de Atendimento: 11/06/2025
Nome:	CHAPADA GUIMARÃES		
UF:	MT	Preventivo	



Dados da Dependência

Endereço: PCA.DOM WUNIBALDO,436 - - - CEP: 0
Responsável da Dependência: F2190439 - SISTEMA
Responsável Técnico: Letícia Fernandes
Responsável Técnico/Empresa: Ygor Augusto Fernandes Ferrugem – CREA: 1017279403/D-GO



Foto 1

- **Descrição do serviço:** No cumprimento das atividades programadas, nosso técnico realizou uma visita à agência para a execução do levantamento preventivo. O gerente **Evandro Gonçalves da Costa** – Matrícula **3.115.177-9** acompanhou todas as etapas do procedimento. Após a avaliação, verificou-se a necessidade de intervenção nos seguintes itens.

- Área externa:

1 - Pintura acrílica:





Foto 2

CONSIDERAR MEDIDAS X2 LADOS DA MURETA



Foto 3

CONSIDERAR MEDIDAS X2 LADOS DA MURETA



Foto 4



Foto 5



Foto 6



Foto 7



Foto 8



Foto 9



Foto 10



Foto 11




Foto 12



Foto 13




Foto 14



Foto 15



Foto 16

- Detalhes:



Foto 17



Foto 18



Foto 19



Foto 20



Foto 21



Foto 22



Foto 23



Foto 24



Foto 25



Foto 26



Foto 27



Foto 28



Foto 29



Foto 30



Foto 31



Foto 32



Foto 33

Refazer textura: 4,20m²



Foto 34

- Prezados, as superfícies das paredes externas encontram-se com a pintura acrílica deteriorada, apresentando descascamentos e manchas. É necessária a pintura com tinta acrílica para restaurar o acabamento e a proteção das superfícies. Além de **emassamento pontual em 2,00 m²** e refazer **4,20m² de textura**. (item 17.4 e 17.3 e 17.5 do contrato)

Pintura acrílica			
Foto	Comp. (m)	Altura. (m)	Total (m²)
2	5,00	3,00	15,00
3	3,00	0,80	4,80
4	3,00	0,80	4,80
5	6,60	0,30	1,98
6	6,00	0,30	3,60
7	2,10	0,20	0,84
8	2,20	0,20	0,88
9	4,30	0,20	0,86
10	3,30	0,40	1,32
11	0,40	2,00	1,60
12	2,40	0,50	1,20
13	4,40	0,40	3,52
14	7,20	0,30	2,16
15	2,10	2,50	10,50
16	3,80	2,50	9,50
Total			62,56

Itens			
17.4	Pintura em látex acrílica standard fosca sem emassamento, 3 demãos, com aplicação de selador para exterior	62,56	m²
17.5	Emassamento de parede ou teto externo com massa acrílica com duas demãos	2,00	m²
17.3	Pintura texturizada em parede ou teto interna ou externa	4,20	m²

2 - Pintura automotiva:



Foto 35



Foto 36



Foto 37

- Detalhes:



Foto 38



Foto 39



Foto 40

- Prezados, os elementos metálicos da fachada estão desgastados, além disso o totem também apresenta desbotamento, e oxidação. É necessária a pintura automotiva para reestabelecer a proteção e a estética do conjunto metálico. (item 17.9 e 14.7 do contrato)

Pintura automotiva			
Foto	Comp. (m)	Altura. (m)	Total (m²)
35	13,00	1,20	15,60
36	13,00	1,30	16,90
37	0,70	6,00	8,40
Total			40,90

Itens			
17.9	Pintura Automotiva	40,90	m²
14.7	Recuperação de estruturas metálicas de pórticos de acesso, totens, letreiros, medalhões, bandeiras e brises	2,50	m²

3 - Pintura de piso:




Foto 41



Foto 42

- Detalhes:



Foto 43



Foto 44



Foto 45




Foto 46

- Prezados, o piso externo encontra-se com pintura desgastada e com baixa visibilidade das demarcações. É necessária a pintura de piso com tinta à base de resina acrílica para restabelecer a sinalização e segurança das áreas de circulação. (item 17.8 do contrato)

Pintura de piso			
Foto	Comp. (m)	Altura. (m)	Total (m²)
42	19,00	4,40	83,60
Total			83,60

Itens			
17.8	Pintura para piso a base de resina acrílica - piso, faixas de demarcação de vagas, PNE, carro forte e similares	83,60	m²

4 - Pintura esmalte metal:




Foto 47

- Detalhes:




Foto 48



Foto 49

- Prezados, o portão metálico apresenta pintura comprometida e sinais de desgaste. É necessária a pintura em esmalte sintético para garantir a durabilidade e proteção contra intempéries. (item 17.1 do contrato)

Pintura esmalte metal			
Foto	Comp. (m)	Altura. (m)	Total (m²)
47	3,00	2,00	6,00
Total (x2 lados do portão)			12,00

Itens			
17.1	Pintura em esmalte sintético standard em estrutura metálica com duas demãos	12,00	m²

- Área interna:

1 - SAA (sala de autoatendimento):

- Vista ampla:




Foto 50

1.1 - Pintura acrílica:



Foto 51

- Detalhes:



Foto 52



Foto 53




Foto 54



Foto 55




Foto 56

- Prezados, as paredes da sala de autoatendimento apresentam sujeidade, desgaste e manchas. É necessária a pintura com tinta acrílica para recuperar o acabamento e garantir a durabilidade da superfície. (item 17.4 e 13.12 do contrato)

Pintura acrílica				
Foto	Comp. (m)	Altura (m) Comprimento (m)	Desconto (m²)	Total (m²)
51	8,50	2,80	10,06	23,80
Subtotal			10,06	23,80
Total				13,74

Itens			
17.4	Pintura em látex acrílica standard fosca sem emassamento, 3 demãos, com aplicação de selador para exterior	13,74	m²
13.12	Deslocamento ou remanejamento de mobiliário dentro da agência	2,00	un

1.2 - Piso tátil:



Foto 57

- Detalhes:



Foto 58



Foto 59



Foto 60



Foto 61



Foto 62



Foto 63

- Prezados, o ambiente de autoatendimento está com **9,00 placas de piso tátil** danificados. É necessária a substituição de placas de piso tátil direcional e de alerta para garantir acessibilidade e segurança aos usuários. (item 29.6 e 2.12 do contrato)

Itens			
29.6	Piso tátil de borracha - direcional ou alerta (por placa)	9,00	UN
2.12	Retirada de piso tátil com limpeza	0,90	m ²

2 - Atendimento:

- Vista ampla:



Foto 64

2.1 - Pintura acrílica:



Foto 65




Foto 66



Foto 67




Foto 68



Foto 69



Foto 70



Foto 71




Foto 72



Foto 73




Foto 74

- Detalhes:



Foto 75




Foto 76




Foto 77



Foto 78



Foto 79



Foto 80



Foto 81



Foto 82



Foto 83



Foto 84



Foto 85

- Prezados, as paredes do setor de atendimento estão com a pintura desgastada, com manchas. É necessária a pintura acrílica para recuperar o acabamento e proteger as superfícies. (item 17.4, 17.2 e 13.12 do contrato)

Pintura acrílica			
Foto	Comp. (m)	Altura. (m)	Total (m²)
65	5,50	2,80	15,40
66	2,00	2,80	5,60
67	2,00	2,80	5,60
68	7,10	2,80	19,88
69	1,20	2,80	3,36
70	2,20	2,80	6,16
71	2,00	2,80	5,60
72	3,60	2,80	10,08
73	1,20	2,80	3,36
74	3,10	2,80	8,68
Total			83,72

Itens			
17.4	Pintura em látex acrílica standard fosca sem emassamento, 3 demãos, com aplicação de selador para exterior	83,72	m²
13.12	Deslocamento ou remanejamento de mobiliário dentro da agência	3,00	un
17.2	Emassamento de parede interna ou teto com massa corrida a base de PVA com duas demãos	2,50	m²

2.2 - Pintura esmalte em porta:




Foto 86

- Prezados, constatamos que a porta localizada no ambiente de atendimento apresenta desgaste na pintura, comprometendo o acabamento e a proteção da superfície. É necessária a pintura com tinta esmalte para restaurar a integridade visual e funcional do componente. (item 17.7 do contrato)

Pintura esmalte em porta de madeira			
Foto	Comp. (m)	Altura (m)	Total (m²)
88	0,90	2,10	1,89
Total (X3)			5,67

Itens				
17.7	Pintura em esmalte sintético para madeira com duas demãos, sem emassamento			5,67 m²



Ygor Augusto Fernandes Ferrugem
Engenheiro Civil
CREA: 1017279403
CREA MG: GO1017279403D MG

Assinatura Responsável Técnico
Ygor Augusto Fernandes Ferrugem
CREA MG: GO1017279403D MG
VISTO – SP 2274103 - SP