

		ARBEIDSTILLATELSE				WP0000102447		
1	<div><div>NIVA 1</div><div><div><input type="checkbox"/> Varmt arbeid kl.A</div><div><input checked="" type="checkbox"/> Varmt arbeid kl.B</div><div><input type="checkbox"/> Entring</div></div><div><div><input type="checkbox"/> Utkopling av sikkerhetssystem</div><div><input type="checkbox"/> Trykktesting</div><div><input type="checkbox"/> Arbeid over sjø</div></div><div><div><input checked="" type="checkbox"/> Farlige kjemikalier</div><div><input type="checkbox"/> Radioaktive stoffer</div><div><input type="checkbox"/> Brønnoperasjon</div></div><div><div><input type="checkbox"/> Eksplosiver</div><div><input type="checkbox"/> Kritisk løfteoperasjon</div><div><input type="checkbox"/> Annet/Kritisk operasjon</div></div><div><div><input type="checkbox"/> Arbeid på hydrokarbonførende system</div></div></div>							
	Søker navn		Stautland Stokka Tormod		Disiplin		Telefonnr 2276	
	Arbeidsbeskrivelse		A0: Installere ekstern flowmåler og flowglass for verifikasjon av flow. 42FIT4025 - pH Stabilisator linjen ombygges midlertidig etter en av pumpene (den som er tilgjengelig), slik at flowmåler får plass i prosessen. Kalibrer og juster 42FIT4025 i forhold til test resultat. -Flowmåler er av non-ex utstyr i felt.				Arbeidsordre Nr. WO0000660733	
	(Bruk første linje til kort sammendrag av jobben)						Operasjon Nr.	
Identifisert risiko		Kjemikaliesøl. Ikke tette ventiler				Isolasjon Nr.		
(Mulige risikoer, farer eller ulykker med arbeidet)						<input checked="" type="checkbox"/> Dag <input type="checkbox"/> Natt <input checked="" type="checkbox"/> Pågående arbeid		
Utstyr/verktøy		Handverktøy, Flowmåler, Flowglass				Dato 24.02.2024 Fra kl 07:00 Til kl 19:00		
Innretning		GJOA		Område/modul P141		Dekk Nedre		
Nr. utstyr, verktøy		42FIT4025		Sone 2		Område/Driftsansvarlig Lede -		
Merknader/forutsetninger						SKR tekniker -		
						Områdetekniker -		
Drifts - OG Sikkerhetsforberedelser								
A				B				
<div><div><input type="checkbox"/> Avlastning av trykk</div><div><input checked="" type="checkbox"/> Drenering/tømming</div><div><input type="checkbox"/> Rengjøring/gassfriing</div><div><input checked="" type="checkbox"/> Avstengning med: enkel ventil/to ventiler og avblødning</div><div><input type="checkbox"/> Blinding/isoleringsplan</div><div><input type="checkbox"/> Merking/avlåsing</div><div><input type="checkbox"/> Utlufting/ekstra ventilasjon</div><div><input type="checkbox"/> Forebygge utslipp av olje/gass i området</div><div><input type="checkbox"/> Tiltak mot radioaktiv stråling</div><div><input type="checkbox"/> Inspeksjon av arbeidsstedet hver h</div><div><input type="checkbox"/> Annet</div></div> <div>Signatur</div>				<div><div><input checked="" type="checkbox"/> Gassmåler nr på arbeidsstedet</div><div><input checked="" type="checkbox"/> Verifisere mekanisk isolering</div><div><input checked="" type="checkbox"/> Elektrisk utkopling/låsing</div><div>Nr. Utstyr 42PD054A / B El.sign</div><div><input type="checkbox"/> Brannapparat/tiltak mot brann</div><div><input type="checkbox"/> Forhåndsgodkjent El./Instr./Tele. -</div><div><input type="checkbox"/> Sveiseapparat plasseres sikkert og jordes</div><div><input type="checkbox"/> Kontinuerlig vakt/radioforbindelse</div><div><input type="checkbox"/> Drenering/sluk i området plugges/tildekkes</div><div><input type="checkbox"/> Avsperring/skilting/PA-annonsering</div><div><input checked="" type="checkbox"/> Spesiell koordinering med SKR</div><div><input type="checkbox"/> Følge krav til arbeid over sjø/i høyden</div><div><input checked="" type="checkbox"/> Datablad/Verneinstruks lest og tilgjengelig</div><div><input checked="" type="checkbox"/> Prosedyrer/sjekklister for operasjon gjennomgått</div><div>Prosedyrer</div></div> <div>Signatur</div>				
Gassmålinger før/Under arbeidet - 2A								
<div><div><input type="checkbox"/> Hydrokarboner hver h</div><div><input type="checkbox"/> H2S hver h</div><div><input type="checkbox"/> Oksygen hver h</div><div><input type="checkbox"/> Hver h</div></div>								
Utkopling av sikkerhetssystem - 2A								
System								
Sted/område								
Kompenserende tiltak								
Godkjenning/Fullmakt								
Systemansvarlig		Områdeansvarlig		Annen		Plattformsjef		
Signert K. Kydland (2024.02.23)		Signert Ø. Midttveit (2024.02.23)		-		Signert A. Jåsund (2024.02.23)		
Tiltak før og under arbeid								
A				B				
Utkopling/innkopling sikkerhetssystem				Gassmåling - verdi				
Utkoplet lokalt/SKR				HC				
Innkoplet lokalt/SKR				O2				
Merknad				H2S				
				Kl./sign.				
Arbeidssted er klarert i henhold til pålegg				Pålegg er forstått og er/vil bli utført				
Prosess tekn Signatur: -				Utførende fagperson Signatur: -				
Arbeidet er klarert med SKR								
SKR tekniker Signatur: -								
Ferdigstilling								
A				B				
Alle låser/merker fjernet				<div><div><input type="checkbox"/> Arbeid er ferdig</div><div><input type="checkbox"/> Arbeid ikke ferdig</div></div>				
Utstyr klar for drift				<div><div><input type="checkbox"/> Arbeidssted er ryddet/sikret</div></div>				
Prosess tekn Signatur: -				Utførende fagperson Signatur: -				
Arbeidet er klarert med SKR				Original: Arbeidsstedet				
SKR tekniker Signatur: -				Kopi				

Dokumentasjon på gjennomgang for arbeidslag. Brukes når mer enn en utførende person, ved oppstart og for evt. nye i arbeidslaget.

Drifts -og sikkerhetsforberedelser (pålegg) og sjekklister er gjennomgått og forstått

[illegible]

Før Jobb Samtale (FJS)

Ved krav om dokumentert / utvida Før Jobb Samtale (FJS), ved pålegg på AT (kryss side 1):

FJS formål	FJS gjennomføres av utførende og involvert/berørt fagpersonell inkludert områdetekniker. Den foregår på arbeidsstedet umiddelbart før jobben påbegynnes. Formålet er å avdekke risikofaktorer, og komme med forebyggende tiltak som reduserer / eliminerer risikoen slik at man kan gjennomføre jobben på en sikker måte.
------------	---

Tema/punkter som minimum skal gjennomgås og krysses av for utført

- ☐ Er alle involverte kjent med pålegg i AT og hvordan jobben skal utføres?
- ☐ Hva kan gå galt? Er området og arbeidsplassen egnet for sikker jobbing?
- ☐ Er det tatt hensyn til værforhold, bevegelse og andre forhold som kan påvirke aktiviteten?

Ny/ændret risiko identificeret i forbindelse med samtalen?

☐ Ja ☐ Nein

Hvis ja, hvordan håndteres ny risiko?

[illegible]

Prosedyre

FJS dokumenteres ved å fylle ut dette skjema på bakside av AT samt at utførende fagperson signerer på AT for dette punktet.

Arbeidsbeskrivelse
(Bruk første linje til
kort sammendrag av
jobben)

A0: Installere ekstern flowmåler og flowglass for verifikasjon av flow.
42FIT4025 - pH Stabilisator linjen ombygges midlertidig etter en av pumpene (den som er tilgjengelig), slik at flowmåler får plass i prosessen. Kalibrer og juster 42FIT4025 i forhold til test resultat.
-Flowmåler er av non-ex utstyr i felt.

--	--	--