



78861236




Afbryd maskinen fra forsyningsnettet og vent 2 min. inden skærm afmonteres. Dette må kun foretages af elkyndigt personale.

Disconnect the machine from the mains supply and wait 2 minutes before dismantling the


side panel. Only trained and qualified staff members must carry through this procedure.

Ehe Öffnung der Schweißanlage die Maschine vom Versorgungsnetz abbrechen und 2 Min. warten. Dies darf nur durch qualifiziertes Fachpersonal durchgeführt werden.



Plastic bag

- ① 1 x 78861236
IGC kit



- ② 2 x 40840510
Screw



- ③ 1 x 43715008
Clipping 9.5




- ④ 1 x 43715013
Clipping 15.0



- ⑤ 1 x 61112821
Label IGC





- ⑥ 1 x 61110122
Label gas





78861236





78861236

