

ÍTEM: 88

AVISO: 800015185

OM: 5011734.0

TAG: 110-HCU-T-103

DISCIPLINA: Estático

FAMILIA: Torres

DESCRIPCION CORTA: Inspeccion externa

ALCANCE: 1. Objeto de la intervención: Inspección externa de las boquillas de proceso. 2. Actividades principales a ejecutar: * Inspección 100% de las boquillas de proceso externamente y contar con las facilidades de retiro de aislamiento y armado de andamio donde se requiera. * Toma de espesores en los 4 puntos cardinales en el cuerpo de la torre en 4 secciones fondo (1), intermedia (2) y cima(1). - Instalación de puertos de inspección (inspection plug) 1 por cada anillo de la torre, en total 7 puertos de inspección a nivel de plataforma de 4", deben quedar sobre plataforma para evitar el armado de andamios. 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Trabajo en alturas 4. Requerimientos especiales de inspección: N/A. 5. Trabajos contingentes posibles: N/A 6. Aseguramiento y control calidad: documentación y firma de protocolos.