

ÍTEM: 73

AVISO: 800015243

OM: 5011487.0

TAG: 110-HCU-D-007

DISCIPLINA: Estático

FAMILIA: Tambor

DESCRIPCION CORTA: Inspección externa

ALCANCE: 1. Objeto de la intervención: Inspección no intrusiva y Inspeccion externamente. 2. Actividades principales a ejecutar: * Limpieza externa SP-3 (grata), 180° en el cordon de soldadura unión cuerpo/cap (inferior) para inspección visual y ensayo UTPA. * Inspección 100% de las boquillas de proceso externamente y contar con las facilidades de armado de andamio. * Inspección del cuerpo del tambor externamente (No requiere trabajo mecánico). * Restablecimiento de pintura acorde a las especificaciones del equipo donde se removio para inspección. 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Trabajo en alturas. 4. Requerimientos especiales de inspección: N/A 5. Trabajos contingentes posibles: N/A 6. Aseguramiento y control calidad: documentación, torque de juntas bridadas y firma de protocolos.