

**ÍTEM:** 76

**AVISO:** 800015246

**OM:** 5011488.0

**TAG:** 110-HCU-D-011

**DISCIPLINA:** Estático

**FAMILIA:** Tambor

**DESCRIPCION CORTA:** Inspección externa

**ALCANCE:** 1. Objeto de la intervención: Inspección No intrusiva y inspección externa. 2. Actividades principales a ejecutar: \* No abrir equipo. \* Limpieza SP-3 (grata) a 180° en el Cap superior y inferior para UTPA. \* Restablecimiento de pintura acorde a las especificaciones del equipo donde se removio para inspección. 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Espacio confinado 4. Requerimientos especiales de inspección: N/A 5. Trabajos contingentes posibles: N/A 6. Aseguramiento y control calidad: documentación, torque de juntas bridadas y firma de protocolos.