

**ÍTEM:** 82

**AVISO:** 800015252

**OM:** 5010740.0

**TAG:** 110-HCU-D-107

**DISCIPLINA:** Estático

**FAMILIA:** Tambor

**DESCRIPCION CORTA:** Inspección externa

**ALCANCE:** 1. Objeto de la intervención: Apertura para limpieza, Inspección intrusiva y mantenimiento general. 2. Actividades principales a ejecutar: \* Apertura de Manhole Cantidad uno (1). \* Limpieza interna SP-12 (Agua a presión) al tambor para realizar inspección visual y toma de espesores (se requiere armar andamio tiene una altura aprox 2 mts), despues de la descontaminación. \* Limpieza interna SP-3 (grata) a 360° en el cordones de soldaduras circunferenciales entre el cuerpo/cap WL (cantidad 2) y una longitudinal. \* Inspección 100% de las boquillas de proceso externamente y contar con las facilidades de armado de andamio. \* Restablecimiento de pintura acorde a las especificaciones del equipo donde se removio para inspección. 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Trabajo en alturas y/o espacio confinado 4. Requerimientos especiales de inspección: Armado de andamio interno y externo 5. Trabajos contingentes posibles: Preveer mecanizado de áreas de sello en boquillas (Cantidad 2). 6. Aseguramiento y control calidad: documentación, torque de juntas bridadas y firma de protocolos.